ASIÁTICOS / MITSUBISHI

HB-20 / I30 / VELOSTER / CERATO / SOUL / ELANTRA 1.6 16V (G4FC / GAMMA)



91005 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) - HB-20 / I30 / Veloster / Cerato / Soul / Elantra 1.6 16V (G4FC / GAMMA)**
91005 PAK ALC SC	**Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)- HB-20 / I30 / Veloster / Cerato / Soul / Elantra 1.6 16V (G4FC / GAMMA)**

HB20 / PICANTO 1.0 12V (KAPPA CVVT)

91006 CV-CB	Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) - HB20 / PICANTO 1.0 12V (KAPPA CVVT)

KIA BESTA 2.2 L



SUPERIOR



91105 CB	**Jogo de Juntas do motor - Kia Besta 2.2 s/ cabeçote**
91105 PAK CB	**Jogo de Juntas do motor - Kia Besta 2.2 c/ cabeçote**
91111 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91111 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91101 PAK SC	OK770-10-271	Junta do cabeçote	01	91127 NA		Junta acoplamento bomba injetora	01
91116 NA	OK801-11-318	Junta do cárter	01	91128 NA	ORF801-10-161	Junta do flange (menor)	01
91117 B	OV501-10-235	Junta da tampa de válvulas	01	91129 NA	OK801-113-18	Junta da tampa traseira	01
91121 SU	OK10-13-462	Junta do coletor de escape	01	91130 NA		Junta da válvula termostática	01
91122 SU		Junta do escape	02	91131 NA		Junta flange passagem d´água	01
91123 NA	OK10-13-111	Junta do coletor de admissão	01	91132 NA		Junta do flange (maior)	01
91124 NA		Junta da bomba d´água	01	891205 B		Kit de borrachas	01
91125 NA	OS711-15-173	Junta do flange (intermediária)	01	SCAT 128000 PV		Anel de escape	01
91126 NA	OK710-15-162	Junta da bomba de óleo	01				

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

KIA BESTA 2.7



SUPERIOR



91205 CB	**Jogo de Juntas do motor - Kia Besta 2.7 s/ cabeçote**
91205 PAK CB	**Jogo de Juntas do motor - Kia Besta 2.7 c/ cabeçote**
91211 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91211 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91201 PAK SC	OK71E-10-27	Junta do cabeçote	01	91329 NA	OV501-13-515	Junta entrada de admissão	01
91230 NA		Junta do flange (maior)	01	91330 NA	OV501-10-133	Junta flange intermediário	01
91248 NA	00636-15-081	Suporte bomba d´água	01	91331 NA	OS711-15-173	Junta do flange (menor)	01
91316 B-CB	OV501-10-431/435	Jogo juntas do cárter	01	91332 NA	OV501-10-153	Junta tampa lateral do cabeçote	01
91317 NA		Junta cárter	01	91333 NA		Junta	01
91320 SU	OV501-40-305	Junta da saída escape	01	91334 NA		Junta	02
91321 SU	OV501-13-461	Junta coletor escape	01	91335 NA		Junta	02
91324 SU	OV501-13-111	Junta coletor admissão	01	91336 NA	OV501-14-342A	Junta acoplamento bomba injetora	01
91326 B	OV501-10-235	Junta da tampa de válvulas	01	91337 NA	00636-13-812	Junta da bomba injetora	01
91327 NA	OV501-40-305	Junta tampa de distribuição	01	91338 NA		Junta da base bomba injetora	01
91328 NA	OV501-10-653	Junta tampa lateral distribuição	01				

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

TOPIC 2.7



SUPERIOR



91305 CB	**Jogo de Juntas do motor - Topic 2.7 s/ cabeçote**
91305 PAK CB	**Jogo de Juntas do motor - Topic 2.7 c/ cabeçote**
91311 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91311 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Númer	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91301 PAK SC		Junta do cabeçote	01	91236 NA	00636-10-181A	Junta capa retentor do volante	01
76022 S		Junta do escape	01	91237 NA	01304-15-621	Junta tampa frontal sist. aquecimento	01
76026 B	01363-10-431	Junta da tampa de válvulas	01	91238 NA	02582-14-342	Junta da distribuição	01
91216 B-CB	01363-10-432	Jogo juntas do cárter	01	91239 NA	02582-14-342	Junta base do filtro	02
91221 SU	00750-13-461A	Junta da tubagem de escape	04	91240 NA	00636-10-711	Junta flange passagem d´água	01
91224 SU		Junta do escape	01	91241 NA		Junta da base filtro de óleo	01
91227 NA	0063-13-111	Junta do coletor de admissão	04	91242 NA	01363-15-173	Junta da válvula termostática	01
91228 NA	KX09-10-611	Junta tampa distribuição	01	91243 NA		Junta da bomba d´água	02
91229 NA	00636-10-511	Junta tampa traseira do cabeçote	01	91244 NA		Junta da bomba de combustível	02
91230 NA		Junta virabrequim traseiro (maior)	01	91245 NA		Junta	02
91231 NA		Junta	01	91246 NA		Junta	03
91232 NA		Junta acoplamento bomba injetora	01	91247 NA		Junta da válvula termostática	01
91233 NA		Junta	01	91248 NA	00636-15-081	Junta suporte bomba d´água	01
91234 NA		Junta trava da capa do volante	01	91249 NA		Junta lateral do cabeçote	01
91235 NA	00636-15-116	Junta da tampa bomba d´água	01	91315 CB		Junta do cárter	01

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

CAMINHÃO BONGO 2400 / CERES PICK UP 2.2 DISEL


91301 PAK SC

91115 S

76026 B

91216 B-CB

91148 NA

91149 NA

91230 NA

91231 NA

91143 NA

91221 SU

91227 NA

91142 NA

91144 NA


91232 NA

91224 SU

91233 NA

91234 NA

91236 NA

91237 NA

91239 NA

91240 NA

91243 NA

91244 NA 1/32

91244 NA 1/64

91245 NA

91246 NA 1/16”

91246 NA 1/32”

91247 NA

91248 NA

91249 NA

91337 NA

76022 NS

91306 CB **Jogo do motor s/ cabeçote**

91306 PAK CB **Jogo do motor c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91301 PAK SC	01456-10-233	Junta de cabeçote	01	91233 NA		Junta	01
76022 S		Junta do escape	01	91234 NA		Junta	01
76026 B	01363-10-431	Junta tampa de válvulas	01	91236 NA	00636-10-181A	Junta da capa ret. do volante	01
91115 S		Junta do cárter	01	91237 NA	01304-15-621	Junta da tampa frontal	01
91142 NA		Junta	01	91239 NA		Junta	02
91143 NA		Junta da flange (menor)	01	91240 NA	00636-13-438	Junta flange passagem d´água	01
91144 NA		Junta	01	91243 NA		Junta da bomba d´água	01
91148 NA	KX09-10-611	Junta da distribuição	01	91244 NA 1/32		Junta da bomba de combustível	01
91149 NA	OV501-40-305	Junta da distribuição	01	91244 NA 1/64		Junta da bomba de combustível	01
91216 B-CB		Jogo junta do cárter	01	91245 NA		Junta	02
91221 SU	00750-13-461A	Junta da tubagem de escape	04	91246 NA 1/16		Junta	02
91224 SU		Junta escape	01	91246 NA 1/32		Junta	01
91227 NA	0063-13-111	Junta da admissão	04	91247 NA	AA160-14-342	Junta da bomba de óleo	01
91230 NA		Junta da flange (maior)	01	91248 NA		Junta	01
91231 NA		Junta	01	91249 NA	AA100-15-163	Junta do acoplamento bomba d´água	01
91232 NA		Junta acoplamento bba injetora	01	91337 NA		Junta	01

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

HYUNDAI H-100 / MITSUBISHI L-200



SUPERIOR

91405 CB	**Jogo do motor s/ cabeçote**
91405 PAK CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)**
91405 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa)**
91411 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91411 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91401 PAK SC		Junta do cabeçote	01	91432 NA		Junta	01
91416 NA		Junta do cárter	01	91433 NA		Junta suporte turbina	01
91421 SU		Junta coletor escape/admissão	01	91434 NA		Junta	01
91426 B	2244142000	Junta tampa de válvulas	01	91435 NA		Junta	01
91428 NA		Junta da distribuição	01	91436 NA		Junta	02
91429 NA		Junta da distribuição	01	91437 NA		Junta	01
91430 NA		Junta	01	891405 B		Kit de borrachas	01
91431 NA		Junta	01				

KIA SPORTAGE TD 1996/...



91407 PAK CB **Jogo de Juntas do motor - Kia Sportage TD 1996/... c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91503 PAK		Junta do cabeçote	01	91126 NA	OK710-15-162	Junta da bomba de óleo	01
91116 NA	OK801-11-318	Junta do cárter	01	91128 NA	ORF801-10-161	Junta do flange (menor)	01
91117 B	OV501-10-235	Junta da tampa de válvulas	01	91129 NA	OK801-113-18	Junta da tampa traseira	01
91121 SU	OK10-13-462	Junta do coletor de escape	01	91130 NA		Junta da válvula termostática	02
91122 SU		Junta do escape	02	91131 NA		Junta flange passagem d´água	01
91123 NA	OK10-13-111	Junta do coletor de admissão	01	91132 NA		Junta do flange (maior)	01
91124 NA		Junta da bomba d´água	01	891205 B		Kit de borrachas	01
91125 NA	OS711-15-173	Junta do flange (intermediária)	01	SCAT 128000 PV		Anel de escape	01

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

KIA BESTA GS 2.7





91505 CB	**Jogo do motor s/ cabeçote**
91505 PAK CB	**Jogo do motor c/ cabeçote**
91511 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91511 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91501 PAK		Junta do cabeçote	01	91342 NA		Junta	01
59376 NA	500348820	Junta do cano de retorno	02	91432 NA		Junta	01
91118 B		Junta da tampa de válvulas	01	91516 NA		Junta do cárter	01
91122 SU		Junta do escape	02	91528 NA		Junta da distribuição	01
91221 SU	00750-13-461A	Junta coletor escape	04	91529 NA		Junta da distribuição	01
91239 NA		Junta	01	91532 NA		Junta	01
91322 SU		Junta da tubagem	01	91536 NA		Junta do filtro de óleo	01
91323 NA		Junta do coletor de admissão	01	91537 NA		Junta	01
91325 NA		Junta superior tampa de válvulas	01	91538 NA		Junta	01
91333 NA		Junta	02	91539 NA		Junta do mancal	01
91334 NA		Junta	01	891305 B		Kit de borrachas	01
91337 NA		Junta	01	SCAT 128000 PV		Gaxeta de escape	01
91341 NA		Junta	01				

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

KIA BESTA GS 3.0 / GRAN BESTA



SUPERIOR



91506 CB	**Jogo do motor s/ cabeçote**
91506 PAK CB SC	**Jogo do motor c/ cabeçote**
91512 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
91512 PAK CB SC	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
91502 PAK		Junta do cabeçote	01	91342 NA		Junta	01
59376 NA	500348820	Junta do cano de retorno	02	91432 NA		Junta	01
91118 B		Junta da tampa de válvulas	01	91516 NA		Junta do cárter	01
91122 SU		Junta do escape	02	91528 NA		Junta da distribuição	01
91221 SU	00750-13-461A	Junta coletor escape	04	91529 NA		Junta da distribuição	01
91239 NA		Junta	01	91532 NA		Junta	01
91322 SU		Junta da tubagem	01	91536 NA		Junta do filtro de óleo	01
91323 NA		Junta do coletor de admissão	01	91537 NA		Junta	01
91325 NA		Junta superior tampa de válvulas	01	91538 NA		Junta	01
91333 NA		Junta	02	91539 NA		Junta do mancal	01
91334 NA		Junta	01	891305 B		Kit de borrachas	01
91337 NA		Junta	01	SCAT 128000 PV		Gaxeta de escape	01
91341 NA		Junta	01				

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

TUCSON / SONATA / SANTA FE 2.7 V6 24V (G6BA/DOHC)



91806 CV-RI	**Jogo de juntas para motor – Tucson / Sonata / Santa fé 2.7 V6 24V. (G6BA/DOHC) - com retentor**

TOWNER 800 CC 3 cilindros



SUPERIOR



92006 CB	**Jogo do motor s/ cabeçote**
92006 PAK CB	**Jogo do motor c/ cabeçote**
92011 CB	**Jogo superior s/ cabeçote**
92011 PAK CB	**Jogo superior c/ cabeçote**

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
92001 PAK SC	AA100-10-127	Junta do cabeçote	01	92021 SU	AA100-13-462	Junta coletor escape	01
59264 NA	139471	Junta cano lubrificação turbo	01	92022 SU	AA100-13-462	Junta da saída do escape	01
91240 NA	AA636-13-438	Junta do flange	01	92023 NA	AA100-15-162	Junta tampa bomba d´água	01
91247 NA	AA160-14-342	Junta da bomba de óleo	01	92024 NA		Junta	01
91249 NA	AA100-15-165	Junta acoplamento bomba d´água	01	92025 NA		Junta	01
91335 NA		Junta	01	92026 B	AA-100-10-225	Junta da tampa de válvulas	01
91339 NA		Junta	01	92027 NA	AA-100-13-111	Junta do coletor de admissão	01
91340 NA		Junta	01	92028 NA	AA100-10-662	Junta tampa traseira virabrequim	01
91343 NA		Junta	01	92029 NA	AA100-10-502	Junta tampa de distribuição	01
92016 B	AA100-10-431	Junta do cárter	01	92030 NA	AA100-15-116	Junta tampa bomba d´água	01

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

NISSAN MARCH / VERSA / LIVINA / TIIDA 1.6 16V (HR16DE)

Junta de cabeçote


tampa de válvulas

Junta do coletor de escape


coletor de admissão


Kit de borr.

junta

Junta

Haste de válvulas
4,5x9x11x11,6

Retentor virabrequim traseiro
84x117x8,5

Retentor do virabrequim dianteiro
40x52x7

92105 CV-RI	**Jogo de juntas para motor Nissan March / Versa / Livina – Tiida 1.6 16V (HR16DE) c/ retentor**

NINSSAN LIVINA / SENTRA/ TIIDA XTRAIL MOTOR 1.8 (MR18) 2.0 (MR20/M4R) 16V


891826 KB



Haste de válvulas
4,5x9x11x11,6

Retentor virabrequim traseiro
84x117x8,5

Retentor virabrequim dianteiro
40x58x7,05

92106 CV-RI	**Jogo de juntas para motor Nissan - Livina / Sentra / Tiida Xtrail motor 1.8 (MR18) 2.0 (MR20/M4R) 16V**

NISSAN FRONTIER D / PATHFINDER D 2.5 16V (YD25DDTI)



Kit de arruelas

Kit de borrachas

92205 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) - NISSAN FRONTIER D / PATHFINDER D 2.5 16V YD25DDTI)**

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

L200 / TRITON / PAJERO FULL 4M41 3.2 16V



97300 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) - L200 / Triton / Pajero Full 4M41 3.2 16V**
97300 PAK ALC SC	**Jogo do motor c/ cabeçote (fibra) - L200 / Triton / Pajero Full 4M41 3.2 16V**

PAJERO MONTERO / NATIVA / SHOGUN – (MOTOR 4M40 / 4M40T) 2.8 8V – TURBO DIESEL



97400 CB	**Jogo do motor s/ cabeçote**
97400 PAK CB SC	**Jogo do motor c/ cabeçote**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	Original	Descrição	QT
97401 PAK 4M		Junta de cabeçote	01	97431 NA		Junta do retorno de água	01
897426 B		Junta da tampa de válvulas	01	97432 NA		Junta	01
97421 SU		Juntas do coletor escape	04	97433 NA		Junta	01
97422 FF	TF035HM12T	Junta	01	97434 NA		Junta	01
97427 NS		Juntas do coletor admissão	04	897400 B		Kit de borrachas	01
97429 PV		Junta do radiador de óleo	01	997400		Kit de Arruelas	01

MITSUBISHI AIRTREK / GRANDIS / OUTLANDER / GALANT / GALANT SPORT 2.4 16V (4G69)



97408 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) – Mitsubishi Airtrek / Grandis/ Outlander / Galant / Galant Sport 2.4 16V (4GG9)**

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

MITSUBISHI PAJERO IO 1.8 (4G93) / MONTERO / PAJERO IO / PAJERO TR4 FLEX 2.0 (4G64)



97700 CV-CB	**Jogo do motor c/ cabeçote (chapa) - Mitsubishi Pajero IO 1.8 (4G93) / Montero / Pajero IO / Pajero TR4 flex. 2.0 (4G94)**

JUNTAS DE CABEÇOTE

76103 PAK	 91002 PAK ALC SC	91401 CV 3M	91401 CV 4M
Junta de cabeçote Trafic diesel 1.8 M	Junta de cabeçote Hyundai HB20 / Kia / Picanto 1.0 12 V. motor Kappa DOCH CVVT	Junta do cabeçote H-100 / Mitsubishi L200 / Pagero HPE 2.5 8V. (1.55 mm)	Junta do cabeçote H-100 / Mitsubishi L200 / Pagero HPE 2.5 8V. (1.6 mm)

91401 CV 5M	 91801 PAK ALC		
Junta do cabeçote H-100 / Mitsubishi L200 / Pagero HPE 2.5 8V. (1.65 mm)	Junta de cabeçote - Hyundai Tucson 2.0 16 V.2004 ed I30 2.0 16 V.2007 ed (G4GC) 2231123700		

JUNTAS DE TAMPA DE VÁLVULAS

76026 B	 91026 B	 91117 B	 91118 B
Junta da tampa de válvulas Topic - K48010235	Junta da tampa de válvulas Hyundai HB20 1.0 12V/Kappa 2013 / Kia Picanto 1.0 12V Kappa 2011/ G3LA MPI . 2244104050	Junta da tampa de válvulas Besta 2.2 - OK77010235B	Junta da tampa de válvulas Gran Besta

 91325 NA	 91326 B	91426 B	91438 B
Junta superior da tampa de válvulas - Besta GS	Junta da tampa de válvulas Besta 2.7	Junta da tampa de válvulas Hinday H-100	Borracha meia lua do cabeçote Hiunday H-100 / Mitsubishi

 92026 B	 97326 B	897426 B	
Junta da tampa de válvulas Towner	Junta da tampa de válvulas Mitsubishi Pajero / Montero III motor 3.2 16V.4M41 TD	Jogo de junta da tampa de válvulas Mitsubishi Pajero 2.8 turbo diesel	

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

JUNTAS DE CARTER

91115 S	91116 NA	91216 B-CB	91315 CB
Jogo de juntas do cárter Bongo / Cere 2.2	Junta do carter Besta / Kia Motors 2.2	Jogo de juntas do cárter Topic / Besta 2.7	Jogo de juntas do cárter Topic

91316 B-CB	91317 NS	91416 NA	91516 NA
Jogo de juntas do cárter BESTA 2.7	Junta superior do cárter Besta 2.7	Junta do carter H-100	Junta do carter BESTA 2.7 GS 1997 ed

92016 B	91816 NA		
Junta do carter Towner - AA10010431	Junta do cárter Hyundai Tucson 2.0 16V 2004 ed I30 2.0 16V 2007 ed motor G4GC / G4GC-G		

JUNTAS PARA CÂMBIOS

91481 CB	91482 PV	91483 NA	91484 NA	91485 PP	91493 PP	91494 PP

91480 PV	**Jogo de Juntas do câmbio Mitsubishi L-200 / Pajero**
91480 PV OR	**Jogo de Juntas do câmbio Mitsubishi L-200 / Pajero – (com a junta 91484 em chapa)**

91482 PV	91484 NA	91487 CB	91491 NA	91492 PP	91493 PP	91494 PP	91495 PP

91490 PV	**Jogo de Juntas para reduzida do cambio Mitsubishi L-200 / Pajero**
91490 PV OR	**Jogo de Juntas para reduzida do câmbio Mitsubishi L-200 / Pajero – (com a junta 91484 em chapa)**

92081 NA	92082 NA	92083 PV	92084 PV

92080 NA	**Jogo de Juntas para Câmbio - Towner 800**

JUNTAS PARA CARBURADOR

92051 NA	92052 NA	92053 NA	92054 NA	92055 NA	AAA 008	AAA 010/D	AAC 013	ORING 6192

92050 NA	**Jogo para carburador Eletrônico - Towner**

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

JUNTAS PARA INJEÇÃO ELETRÔNICA

10412 NA	49155 B	91157 NA	ORING 6061

91150 NA — Jogo para I.E. - Clarus GLX 16V – 97 ED

49155 B	91158 NA	ORING 6061

91160 NA — Jogo para I.E. - Hyundai / Sonata / Elantra

49155 B	91159 NA	ORING 6061

91170 NA — Jogo para I.E - Galloper 98 ED

10412 NA	91151 NA	91152 NA

91153 NA	91156 NA	ORI 203	ORING 7229

91180 NA — Jogo para I.E - Kia Sportage 96 ED automático / Grand Sportage 98 ED

91451 NA	91452 NA	91453 NA	91454 NA	ORING 6061

91460 NA — Jogo para I.E. - Mitsubishi 3000 GT - DOHC V6 - 24 válvulas 92 ED (bi turbo)

91751 NA 1/16	91752 NA	ORI 020 VIT	ORING 6236	ORING 6765

91750 NA — Jogo para I.E - Subaru Imprenza 1.8 I / 16 válvulas - gasolina

92051 NA	92052 NA	92053 NA	92054 NA

92055 NA	AAA 008	AAA 010/D	AAC 013	ORING 6162

92050 NA — Jogo para I.E - Towner

49155 B	92061 NA 1/16	ORI 2109

92060 NA — Jogo para I.E - Hyundai / Sonata / Elantra

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

JUNTAS PARA INJEÇÃO ELETRÔNICA


92251 NA


92252 NA

92253 NA

92254 NA

92255 NA

92256 NA

11098 B

OR2 008

ORING 19035

92260 NA Jogo para I.E - Nissan Máxima GXE 3.0 I V6 – 93/94

JUNTAS PARA TURBINAS

48373 CV

48375 NA

59266 NA

59376 NA

71373 CV

91221 SU

AAA 010

AAA 014

91296 CV Jogo de Juntas para turbina - Topic

91422 AI

91423 AI

91434 NA

91472 AI

91473 AI

AAC 012/B

91486 AI Jogo de Juntas para turbina - Turbo TD04 4D56T - Mitsubishi L-200 / L-300 / L-400 / Pajero motor 2.5 l

48373 CV

59266 NA

59376 NA

71373 CV

91433 NA

AAA 010/A

AAA 014

91496 CV Jogo de Juntas para turbina - Mitsubishi L-200

92172 FF

92173 FF

92174 NS

92175 NS

92176 NA

92177 NA

92186 FF Jogo de juntas para turbina – Nissan GT-2056 V (170 CV) geometria

92176 NA

92177 NA

92272 FF

92273 FF

92286 FF Jogo de juntas para turbina – Nissan GT-2056 V (190 CV)

97372 SU

97373 SU

97374 SU

97375 SU

97376 SU

97422 FF

97386 SU Jogo de Juntas para turbina Mitsubishi 3.2 16V MOTOR 4M41

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
97372 SU		Junta	04	97375 SU		Junta	01
97373 SU		Junta	01	97376 SU		Junta	02
97374 SU		Junta	01	97422 FF		Junta	01

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

JUNTAS DE ADMISSÃO / ESCAPE / TUBAGEM / CATALIZADOR

76021 S	76022 S	91121 SU	91122 SU
Junta do coletor de escape Trafic	Junta da saída de escape Topic	Junta da tubagem Kia Besta 2.2	Junta do escape Kia Besta 2.2
91123 NA	91220 SU	91221 SU	91224 SU
Junta da admissão Besta 2.2	Jogo de juntas da tubagem de escape - Topic 2.7	Junta da tubagem de escape Topic 2.7	Junta do escape Besta / Topic 2.7
91227 NA	91320 SU	91321 SU	91322 SU
Junta da admissão Besta / Topic 2.7	Junta da saída de escape Besta 2.7	Junta da tubagem de escape Besta 2.7	Junta do escape Besta GS 2.7 / 3.0
91323 NA	91324 SU	91421 SU	91422 FA
Junta do coletor de admissão Besta GS 2.7 / 3.0	Junta da admissão Besta 2.7	Junta do coletor escape / admissão - H-100	Junta do coletor de escape Mitsubishi L-200
91427 FF	91440 FF	91622 FF	91821 SU
Junta da tubagem de adm / escape L-200 / Montero / Pajero 4D56 / Hyundai Terracan / HR D4BH/J3 Kia Pregio / K2500 / Bongo D4BH 2.5 8V - 2852042070	Junta da saída de escape L-200 TD - CA150010	Junta da saída de escape Kia / Sorento 2.5 16V.DOHC 140 CV 02/06	Junta da tubagem de escape Tucson 2.0 16V 04 ed I.30 2.0 16V 2007 ed (G4GC / G4GC-G) 2852123005
91823 NA	92021 SU	92022 SU	92027 NA
Junta do coletor de admissão Tucson 2.0 16V 04 ed I.30 2.0 16V 2007 ed (G4GC / G4GC-G) 2841123600	Junta da tubagem Towner	Junta da saída de escape Towner	Junta da admissão Towner
97121 SU	97127 PV-385	97421 SU	97422 FF
Junta do col.de escape Elantra 1.5 / 1.8 16V/Sonata 2.0 16V / Colti 1.6 16V / Eclipse/Galanti 2.0 16V asp./ turbo (RVR)16V- MD181032	Junta da admissão - Elantra 1.5/1.8 16V / Sonata 2.0 16V / Colti 1.6 16V / Eclipse / Galanti 2.0 16V aspirado / turbo (motor RVR) 16V	Junta do coletor de escape Pajero 95 em diante	Junta da saída de escape Pajero 2.8 turbo diesel - TF035HM12T

ASIÁTICOS / MITSUBISHI

JUNTAS DE ADMISSÃO / ESCAPE / TUBAGEM / CATALIZADOR

97423 S	97424 FF	97427 NS	97523 NS
Junta da turbina Pajero 4-M-40	Junta da turbina Pajero 4-M-40	Junta do coletor de admissão Pajero 95 em diante	Junta do col. admissão - Pajero / Montero / Galanti 3.0 V6 12V. (6G72)

ANEL DE ESCAPE - TRANÇADO

SCAT 108000 PV	SCAT 123000 PV	SCAT 128000 PV	
Anel de escape (Ø 49,0 mm) L-200 (dianteiro) CK-159.000	Anel de escape (Ø 67,0 mm) L-400 (traseiro) 4046015246	Anel de escape (Ø 43,5 mm) Besta / Ceres (todos) 006363483	

CALÇOS

SC 362 F-016 MM	SC 362 F-0,20 MM	SC 362 F-0,25 MM	SC 362 F-0,30 MM

SCCA 06870 Jogo de calço de ajuste do rolamento semieixo traseiro - L200 (orig. MB-1853/9)

JUNTAS DIVERSAS

91031 PV	91046 PV	91262 NA	14042 PV
Junta da válvula termostática Hyundai 2.0 16V I30/IX35/ Matrix 1.8 16V Coupe / Tucson 2.0 16V-Elantra 1.6/1.8 2.0 16V/Accent 1.5 16V 2563323010	Junta da válvula termostática Hyundai I30 / I35	Junta do filtro de ar Mitsubishi HR	Junta carcaça da válvula termostática JAC J2/J3 1.4/1.6 16V. 1041011GG010/XJTA