












































JEEP TOYOTA BANDEIRANTE - MBB OM 324 (MOTOR BRASILEIRO)

							
48101 PAK	48316 CB	48132 CB	48330 NA	48127 CB			
							
48121 S	48129 NA	48326 CB	48049 CA	48135 NA	48136 PV		
							
48138 NA	48140 FS	48141 NA	48328 CB	48333 CB	48337 NA	48534 NA	
48106 PAK CB Jogo do motor c/ cabeçote							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48101 PAK	3240160020	Junta de cabeçote	01	48140 FS	3124921080	Flange do escape	01
48049 CA	3211840080	Anel de cobre / não amianto	01	48141 NA	3122010580	Junta da bomba d'água	01
48121 S	3241420080	Junta do escape	01	48316 CB	3140140822	Jogo de juntas do cárter	01
48127 CB	3140150622	Junta lateral de válvulas	01	48326 CB	3520150320	Tampa da distribuição	01
48129 NA	3430150080	Junta da caixa de distribuição	01	48328 CB	3120150080	Junta da distribuição	01
48132 CB	0240160021	Junta da tampa de válvulas	01	48330 NA	3240150080	Junta do radiador de óleo	01
48135 NA	3121841079	Filtro de óleo	01	48333 CB	3520180180	Junta tampa gargalo de óleo	01
48136 PV	3520760280	Junta da bomba injetora	01	48337 NA	3522010480	Bomba d'água	01
48138 NA	3122010380	Junta traseira da bomba d'água	01	48534 NA	0000910580	Bomba alimentadora	01

TOYOTA MOTOR MBB OM 314

							
48301 PAK	48332 PV	48330 NA	48316 CB	48127 CB			
							
48333 CB	48337 NA	48340 S	48129 NA	48136 PV	48326 CB	48328 CB	
							
48335 NA	48341 NA	48345 NA	48346 NA	48347 NA	48321 NS	48338 NA	
	48899 NA						
							
48342 NA	48344 NA	48834 NA	01810 BAG S	848308 B	948308		
48308 CB Jogo de Juntas do Motor - s/ cabeçote							
48308 PAK CB NOX Jogo de Juntas do Motor - c/ cabeçote c/ retentor							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48301 PAK	3140160220	Junta de cabeçote	01	48335 NA	3141640379	Junta do filtro óleo lubrificante	01
48127 CB	3140150622	Lateral de válvulas	01	48337 NA	3522010480	Junta da bomba d'água	01
48129 NA	3430150080	Junta da caixa de distribuição	01	48338 NA	3140160280	Tubo de sucção	01
48136 PV	3520760280	Junta da bomba injetora	01	48340 S	7151106004	Junta cano escape	01
48316 CB	3145860201	Jogo de juntas cárter	01	48342 NA	3211310079	Junta do compressor	01
48321 NS	3141420180	Junta do escape	01	48344 NA	3211310279	Junta do compressor	01
48326 CB	3520150320	Junta da tampa de distribuição	01	48834 NA	0000911280	Junta da bomba alimentadora	01
48328 CB	3520150080	Junta da distribuição	01	48899 NA		Jogo de juntas do cano d'água	01
48330 NA	3240150080	Junta do radiador de óleo	01	848308 B		Kit de borrachas	01
48332 PV	3430167021	Tampa de válvulas	01	948308		Kit de arruelas	01
48333 CB	3520180180	Tampa do gargalo	01	01810 BAG S	0069975446	Retentor distribuição	01

TOYOTA MOTOR MBB OM 364

48305 PAK	48426 PV	48330 NA	48316 CB	848308 B	948308		
48221 CV	48173 CV	48376 NA	59265 NA	59266 NA	59376 NA		
48136 GV	48341 NA	48345 NA	48346 NA	48347 NA	48129 NA		
48326 NA	48875 NA	48328 CB	48446 NA	48420 S	48834 NA		
48222 NS	48337 NA	48335 NA	71373 CV	48222 NS	48337 NA		
01810 BAG S	QMB 069	AAA 026/C	48325 B	48631 NA	48369 NA		
48309 CB		Jogo do motor s/ cabeçote					
48309 PAK CB R		Jogo do motor c/ cabeçote c/ retentor s/ gaxetas					
48310 PAK CB		Jogo do motor c/ cabeçote c/ retentor c/ gaxetas					
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48305 PAK	3640160320	Junta de cabeçote OM 364	01	48337 NA	3522010480	Junta da bomba d'água	01
48129 NA	3430150080	Junta da caixa de distribuição	01	48368 NA		Jogo de juntas radiador de óleo	01
48136 PV	3520760280	Junta da bomba injetora	01	48420 NS	3644921080	Junta da saída do escape	01
48196 CV		Jogo de juntas de turbina	01	48426 PV	3640160021	Junta da tampa de válvulas	01
48221 CV	3661420180	Junta do coletor escape	03	48446 NA	3662030280	Junta do termostato	01
48222 NS	3661410780	Junta do coletor admissão	02	48834 NA	0000911280	Junta da bomba alimentadora	01
48316 CB	3140140822	Jogo de juntas do cárter	01	48875 NA	3521310380	Junta do compressor ar	01
48325 B	3640150160	Borracha da lateral de válvulas	01	48899 NA		Jogo de juntas do cano d'água	01
48326 NA	3520150320	Junta da tampa de distribuição	01	01810 BAG S	0069975446	Retentor distribuição	01
48328 CB	3520150080	Junta da distribuição	01	848308 B		Kit de borrachas	01
48330 NA	3240150080	Junta do radiador de óleo	01	948308		Kit de arruelas	01
48335 NA	3141640379	Junta do filtro óleo lubrificante	01	QMB 069	0019979641	Gaxetas de mancal	02

TOYOTA HILUX 2.8 (3 L)

49101 PAK	49116 B	49126 B	T-106 S	T-107 SU	849306 B		
49127 SU	49128 SU	49129 NS	49130 SU	949106	SCKIT 749106		
SCKIT 749106/1	SCKIT 749106/1	SCKIT 749106/1	SCKIT 749106/1	SCKIT 749106/1	SCKIT 749106/1		
49106 CB		Jogo do motor s/ cabeçote					
49106 CV-CB		Jogo do motor c/ cabeçote (chapa)					
49106 PAK CB		Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)					
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49101 PAK		Junta de cabeçote	01	849306 B		Jogo borrachas	01
49116 B		Junta do cárter	01	949106		Jogo de arruelas	01
49126 B		Junta da tampa de válvulas	01	SCKIT 749106		Kit de juntas	01
49127 SU		Junta	01	SCKIT 749106/1		Kit de juntas	01
49128 SU		Junta	01	T-106 S		Junta do coletor de escape	01
49129 NS		Junta da distribuição	01	T-107 SU		Junta da tubagem de escape	01
49130 SU		Junta do escapamento	01				















TOYOTA HILUX 3.0 (5 L)

49102 PAK	49116 B	49126 B	T-106 S	T-107 SU			
49127 SU	49128 SU	49130 SU	T-105 S	949106			
849306 B	49129 NS	SCKIT 749106	SCKIT 749106/1				
49206 CV CB Jogo do motor c/ cabeçote (chapa 49102 CV 3M)							
49206 PAK CB Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49102 PAK		Junta de cabeçote	01	849306 B		Jogo de borrachas	01
49116 B		Junta do cárter	01	949106		Jogo de arruelas	01
49126 B		Junta da tampa de válvulas	01	SCKIT 749106		Kit de juntas	01
49127 SU		Junta	01	SCKIT 749106/1		Kit de juntas	01
49128 SU		Junta	01	T-105 S		Anel de escape	01
49129 NS		Junta da distribuição	01	T-106 S		Junta do coletor de escape	02
49130 SU		Junta do escapamento	01	T-107 SU		Junta da tubagem do escape	01















TOYOTA HILUX LANDCRUISER .../2001 – MOTOR 2L 2LT 2.5 8V TURBO DIESEL

49301 PAK	49116 B	49126 B	T-106 S	T-107 SU			
49127 SU	49128 SU	49130 SU	T-105 S	949106			
849306 B	49129 NS	SCKIT 749106	SCKIT 749106/1				
49306 CV CB Jogo do motor c/ cabeçote (chapa 49301 CV 3M)							
49306 PAK CB Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49301 PAK		Junta de cabeçote	01	849306 B		Jogo de borrachas	01
49116 B		Junta do cárter	01	949106		Jogo de arruelas	01
49126 B		Junta da tampa de válvulas	01	SCKIT 749106		Kit de juntas	01
49127 SU		Junta	01	SCKIT 749106/1		Kit de juntas	01
49128 SU		Junta	01	T-105 S		Anel de escape	01
49129 NS		Junta da distribuição	01	T-106 S		Junta do coletor de escape	02
49130 SU		Junta do escapamento	01	T-107 SU		Junta da tubagem do escape	01














TOYOTA 2.5 – HILUX / FORTUNER / DYNA-150-HD/HI-ACE / INNOVA MOTOR 2KD/FTV / 1KD 3.0

							
49401 PAK	49421 SU	49422 SU	49426 B				
							
49430 PV	49468 PV	T-128 CV	T-129 CV				
							
T-105 S	949606						
							
SCKIT 749406	SCKIT 749606	849406 B	849433 B				
49406 CV	Jogo do motor c/ cabeçote (chapa)						
49406 PAK-CB	Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)						
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49401 PAK		Junta de cabeçote	01	849406 B		Jogo de borrachas	01
49421 SU		Junta do coletor de escape	01	949606		Jogo de arruelas	01
49422 SU		Junta de admissão	01	SCKIT 749406		Kit de juntas	01
49426 B	112130L010	Junta da tampa de válvulas	01	SCKIT 749606		Kit de juntas	01
49430 PV		Junta da bomba d'água	01	T-105 S		Anel de escape	02
49468 PV		Junta do radiador de óleo	01	T-128 CV		Junta do turbo	01
849433 B	2368230020	Jogo de vedador das velas	01	T-129 CV		Junta do caracol do turbo	01












TOYOTA HILUX 3.0 / FORTUNER - 1KD FTV (PITBULL)

							
49501 PAK	49421 SU	49422 SU	49426 B				
							
49430 PV	49468 PV	T-128 CV	T-129 CV				
							
T-105 S	949606						
							
SCKIT 749406	SCKIT 749606	849406 B	849433 B				
49506 CV CB	Jogo do motor c/ cabeçote (chapa)						
49506 PAK CB	Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)						
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49501 PAK		Junta de cabeçote	01	849406 B		Jogo de borrachas	01
49421 SU		Junta do coletor de escape	01	949606		Jogo de arruelas	01
49422 SU		Junta de admissão	01	SCKIT 749406		Kit de juntas	01
49426 B	112130L010	Junta da tampa de válvulas	01	SCKIT 749606		Kit de juntas	01
49430 PV		Junta da bomba d'água	01	T-105 S		Anel de escape	02
49468 PV		Junta do radiador de óleo	01	T-128 CV		Junta do turbo	01
849433 B	2368230020	Jogo de vedador das velas	01	T-129 CV		Junta do caracol do turbo	01

TOYOTA 3.0 HILUX/4 RUNNER LANDCRUISER / LANDCRUISER PRADO - MOTOR 1KZT/1KZTE/KZN

							
49601 PAK	49626 B	49421 SU	49425 NS				
							
49430 PV	49468 PV	T-128 CV	T-129 CV				
							
T-105 S	949606	SCKIT 749406					
							
SCKIT 749606		849406 B					
49606 CB	Jogo do motor s/ cabeçote						
49606 CV	Jogo do motor c/ cabeçote (chapa)						
49606 PAK CB	Jogo do motor c/ cabeçote (fibra)						
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49601 PAK		Junta de cabeçote	01	949606		Jogo de arruelas	01
49421 SU		Junta do coletor de escape	01	SCKIT 749406		Kit de juntas	01
49425 NS		Junta do coletor	04	SCKIT 749606		Kit de juntas	01
49430 PV		Junta da bomba d'água	01	T-105 S		Anel de escape	02
49468 PV		Junta do radiador de óleo	01	T-128 CV		Junta do turbo	01
49626 B		Junta da tampa de válvulas	01	T-129 CV		Junta do caracol do turbo	01
849606 B		Jogo de borrachas	01				

CÂMBIOS

							
T-029 PV	T-033 PV	T-034 PV					
T-010 PV							
							
T-023 PV	T-024 PV	T-026 PV					
							
T-027 PV	T-028 PV	T-029 PV					
							
T-047 PV	T-068 PV						
T-011 PV							
T-012 PV							
T-010 PV	Jogo de Juntas do Câmbio Toyota (antigo) até 80 - N.Orig. ROJ-30133701						
T-011 PV	Jogo de Juntas da reduzida Toyota (antigo) até 80 - N.Orig. ROJ-30134701						
T-012 PV	Jogo de Juntas de câmbio e Reduzida Toyota (antigo) até 80 - N.Orig. ROJ-30133701/ROJ30134701						
N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-023 PV		Junta da tampa dianteira	01	T-029 PV	3313298001	Junta da maringa eixo piloto	02
T-024 PV	3615298001	Junta do flange do retentor	01	T-033 PV	3312298001	Junta da tampa do câmbio	01
T-026 PV	3612298001	Junta da tampa lateral	01	T-034 PV	3316298001	Junta da tomada de força	01
T-027 PV	3614198001	Junta da tampa superior	02	T-047 PV	3615498001	Junta da tpa do rolamento do eixo	02
T-028 PV		Junta da tampa rolamento traseiro	01	T-068 PV	3616498001	Junta guia da haste deslizante	01

CÂMBIOS



T-015 PV



T-016 PV



T-017 PV



T-019 PV



T-020 FE



T-021 FE

T-025 FE Jogo de Juntas Xime Toyota até 82 2 rodas (completo)

T-075 PV Jogo de Juntas Xime Toyota até 82 2 rodas (sem feltros T-020 FE / T-021 FE)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-015 PV	4342298001	Junta da roda livre	02	T-019 PV	4343698001	Junta do munhão furo 8 mm	02
T-016 PV		Junta meia lua do Xime	04	T-020 FE	9002303008	Feltro	02
T-017 PV	4343598001	Junta do munhão furo 8 mm	02	T-021 FE	4323998001	Feltro	04



T-054 NA



T-055 PP



T-057 PP



T-058 PP



T-059 PP

T-035 NA Jogo de Juntas Caixa de Direção Toyota (anos todos)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-054 NA	4533298001	Junta da tampa do eixo setor	01	T-058 PP	4532398002	Calço da caixa 0,16 mm	01
T-055 PP	4532398001X1	Calço da caixa 0,20 mm	01	T-059 PP	4532398002 X1	Calço da caixa 0,30 mm	01
T-057 PP		Calço da caixa	01				



T-015 PV



T-018 PV



T-022 FE



T-079 PV

T-056 FE Jogo de Juntas Xime Toyota moderno p/ 2 rodas 82 em diante (completo)

T-076 PV Jogo de Juntas Xime Toyota moderno p/ 2 rodas 82 em diante (sem feltros T-022 FE)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-015 PV	4342298001	Junta da roda livre	02	T-022 FE		Junta do Xime	
T-018 PV	4343598002	Junta do munhão furo 10 mm	02	T-079 PV	4343698001	Junta do munhão furo 8 mm	



T-037 PV



T-040 PV



T-041 PV



T-045 PV

T-030 PV



T-036 PV



T-038 PV



T-039 PV

T-042 PV



T-043 PV



T-044 PV



T-046 PV

T-061 PV

T-062 PV


T-030 PV Jogo de Juntas Câmbio Toyota 4 marchas 81 / 92 - N.Orig. 3311098003

T-061 PV Jogo de Juntas da Reduzida Toyota 4 marchas 81 / 92 - N° Orig. 33110198006

T-062 PV Jogo de juntas Câmbio e Reduzida Toyota 4 marchas 81 / 92 - N. Orig. 333611098002

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01
T-037 PV	3327298001	Junta da tampa guia	01	T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01
T-038 PV	3614298002	Junta da tampa da caixa	01	T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01
T-039 PV	3614398001	Junta da caixa de extensão	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-040 PV	3313298002	Junta da moringa	01	T-046 PV	3615298003	Junta da flange do eixo	01
T-041 PV	3314298002	Junta da tampa da flange	01				


CÂMBIOS




T-045 PV



T-081 PV



T-083 PV



T-084 PV

T-080 PV



T-036 PV



T-038 PV



T-039 PV



T-042 PV



T-043 PV



T-044 PV



T-046 PV

T-082 PV

T-080 PV Jogo de Juntas Câmbio Toyota moderno 5 marchas 94 em diante - N.Orig. 3311098004

T-082 PV Jogo de Juntas Câmbio e Reduzida Toyota 5 marchas 94 Em Diante c/ motor 14 B Importado

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-038 PV	3614298002	Junta da tampa da caixa	01	T-046 PV	3615298003	Junta da flange do eixo	01
T-039 PV	3614398001	Junta da caixa de extensão	01	T-081 PV	3311098004	Junta da tampa	01
T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01	T-083 PV	3313298003	Junta da moringa	01
T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01	T-084 PV	3314298003	Junta da extensão	02
T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01				



T-037 PV



T-040 PV



T-045 PV



T-083 PV



T-084 PV

T-080 PV



T-036 PV



T-042 PV



T-043 PV



T-044 PV



T-086 PV



T-088 PV



T-089 PV

T-091 PV

T-092 PV

T-091 PV Jogo de Juntas da reduzida Toyota 5 marchas 94 ed (orig. 3611098003) c/ motor Mercedes Benz

T-092 PV Jogo de Juntas Câmbio e Reduzida Toyota 5 marchas 94 ed c/ motor Mercedes Benz

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-037 PV	3327298001	Junta da tampa guia	01	T-083 PV		Junta	01
T-040 PV	3313298002	Junta da moringa	01	T-084 PV	3314298003	Junta da extensão	02
T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01	T-086 PV	3615298003	Junta da tampa do flange	01
T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01	T-088 PV	3614498002	Junta da caixa de reduzida	01
T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01	T-089 PV	3614398002	Junta do câmbio e reduzida	01

CÂMBIOS



T-111 PV



T-112 PV



T-113 PV



T-115 CB



T-116 PP

T-110 PV



SCFE 220100



T-115 CB



T-119 CB




T-121 PV



T-122 PV



T-123 PV



T-125 PP

T-120 PV

T-130 PV

T-110 PV Jogo de Juntas Câmbio Toyota Hilux

T-120 PV Jogo de Juntas da Reduzida da Toyota Hilux (com feltro SCFE 220100)

T-130 PV Jogo de Juntas de câmbio e da Reduzida da Toyota Hilux (com feltro SCFE 220100)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
SCFE 220100		Feltro	01	T-119 CB		Junta	01
T-111 PV	0433135160	Junta	01	T-121 PV		Junta	01
T-112 PV		Junta	02	T-122 PV		Junta	01
T-113 PV		Junta	01	T-123 PV		Junta	01
T-115 CB		Junta	02	T-125 PP		Junta	01
T-116 PP		Junta	01				

TURBINAS



49375 NA



T-126 NA



T-127 AI



T-128 AI



T-129 AI



T-141 AI

T-140 AI Jogo de juntas da turbina Hilux 2.5 / 3.0 (Juntas T-127 / T-128 e T-129 / T-141 aço inox)

T-140 CV Jogo de juntas da turbina Hilux 2.5 / 3.0 (Juntas T-127 / T-128 e T-129 / T-141 chapa)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
49375 NA		Junta de lubrificação do turbo	01	T-128 AI		Junta do caracol	01
T-126 NA		Junta do cano de óleo	01	T-129 AI		Junta do caracol	01
T-127 AI		Junta	01	T-141 AI		Junta do escape (furo 11 mm)	01



49376 NA



92176 NA



92177 NA



T-141 CV



T-142 CV

T-150 CV Jogo de juntas da turbina Hilux 3.0 eletrônica

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49376 NA		Junta da saída de ar	01	T-141 CV		Junta do caracol (furo 11 mm)	01
92176 NA		Junta do cano de óleo	01	T-142 CV		Junta do caracol (furo 11 mm)	01
92177 NA7		Junta do cano de óleo	01				



49376 NA



49377 NA



92176 NA



T-141 AI































T-147 F

T-160 CV Jogo de juntas da turbina - CT-12-B - Toyota Hilux / Prado / Landcruiser 3.0 1-KZ / 1KZ-TE

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49376 NA		Junta da saída de ar	01	T-141 AI		Junta do escape (furo 11 mm)	01
49377 NA		Junta da refrigeração	01	T-147 F		Junta do caracol	01
92176 NA		Junta do cano de óleo	01				

JUNTAS DIVERSAS

 49231 NA	 849433 B	 849479 B	 T-013 PV 1/32" / 1/64"
Junta do cano d'água - Hilux 3.0 turbo 2005/2009 - 163310L050	Jogo de vedador das velas 2368230020	Kit de anéis cônicos tpa de válvulas Hilux 2.5 / 3.0 16V mtr 1KD-FTV	Junta do diferencial dianteiro Toyota (furo 10 mm) - 42181.98002
 T-014 NA 1/16 "	 T-051 PP 0,10 mm T-055 PP 0,20 mm T-057 PP 0,25 mm T-058 PP 0,15 mm T-059 PP 0,30 mm	 T-055 F 0,20 mm T-057 F1 0,25 mm T-059 F3 0,30 mm	 T-058 F1 0,10 mm T-058 F2 0,16 mm T-058 F3 0,40 mm
Junta da tampa do diferencial traseiro Toyota (furo 10 mm) - 2181.98002	Calço da caixa de direção	Calço de caixa de direção	Calço de caixa de direção
 T-060 PV	 T-063 CB	 T-064 FE	 T-065 FE
Junta do semi eixo Toyota	Junta da boia do tanque 8336198001	Feltro (92303002) Toyota (todos) 9230398002	Feltro (92303005) Toyota (todos) 9230398005
 T-066 FE	 T-067 FE	 T-073 PV 1/32" - 1/64"	 T-074 NA 1/16"
Feltro (902303007) Toyota (todos) 9230398007	Feltro (92303009) Toyota (todos) 9230398009	Junta do dif. dianteiro (furo 8 mm) Toyota - 4218.198001	Junta da tampa do diferencial traseiro Toyota (furo 8 mm) - 2181.98001
 T-101 SU	 T-102 FS / S / SU	 T-103 S / SU	 T-104 FS / S
Anel do escape - motor 14 B 9002917001	Junta do abafador - motor 14-B 9002917001/2	Junta do coletor de admissão Toyota - motor 14 B	Junta da saída escape (60 mm) Toyota Hilux
 T-105 SU	 T-106 S	 T-114 PV 1/32"	 T-107 FF / S / SU
Anel de escape Hilux	Junta da tubagem de admissão Hilux	Junta do diferencial - Hilux 4218160060	Junta da tubagem de escape Toyota Hilux (multilâminas)
 T-108 SU	 T-117 F 0,10 MM T-117 F1 0,15 MM T-117 F2 0,20 MM T-117 F3 0,25 MM T-117 F4 0,30 MM	 T-118 F 0,10 MM T-118 F1 0,15 MM T-118 F2 0,20 MM T-118 F3 0,25 MM T-118 F4 0,30 MM	 T-127 SU
Junta da tubagem de escape Toyota 14 B	Calço - Toyota	Calço - Toyota	Junta da saída de escape Toyota Hilux