


## MAXION HS 2.5 TDI - MBB SPRINTER 310 / 312 / RANGER / S-10 / BLAZER / LAND ROVER



43007 PAK 3M



77026 B



43021 NS



43014 NA



43017 NA



43018 NA



43040 SU



877025 B



AAC 007/B


### SUPERIOR



43016 NA



43028 NA



43029 NA



43026 CB



43019 NA



43020 NA



43022 NA



43023 NA



43024 NA



43025 NA



43030 NA



43015 NA



43027 NA



05239 GHSIF



05352 BRG-F



05353 BRG-F



05413 GRGG




SCKIT 543010 RT

<b>43001 CB</b>	<b>Jogo do motor s/ cabeçote s/ retentores</b>
<b>43001 PAK SC 3M</b>	<b>Jogo do motor c/ cabeçote (fibra) 1,59 mm s/ retentores</b>
<b>43001 PAK CB RSC 3M</b>	<b>Jogo do motor c/ cabeçote (fibra) 1,59 mm c/ retentores e vedadores</b>
<b>43011 CB</b>	<b>Jogo superior s/ cabeçote</b>
<b>43011 PAK CB 3M SC</b>	<b>Jogo superior c/ cabeçote</b>

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
43007 PAK 3M	ERR-5263	Junta do cabeçote	01	43027 NA		Junta do cano d'água	01
43014 NA	ERR-2378	Junta bomba d'água	01	43028 NA	ERR-4860	Junta distribuição interna	01
43015 NA	ERR-2028	Junta da bomba de combustível	01	43029 NA	ERR-4120	Junta da tampa de distribuição	01
43016 NA	ERR 2409	Junta do cárter	01	43030 NA	0000110180	Junta retentor traseiro	01
43017 NA	ERR-3490	Junta do termostato	01	43040 SU		Junta da saída do escape	01
43018 NA	ERR 3284	Junta da bomba d'água	01	77026 B	ERR-2409	Junta da tampa de válvulas	01
43019 NA	ERR 2027	Junta da bomba de vácuo	01	877025 B		Jogo de borr.da tampa de válvulas	01
43020 NA	ERR 2026	Junta da bomba de vácuo	01	AAC 007/B		Arr.do bico 7,4 x 15,8 x 0,9 mm	04
43021 NS	ERR-3785	Junta escape / admissão	01	05239 GHSIF		Retentor do mancal traseiro	01
43022 NA	ERR-3283	Junta do filtro de óleo	01	05352 BRG-F		Retentor dianteiro	01
43023 NA	ERR-1563	Junta do cano de óleo	02	05353 BRG-F		Retentor do comando	01
43024 NA	ERR-1561	Junta do tubo de inspeção	01	05413 GRGG		Retentor guarda pó cx. distribuição	01
43025 NA	0010744780	Junta da bomba injetora	01	SCKIT 543010 RT		Kit de vedador de válvulas	01
43026 CB	ERR0913B	Junta pé de galinha	02				

## MAXION HS / RANGER 2.8 POWER STROKE







### 43002 CB Jogo do motor s/ cabeçote

### 43002 PAK CB SC 3M Jogo do motor c/ cabeçote

N/Número	N/Original	Descrição	QT	N/Número	N/Original	Descrição	QT
43006 PAK 3M	ERR-5263	Junta do cabeçote	01	43024 NA	ERR-1561	Junta do tubo de inspeção	01
43014 NA	ERR-2378	Junta bomba d'água	01	43025 NA	0010744780	Junta da bomba injetora	01
43015 NA	ERR-2028	Junta da bomba de combustível	01	43026 CB	ERR0913B	Junta pé de galinha	02
43016 CB-LT	ERR 2409	Junta do cárter	01	43027 NA		Junta do cano d'água	01
43017 NA	ERR-3490	Junta do termostato	01	43028 NA	ERR-4860	Junta distribuição interna	01
43018 NA	ERR 3284	Junta da bomba d'água	01	43029 NA	ERR-4120	Junta da tampa de distribuição	01
43019 NA	ERR 2027	Junta da bomba de vácuo	01	43030 NA	0000110180	Junta retentor traseiro	01
43020 NA	ERR 2026	Junta da bomba de vácuo	01	43040 SU		Junta da saída do escape	01
43021 NS	ERR-3785	Junta escape / admissão	01	77026 B	ERR-2409	Junta da tampa de válvulas	01
43022 NA	ERR-3283	Junta do filtro de óleo	01	877025 B		Jogo de borr. da tampa de válvulas	01
43023 NA	ERR-1563	Junta do cano de óleo	02	AAC 007/B		Arr.do bico 7,4 x 15,8 x 0,9 mm	04

## JUNTAS DIVERSAS

 <p>43006 CV 3M (chapa) BG1T-6051-CA 43006 PAK 3M (fibra) 1,9 mm</p>	 <p>43007 CV 1M (chapa) ERR5263 43007 CV 2M (chapa) 43007 CV 3M (chapa) 70490292 43007 PAK 1M (fibra) ERR5261 43007 PAK 2M (fibra) ERR5262</p>	 <p>43033 NA</p>
<p>Junta de cabeçote - Maxion 310D (Power Stroke) HS 2.8 / Sprinter / Ranger 2.8</p>	<p>Junta de cabeçote Máxion HSD 2.5 – Mercedes Benz / Land Rover / Sprinter / Blazer / S-10 / Ranger</p>	<p>Junta do cabeçote do filtro de óleo Ranger 2.8 - 70490301F160 / BG1T6838AA</p>
 <p>43035 B</p>		
<p>Borracha da tampa de válvulas Maxion 2.5 / 2.8</p>		