

Jogos e Juntas para turbinas



11463 F



50545 S



91423 AI

11486 CV Jogo de juntas para turbina - Ranger 2.2 / 3.2

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
11463 F		Junta do caracol	01	91423 AI		Junta	01
50545 S		Junta do cano de óleo	01				



11573 FF



11576 NA



11577 FF



46575 NA



50545 S



AAA 008/A



AAA 012/A

11586 CV Jogo de juntas para turbina - Transit 2.2 / 3.2 L

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
11573 FF	801748	Junta da saída do turbo	01	50545 S	99436992	Junta do cano de óleo	01
11576 NA	801747	Junta da entrada de óleo	01	AAA 008/A		Arr. alumínio 8 x 14 x 1,0 mm	01
11577 FF	801749	Junta da base	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	02
46575 NA	058145757B	Junta do cano de retorno	01				



12372 FF



12373 FF



46575 NA



50545 S



AAA 008/A



AAA 012/A

11686 CV Jogo de juntas para turbina - Ranger Rover TDV6-3

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
12372 FF		Junta	01	50545 S	99436992	Junta do cano de óleo	01
12373 FF		Junta	01	AAA 008/A		Arr. alumínio 8 x 14 x 1,0 mm	01
46575 NA	058145757B	Junta do cano de retorno	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	02



33672 AI



33673 AI



33674 AI



33676 NA



AAA 012/A



AAA 016/A

33686 AI Jogo de juntas para turbina - Sprinter / Ranger / S-10 / Blazer - Motor Maxion HS 2.5

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
33672 AI		Junta do caracol	01	33676 NA		Junta da lubrificação	01
33673 AI		Junta da base	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	02
33674 AI		Junta da base	01	AAA 016/A		Arr. alumínio 16,2 x 22 x 1,5 mm	02



40773 F



40774 FF



46575 NA



50545 S



AAA 008/A



AAA 012/A

40786 CV Jogo de juntas para turbina - Punto / Línea 1.4 T-J

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
40773 F		Junta	01	50545 S	99436992	Junta do cano de óleo	01
40774 FF		Junta	01	AAA 008/A		Arr. alumínio 8 x 14 x 1,0 mm	01
46575 NA	058145757B	Junta do cano de retorno	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	02



46078 FF



46973 F

46075 FF Jogo de juntas para turbina - Amarok 2.0 16 Valvulas - Bi-turbo

N/Número	Original	Descrição	QT
46078 FF		Junta do caracol	01
46973 F		Junta da saída	01



46077 F



46940 F

46076 FF Jogo de juntas para turbina - Jetta TSI / Audi A3 / Passat / Tiguan - motor 2.0 diesel

N/Número	Original	Descrição	QT
46078 F		Junta do caracol	01
46940 FF		Junta da saída	01

Jogos e Juntas para turbinas



46372 SU



46373 SU



46374 NA TEL



AAA 012/A



AAA 016/A

46386 SU Jogo de Juntas de turbina do motor 1000 MI-16V

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
46372 SU	377253039	Junta	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	02
46373 SU	0362530396	Junta de fixação do turbo	01	AAA 016/A		Arr. alumínio 16,2 x 22 x 1,5 mm	02
46374 NA TEL	036145757	Junta do flexível	01				



46523 SU



46574 SU



46575 NA



46576 NA



AAA 012/A



AAA 014

46586 SU Jogo de juntas da turbina Golf / Audi A3

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
46523 SU	1JO253135A	Junta do tubo de escape	01	46576 NA	058145757A	Junta do cano de retorno	01
46574 SU	1JO253135A	Junta	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	06
46575 NA	058145757B	Junta do cano de retorno	01	AAA 014		Arr. alumínio 14,3 x 20 x 1,5 mm	06



46573 SU



46574 SU



46575 NA



46576 NA



AAA 012/A



AAA 014

46587 SU Jogo de juntas da turbina Golf / Audi A3

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
46573 SU		Junta do caracol	01	46576 NA	058145757A	Junta do cano de retorno	01
46574 SU	1JO253135A	Junta	01	AAA 012/A		Arr. alumínio 12 x 16 x 1,5 mm	06
46575 NA	058145757B	Junta do cano de retorno	01	AAA 014		Arr. alumínio 14,3 x 20 x 1,5 mm	06



50593 F



50594 FF



91266 NA



AAA 010

50598 FF Jogo de juntas para turbina – Renault Master 2.3 Euro 3 K-03

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
50593 F		Junta do caracol	01	92266 NA 1/16"		Junta do cano de óleo	01
50594 FF		Junta da base	01	AAA 010		Arr. alumínio 10 x 14 x 1,0 mm	01



49375 NA



49376 NA



57975 FF



57977 FF

57976 FF Jogo de juntas para turbina – Renault master 2.3 DCI Euro 5 turbo GTB 1549

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49375 NA		Junta da lubrificação	01	27975 FF		Junta da base	01
49376 NA		Junta da saída de ar	01	57977 FF		Junta da base	01



49376 NA



57972 FF



57973 FF



92176 NA

57978 FF Jogo de juntas para turbina – Renault Master 2.3 - 16V DCI 2003 em diante

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49376 NA		Junta da saída de ar	01	57973 FF		Junta da base	01
57972 FF		Junta do caracol	01	92176 NA		Junta do cano de óleo	01

Jogos e Juntas para turbinas



48373 CV



48375 NA



59266 NA



91296 CV Jogo de Juntas para turbina - Topic

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48373 CV	3440987080	Junta da mesa	01	71373 CV		Junta do caracol	01
48375 NA		Junta do cano de retorno	01	91221 SU		Junta	04
59266 NA	1671153	Junta do cano de lubrificação	01	AAA 010		Arr. alumínio 10 x 14 x 1,0 mm	02
59376 NA	1671152	Junta do cano de retorno	01	AAA 014		Arr. alumínio 14,3 x 20 x 1,5 mm	02



91422 AI



91423 AI



91434 NA



91472 AI



91473 AI



AAC 012/B

91486 AI Jogo de Juntas para turbina - Turbo TD04 4D56T - Mitsubishi L-200 / L-300 / L-400 / Pajero motor 2.5 L

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
91422 AI	MD050079	Junta do coletor	01	91472 AI		Junta	01
91423 AI	MD050072	Junta	01	91473 AI		Junta	01
91434 NA		Junta	01	AAC 012/B		Arr. cobre 12,1x16,2x1,4 mm	02



48373 CV



59266 NA



59376 NA



71373 CV



91433 NA



AAA 010/A



AAA 014/A

91496 CV Jogo de Juntas para turbina - Mitsubishi L-200

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48373 CV	3440987080	Junta da base	01	91433 NA		Junta lig. superior	02
59266 NA	1671153	Junta da lubrificação	01	AAA 010/A		Arr. alumínio 10x14x1,5 mm	02
59376 NA	1671152	Junta do cano de retorno	01	AAA 014/A		Arr. alumínio 14x22x1,5 mm	02
71373 CV		Junta do caracol	01				



91423 AI



91434 NA



91473 CV

91497 CV Jogo de juntas para turbina - Hyundai HR 8 válvulas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
91423 AI	MD050072	Junta	01	91473 CV		Junta	01
91434 NA		Junta	01				



91672 FF



91266 NA 1/16"



91673 F



91676 NA

91675 FF Jogo de juntas para turbina - Kia Sorento 2.5 4 cils. 140 CV turbo GT-1752-S K04 UNT

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
91672 FF		Junta da base	01	91673 F		Junta do caracol	01
91266 NA		Junta do cano de óleo	01	91676 NA		Junta do filtro	01

Jogos e Juntas para turbinas



91434 NA



91672 FF



91673 F

91686 CV Jogo de juntas para turbina – Hyundai HR 16 válvulas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
91434 NA		Junta	01	91673 F		Junta do caracol	01
91672 FF		Junta da base	01				



92172 FF



92173 FF



92174 NS



92175 NS



92176 NA



92177 NA

92186 FF Jogo de juntas para turbina -Nissan Frontier / Pathfinder / Navarra (Turbo GT-2056V MT-2.5 D 16V) Geometria 170 CV

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
92172 FF		Junta do caracol	01	92175 NS		Junta	01
92173 FF		Junta da base	01	92176 NA		Junta do cano de óleo	01
92174 NS		Junta	01	92177 NA		Junta do cano de óleo	01



92176 NA



92177 NA



92272 FF



92273 FF

92286 FF Jogo de juntas para turbina – Nissan 2.5 DCI - 190 CV

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
92176 NA		Junta do cano de óleo	01	92272 FF		Junta do caracol	01
92177 NA		Junta do cano de óleo	01	92273 FF		Junta da base	01



97372 SU



97373 SU



97374 SU



97375 SU



97376 SU



97422 FF

97386 SU Jogo de Juntas para turbina Mitsubishi 3.2 16V MOTOR 4M41

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
97372 SU		Junta	04	97375 SU		Junta	01
97373 SU		Junta	01	97376 SU		Junta	02
97374 SU		Junta	01	97422 FF		Junta	01



91472 CV



91474 SU



97374 SU



97375 SU



97376 SU



97377 SU



97378 SU

97486 SU Jogo de juntas para turbina - Pajero Sport HPE

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
91472 CV		Junta	01	97376 SU		Junta	02
91474 SU		Junta	02	97377 SU		Junta	01
97374 SU		Junta	01	97378 SU		Junta	01
97375 SU		Junta	01				



92176 NA



97374 SU



97375 SU



97376 SU



97422 FF



97423 SU

97496 SU Jogo de Juntas para turbina MitsubishiPajero Full 2.8 – 8V diesel - MOTOR 4M40 / 4M40T

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
92176 NA		Junta do cano de óleo	01	97376 SU		Junta	02
97374 SU		Junta	01	97422 FF	TF035HM12T	Junta da saída de escape	01
97375 SU		Junta	01	97423 SU		Junta	01

Jogos e Juntas para turbinas



JUNTAS DIVERSAS



48372 CV



48376 NA



59266 NA



59268 NA



SCVO 112 CV

SCNI 020 CV Jogo de juntas turbina - Nissan

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
48372 CV	TRK145453	Junta da base	01	59268 NA		Junta do cano de lubrificação	01
48376 NA		Junta do cano de retorno	01	SCVO 012 CV		Junta da mesa	01
59266 NA	1671153	Junta do cano de óleo	01				



59267 NA



59376 NA



59573 AI



AAA 014



AAA 022/B

SCVO 050 AI Jogo de Juntas para turbina - Scania DC 13A

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
59267 NA		Junta do retorno de óleo	01	AAA 014		Arr.de alumínio 14,3 x 20 x 1,5mm	02
59376 NA		Junta do cano de retorno	01	AAA 022/B		Arr.de alumínio 22 x 27 x 1,5mm	02
59573 AI		Junta da base	01				

49375 NA

T-126 NA



T-128 AI



T-129 AI



T-141 AI

T-140 AI Jogo de juntas da turbina Hilux 2.5 / 3.0 (Juntas T-127 / T-128 e T-129 em aço inox)

T-140 CV Jogo de juntas da turbina Hilux 2.5 / 3.0 (Juntas T-127 / T-128 e T-129 em chapa)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49375 NA		Junta de lubrificação do turbo	01	T-129 AI		Junta do caracol	01
T-126 NA		Junta do cano de óleo	01	T-141 AI		Junta do escape furo 10 mm	01
T-128 AI		Junta do caracol	01				



49376 NA



92176 NA



92177 NA



T-127 CV



T-142 CV

T-150 CV Jogo de juntas da turbina Hilux 3.0 eletrônica

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49376 NA		Junta da saída de ar	01	T-129 CV		Junta do caracol	01
92176 NA		Junta do cano de óleo	01	T-142 CV		Junta do caracol (furo 11 mm)	01
92177 NA7		Junta do cano de óleo	01				



49376 NA



49377 NA



92176 NA



T-141 AI



T-147 F





























T-160 CV Jogo de juntas da turbina - CT-12-B - Toyota Hilux / Prado / Landcruiser 3.0 1-KZ / 1KZ-TE

N/Número	Original	Descrição	QT	N/Número	Original	Descrição	QT
49376 NA		Junta da saída de ar	01	T-141 AI		Junta do escape	01
49377 NA		Junta da refrigeração	01	T-147 F		Junta do caracol	01
92176 NA		Junta do cano de óleo	01				

Jogos e Juntas para turbinas



JUNTAS DIVERSAS

			
11463 F Junta do caracol - Turbina GTB 1749V/GTB2260 - VZK Ford Ranger 2.2/3.2 Duratorq - Mazda 3.2 Duratorq	11573 FF Junta da saída da turbina Ford Transit / Land Rover Defender 2.2/2.4 motor Duratorq turbo - MP-140 - 801748	11576 NA Junta entrada de óleo turbina Ford Transit/Land Rover Defender 2.2/2.4 Duratorq turbo - MP-140 - 801747	11577 FF Junta da saída da turbina - Ford Transit / Land Rover Defender 2.2/2.4 Duratorq turbo - MP-140 - 801749
			
12372 FF Junta do turbo GTB-1749VK Land Rover Discovery 3.0 turbo	12373 FF Junta do turbo GTB-1749VK Land Rover Discovery 3.0 turbo	33629 NA Junta de lubrificação do turbo S-10 / Silverado	33672 CV / AI Junta da turbina S10 / Blazer / Silverado/Agrale Ranger/F1000 (todos c/ motor HSD Maxion / Sprint
			
33675 CV Junta da base da turbina T-2 - Volare GT-22	33677 NA Junta da lubrificação do turbo	33678 CV Junta da carcaça do turbo Volare T-2 / GT-22	33682 CV Junta da carcaça do turbo Sprinter OM-611-LA/311/313/413
			
33683 FF Junta do caracol da turbina Mwm Sprint 4.10T	33684 AI Junta da base da turbina S-10 / Silverado motor Sprinter(Furo 11 mm)	40773 F Junta do turbo - Punto/Línea/Bravo/Lacia / T.Jet. 1.4 16 V. GK-10-074 RHF3-VL-36/V-37/VL-38	40774 FF Junta do turbo - Punto/Línea/Bravo/Lacia / T.Jet. 1.4 16 V. GK-10-074 RHF3-VL-36/V-37/VL-38
			
46077 F Junta da base da turbina Golf / Jetta TSI - 06L253039	46078 FF Junta da base do turbo Amarok 2.0 16V	46377 SU Junta do caracol da turbina Gol 1000 (turbo 100AT)	46973 F Junta da saída do turbo Amarok 2.0 16V bi turbo
			
49245 NA TEL Junta do retorno d'água Hilux / Nissan Frontier	49376 NA Junta da saída de ar da turbina da Hilux 3.0 eletrônica	49377 NA Junta da refrigeração Turbo CT-12-B – Hilux / Prado / Landcruiser 3.0 1-KZ / 1K-TE	57972 FF Junta do caracol turbo GTB 1549-V Renault master
			
57973 FF Junta da base turbo GTB 1549-V Renault master	57975 FF Junta da base turbo GTB 1549-V Renault master	57977 FF Junta da base turbo GTB 1549-V Renault master	58372 FF Junta da base do turbo Mazda

Jogos e Juntas para turbinas



JUNTAS DIVERSAS

91266 NA 1/16"	91268 NA	91422 CV / FF	97422 FF
Junta do cano de óleo do turbo Mitsubishi TD 04	Junta do trocador de calor Mitsubishi L-200-HPE	Junta do coletor de escape Mitsubishi L 200 - MD050079	Junta da saída de escape Pajero 2.8 turbo diesel TF035HM12T
91423 AI / SU	91472 AI	91473 AI	91474 SU
Junta da turbina Mitsubishi L-200 - MD050072	Junta da turbina Mitsubishi	Junta da turbina Mitsubishi	Junta do caracol da turbina Mitsubishi Pajero Sport / L-200 HPE - 4D55-T / 4D-56
91477 FF	91573 F	91672 FF	91673 F
Junta da base da turbina HR / Ducato / Boxer / Jumper Renault / Audi	Junta do turbo KT-10 Kia Sportage 2.0	Junta da base da turbina Kia Sorento 2.5 16 V. DOHC 140 CV - 02/06	Junta do caracol da turbina Kia Sorento 2.5 16 V. DOHC 140 CV - 02/06
91676 NA	92174 NA	92175 NA	97423 SU
Junta do filtro da turbina do Kia Sorento 2.5 16V DOHC 140CV 02/06	Junta da turbina GT 2056	Junta da turbina GT 2056	Junta da turbina Mitsubishi Pajero
97424 FF	97425 NA-TEL	97437 F	T-127 FS
Junta da turbina Mitsubishi Pajero 4-M-40	Junta de lubrificação da turbina Mitsubishi Pajero 4-M-40	Junta do caracol da turbina Mitsubishi Pajero Triton Junta da turbina	Junta da saída de escape Toyota Hilux 3.0
T-143 AI / FF	T-147 F		
Toyota Hilux 3.0	Junta do caracol turbo CT-12-B Hilux / Prado / Landcruiser 3.0 1KX/1KZ-TE		