

INJEÇÃO ELETRÔNICA



			
10363 VITON	10412 NA	ORING 2110 V	ORING 7897 VIT
10040 B	Jogo para I.E - Astra 99 / Corsa / Meriva / Montana 2006 ed 1.8 8V flex.		

			
10363 VITON	ORI 203	ORING 2109VITON	ORING 7897 VIT
10050 B	Jogo para I.E - Corsa / Montana 1.4 8 válvulas flex 2007 ed		

			
10361 VITON	10362 VITON	10363 VITON	10364 VITON
10090 VITON	Jogo de anéis para I.E - Meriva, Montana, Corsa, Astra 1.8 / 8 válvulas flex 2004 em diante (viton)		

					
10056 B	10412 NA	10414 NA	10432 NA	10452 NA	10464 NA
					
56095	ORI 009	ORI 012	ORI 111 VIT	ORI 116	ORI 203
10150 B	Jogo para I.E - Astra 96 ed / Omega 2.0 / VECTRA 2.0 16V / 2.4 16V / ZAFIRA 99 - Sistema Bosch				

		
10361 VITON	10362 VITON	10363 VITON
10340 VITON	Jogo de anéis para I.E - Meriva, Montana, Corsa, Astra 1.8 / 8 válvulas flex 2004 em diante (viton)	

			
10433 NA	ORI 018	ORI 203	ORING 2110
10350 NA	Jogo para I.E – Zafira / Corsa		

				
10432 NA	10452 NA	10483 NA	ORI 203	11095
10360 NA	Jogo para I.E - Ipanema / Kadet GSI / Monza / Omega / Vectra 2.2 MPFI 4 cils. - sist. Bosch (s/ peças 11095)			
SCKIT 10360	Reparo p/ I.E - Ipanema / Kadet GSI / Monza / Omega / Vectra 2.2 MPFI 4 cils. - sist. Bosch (c/ peças 11095)			


		
10452 NA	10482 NA	ORI 203
10370 NA	Jogo para I.E. - Monza - sistema Bosch Motronic	

				
10458 NA	10482 NA	ORI 012	ORI 203	11095
10380 NA	Jogo para I.E. - Omega Suprema V-6 - 3.0 MPFI - sistema Bosch Motronic (s/ peças 11095)			
SCKIT 10380	Reparo para I.E. - Omega Suprema V-6 - 3.0 MPFI - sistema Bosch Motronic (c/ peças 11095)			

			
10458 NA	10482 NA	ORI 203	11095
10390 NA	Jogo para I.E - Omega Suprema 2.2 - 6 cils. - MPFI - sistema Rochester M-152 (s/ peças 11095)		
SCKIT 10390	Reparo para I.E - Omega Suprema 2.2 - 6 cils. - MPFI - sistema Rochester M-152 (c/ peças 11095)		


INJEÇÃO ELETRÔNICA



				
10432 NA	10452 NA	10483 NA	ORI 203	11095
10400 NA	Jogo para I.E - Omega multipoint - 6 cils. - sistema Rochester M-152 (s/ peças 11095)			
SCKIT 10400	Reparo para I.E - Omega multipoint - 6 cils. - sistema Rochester M-152 (c/ peças 11095)			

						
10411 NA	10412 NA	10432 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10410 NA	Jogo para I.E. - S10 / Blazer MPFI - sistema Rochester (s/ peças 11095)					
SCKIT 10410	Reparo para I.E. - S10 / Blazer MPFI - sistema Rochester (c/ peças 11095)					

					
10432 NA	10433 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10430 NA	Jogo para I.E. - Corsa 1.0 / 1.6 MPFI - sistema Rochester (s/ peças 11095)				
SCKIT 10430	Reparo para I.E.- Corsa 1.0 / 1.6 MPFI - sistema Rochester (c/ peças 11095)				

					
10441 NA	10442 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10440 NA	Jogo para I.E. - Omega Suprema / C-20 / Silverado 4.1 MPFI - sistema Bosch Motronic (s/ peças 11095)				
SCKIT 10440	Reparo para I.E. - Omega Suprema / C-20 / Silverado 4.1 MPFI - sistema Bosch Motronic (c/ peças 11095)				

	
10452 NA	ORI 203
10450 NA	Jogo para I.E. – Monza / Kadet / Corsa multipoint

						
10453 NA	10454 NA	10455 S	10456 B	10456 NA	10459 BQ	AAA 012/A
						
ORI 014	ORI 018	ORI 019	11068	11069	11076	11077
10451 NA	Jogo para I.E. - Corsa / Kadet / Monza / S10 - c/ I.E. monoponto TBI (s/ peças 11068 / 11069 / 11076 / 11077)					
SCKIT 10451	Reparo para I.E. - Corsa / Kadet / Monza / S10 - c/ I.E – monoponto TBI (c/ peças 11068 / 11069 / 11076 / 11077)					

					
10453 NA	10454 NA	10456 B	10456 NA	10457 NA	
					
10459 BQ	AAA 012/A	ORI 014	ORI 018	ORI 019	11068
10460 NA	Jogo para I.E. - Corsa (todos) EFI - c/ I.E single point sistema Rochester (s/ peça 11068)				
SCKIT 10460	Reparo para I.E. - Corsa (todos) EFI - c/ I.E single point sistema Rochester (c/ peça 11068)				

INJEÇÃO ELETRÔNICA



					
10432 NA	10458 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10470 NA	Jogo para I.E. - Omega 4 cils. MPFI. (s/ travas 11095)				
SCKIT 10470	Reparo para I.E. - Omega 4 cils. MPFI. (c/ travas 11095)				

						
10412 NA	10432 NA	10481 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10480 NA	Jogo para I.E - Calibra / Vectra 2.0 - 16V. multipoint - sistema Bosch (s/ peças 11095)					
SCKIT 10480	Reparo para I.E - Calibra / Vectra 2.0 - 16V. multipoint - sistema Bosch (c/ peças 11095)					

						
10491 NA	10492 S	40241 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
10490 NA	Jogo para I.E - Corsa Sedan 1.6 MPFI - motor Power Tech 16 válvulas (s/ peças 11095)					
SCKIT 10490	Reparo para I.E - Corsa Sedan 1.6 MPFI - motor Power Tech - 16 válvulas (c/ peças 11095)					

			
10433 NA	ORI 018	ORI 203	ORI 2110 V
10495 NA	Jogo para I.E - Celta / Corsa 99 ED – sedan e SW / Zafira 2001 ED 2.0 8 V. sistema Delphi		

				
10432 NA	10433 NA	11095	ORI 203	ORING 7897 VIT
SCKIT 10540	Jogo para I.E Prisma / Corsa / Celta			

								
10732 S	10753 B	10754 B	10755 B	ORI 009	ORI 111	ORI 112	ORI 118	ORI 2116
SCKIT 10700	Reparo para I.E - Vortec 4.3 gasolina							

				
11041 NA	11042 NA	11071 NA	ORI 203	11095
11040 NA	Jogo para I.E – Ford Ranger 2.3 / 2.5 - (s/ peças 11095)			
SCKIT 11040	Reparo para I.E – Ford Ranger 2.3 / 2.5 - (c/ peças 11095)			

						
11042 NA	11071 NA	11072 NA	11075 CB	46341 B	ORI 203	11095
11050 NA	Jogo para I.E - Escort XR-3 / Royale / Versailles até 93 - Santana 2.0 - multipoint - sistema Bosch (s/ peças 11095 / 46341 B)					
SCKIT 11050	Reparo para I.E - Escort XR-3 / Royale / Versailles até 93 - Santana 2.0 - multipoint - sistema Bosch (c/peças 11095 / 46341 B)					

					
11092 B	11098 B	11099 B	11635 B	ORI 203	11095
11058 B	Jogo para I.E. – Ecosport / Courier				

INJEÇÃO ELETRÔNICA



11061 NA



11062 NS



ORI 112



ORI 123

11060 NA Jogo para I.E - Fiesta 1.3 importado - sistema FIC EEC IV - c/ baquelite



11065 NA



11071 NA



11073 NA



11074 NA



ORI 203



11095

11070 NA Jogo para I.E - Fiesta CLX - (s/ peças 11095)

SCKIT 11070 Reparo para I.E. - Fiesta CLX - (c/ peças 11095)



11081 NA



11082 NA



40051 GV



46062 NA



46071 NA



46072 NA



ORI 014



ORI 018



ORI 019



ORI 2116



SCBQ 1006



11066



11084

11080 NA Jogo para I.E - Royale / Versailles - single Point - sistema Magnetti Marelli - (s/ baquelite SCBQ 1006 s/ peças 11066 e 11084)

11080 NA-BQ Jogo para I.E - Royale / Versailles - single Point - sistema Magnetti Marelli - (c/ baquelite SCBQ 1006 s/ peças 11066 e 11084)

SCKIT 11080 Reparo para I.E - Royale /Versailles - single Point - sistema Magnetti Marelli - (c/ baquelite SCBQ 1006 c/ peças 11066 e 11084)



11093 FE



11096 B



11097 B



11098 B



11099 B



11095

11088 B Reparo para I.E - motor Zetec 1.8 16 V. - sistema FIC



11093 FE



11094 B



11097 B



11098 B



11099 B



11095

11089 B Reparo para I.E - Fiesta / Courier 1.4 / 16 V. - sistema FIC



11091 B



11092 B



11093 FE



11098 B



11099 B



ORI 203



11095

11090 B Reparo para I.E - Courier / Fiesta / Ka / motor endura - sistema FIC



11043 NA



11049 NA



11071 NA



11098 B



11099 B



11095

11150 NA Jogo para I.E - Focus / Mondeo - Zetec 2.0 16 válvulas - (s/ peças 11095B / 11099 B)

SCKIT 11150 Reparo para I.E - Focus / Mondeo - Zetec 2.0 16 válvulas - (c/ peças 11095 B / 11099 B)



11041 NA



11171 NA



11172 NA



11173 NA



ORI 203

11170 NA Jogo para I.E - Ford Ranger 4 cilindros importada



11071 NA



11165 NA



11166 NA



ORI 203

SCKIT 11170 Jogo para I.E - Ford Ranger 4.0 L - 6 cilindros 94 a 01/97

INJEÇÃO ELETRÔNICA



11041 NA



11042 NA



11071 NA



11186 NA



ORI 203

SCKIT 11180 Jogo para I.E. - Ranger 94/97 - motor Mazda DOHC 4cc 2300 L/Ranger 98 / motor SOHC 4cc 2500 dupla



10432 NA



11071 NA



11187 NA



ORI 203

SCKIT 11190 Jogo para I.E. - Ford Windstar 94 - motor 3.8 L 6cc - EFI / MI



11042 NA



11071 NA



11169 NA



11098 B



ORI 203

SCKIT 11200 Jogo para I.E. - Ranger 94/95 ED - motor 6 cils. (importada)



11173 NA



11281 NA



11282 NA



11283 NA



ORI 203

11280 NA Jogo para I.E. - F-1000 95 / 98 4,9L



11291 B



11292 B



ORI 203



11095

11290 B Jogo para I.E.- EcoSport / Fiesta supercharger



11156 B



11159 B



ORI 203



11095

11360 B Jogo para I.E.- EcoSport / Focus / Ranger



11092 B



11098 B



11627 B



11635 B



ORI 011



ORI 203

SCKIT 11640 Jogo para I.E. - Zetec Rocam 1.0 I - Ka 08/99 ed / Fiesta 96 ed/ Fiesta sedan 09/99 ed/ 1.0 I. aspirado 10/01 / Fiesta 03 ed 1.0 I. - aspirado 04 / 02 ed.



15051 NA



15052 NA



15053 NA



15054 NA



15055 NA



ORI 010



ORI 2109



ORI 2117



ORING 6061

15050 NA Jogo para I.E - Suzuki Vitara



15061 NA



15062 NA



ORI 117



ORI 2109



ORING 6169

15060 NA Jogo para I.E. - Suzuki - single point (Swift)



15057 NA



15058 NA



49156 B




92257 B



ORING 6061

15070 NA Jogo para I.E. - Suzuki Vitara / Sidekick mult point

INJEÇÃO ELETRÔNICA



16052 NA



16054 NA



16055 B



49156 B



ORING 6061

16050 NA Jogo para I.E. - Honda mult point 2.2 / Accord após 1992



16053 NA



16054 NA



16055 B



49156 B



ORING 6061

16060 NA Jogo para I.E. - Honda mult point 2.2 / Accord até 1992



16054 NA



16055 B



49156 B



ORING 6061

16070 NA Jogo para I.E. - Honda / mult point / Accord 2.2 / Civic



16051 NA



16055 B



49156 B



ORING 6061

16080 NA Jogo para I.E. - Honda mult point 2.2 / Accord até 1992



16051 NA



16081 NA



16083 NA



49156 B



ORI 015 VIT



ORI 017 VIT



ORING 10520



ORING 6061



ORING 7650 VIT

16090 NA Jogo para I.E. - Honda Civic 4 cils. Sistema Keihin



10452 NA



11071 NA



40043 NA



40075 NA



ORI 009



ORI 012



ORI 203



11095

40030 NA Jogo para I.E - Tempra 2.0 16Válvulas - MPI 95 ed - sistema Magnetti Marelli (s/ peças 11095)

SCKIT 40030 Reparo para I.E - Tempra 2.0 16V MPI 95 ed - sistema Magnetti Marelli (c/ peças 11095)



40022 PV 385



40041 NA



ORI 009



ORI 012



ORI 014



ORI 107



ORI 203



ORI 2116



ORI 2117



ORI 6560



11095

40040 NA Jogo para I.E - Pálio 1.0 / 1.5 8 válvulas MPI - sistema Magnetti Marelli

SCKIT 40040 Jogo para I.E - Pálio 1.0 / 1.5 8 válvulas MPI - sistema Magnetti Marelli

INJEÇÃO ELETRÔNICA



				
40051 GV	40053 NA	40063 NA	40072 NA	SCBQ 1006
				
ORI 014	ORI 019	ORI 216	11066	11084
40050 NA	Jogo para I.E - Uno / Prêmio / Elba 1.5 / 1.6 - até 01/1994 - sistema Magnetti Marelli - s/ baquelite			
40050 AG-BQ	Jogo para I.E - Uno / Prêmio / Elba 1.5 / 1.6 - até 01/1994 - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite, s/ juntas 40051 GV			
SCKIT 40050	Reparo para I.E - Uno / Prêmio 1.5 / 1.6 - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite c/ peças 11066 e 11084			

							
40051 GV	40052 NA	40063 NA	40072 NA	ORI 014	ORI 019	ORI 216	SCBQ 1006
40060 NA	Jogo para I.E - Tempra 2.0 - sistema Magnetti Marelli - SPI- s/ baquelite						
40060 NA-BQ	Jogo para I.E - Tempra 2.0 - sistema Magnetti Marelli - SPI - c/ baquelite						

							
11066	11084	40073 NA	40074 NA	ORI 014	ORI 019	ORI 216	SCBQ 1006
SCKIT 40070	Reparo para I.E - Siena / Pálio 16válvulas - Sistema Magnetti Marelli c/ baquelite						

							
40081 NA	40082 NA	40083 NA	ORI 107	ORI 2109	ORI 2116	ORI 2117	SCBQ 2003
40080 NA	Jogo para I.E - Fiat Tipo 1.6 - Motronic s/ baquelite						
40080 NA-BQ	Jogo para I.E - Fiat Tipo 1.6 - Motronic c/ baquelite, s/ juntas 40083 NA						

				
40051 GV	40053 NA	40072 NA	40092 NA	SCBQ 1006
				
ORI 014	ORI 019	ORI 2116	11066	11084
40090 NA	Jogo para I.E - Tempra 2.0 single point - sistema Magnetti Marelli - s/ baquelite SCBQ 1006 s/ peças 11066 s/ 11084			
40090 NA-BQ	Jogo para I.E - Tempra 2.0 single point - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite SCBQ 1006 s/ 11066 s/11084 s/ 40051 GV			
SCKIT 40090	Reparo para I.E - Tempra 2.0 single point - sist. Magnetti Marelli - c/ baquelite SCBQ 1006 c/ 11066 c/ 11084			

								
10452 NA	40043 NA	40102 NA	40241 NA	ORI 009	ORI 203	ORI 012	ORI 2116	11095
40100 NA	Jogo para I.E - Tempra 2.0 16 válvulas - sistema Magnetti Marelli (s/peças 11095)							
SCKIT 40100	Reparo para I.E - Tempra 2.0 16 Válvulas - sistema Magnetti Marelli (c/ peças 11095)							

						
40111 NA	ORI 012	ORI 107	ORI 203	ORI 2116	ORING 6501	11095
40110 NA	Jogo para I.E - Pálio 1.6 16 Válvulas / Strada Weekend 1.6 98 ED - sistema Magnetti Marelli (s/ peças 11095)					
SCKIT 40110	Reparo para I.E - Pálio 1.6 16 Válvulas / Strada Weekend 1.6 98 ED - sistema Magnetti Marelli (c/peças 11095)					


INJEÇÃO ELETRÔNICA



		
10412 NA	40131 NA	ORI 203
40130 NA	Jogo para I.E - Marea Weekend 20 Válvulas, 5 cils. - sistema Motronic 2.10.4 multi point Bosch	

				
11085	40051 GV	40053 NA	40063 NA	40072 NA
				
ORI 014	ORI 019	ORI 2116	11066	SCBQ 1006
40140 NA	Jogo para I.E – Mille SX - sistema Magnetti Marelli (s/ baquelite s/ peças 11066 / 11085)			
SCKIT 40140	Reparo para I.E - Mille SX - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite SCBQ 1006 c/ peças 11066 / 11085			

						
40112 NA	ORI 010	ORI 012	ORI 203	ORI 2116	ORING 6501	11095
SCKIT 40150	Reparo para I.E - Pálio 1.6 - 16 Válvulas - sistema Magnetti Marelli					

				
10452 NA	40043 NA	40102 NA	40241 NA	
				
ORI 009	ORI 012	ORI 203	ORI 2116	11095
SCKIT 40160	Reparo para I.E. - Tempra 2.0 16 Válvulas - sistema Magnetti Marelli			

						
10452 NA	40053 NA	ORI 012	ORI 107	ORI 203	ORI 2116	11095
SCKIT 40170	Reparo para I.E - Tipo 1.6 nacional					

			
40728 B (menor)	40732 B (maior)	40752 B	ORI 203
SCKIT 40190	Kit para I.E - Fire 8 válvulas		

			
40718 B	40719 B	40733 B	ORI 203
SCKIT 40200	Kit para I.E - Fire 16 válvulas		

				
40751 NA	40733 B	ORI 009	ORI 012	ORI 012 VITON
				
ORI 107	ORI 2109 VITON	ORI 2116	ORI 203	11095
SCKIT 40580	Reparo para I.E. - Doblo / Siena / Strada			

INJEÇÃO ELETRÔNICA



40161 NA



ORI 009



ORI 012



ORI 203



11095

SCKIT 40590 Jogo para I.E - Stilo / Meriva 1.8 16 válvulas



40732 B



ORI 009



ORI 012



ORI 012 VITON



ORI 107



ORI 203



ORI 2109



ORI 2116



ORING 9094



11095

SCKIT 40690 Reparo para I.E. - Pálio / Punto 1.4



40733 B



ORI 012



ORI 012 VITON



ORI 019



ORI 107



ORI 203



ORI 2109



ORI 2116



11095

40760 B Jogo para I.E- Fiat Pálio ELX 1.0 -16 V. Fire 2001 / Siena EX 1.0-16 V. Fire 2001 / Pálio Weekend 1.0 - 16 V. Fire 2001 / Siena ELX 1.0 - 16V Fire 2001 / MPFI



40733 B



ORI 009



ORI 012 VITON



ORI 012



ORI 107



ORI 203



ORI 2109



ORI 2116



11095

40770 B Jogo para I.E - Fire 1.3 16 V - Pálio / Pálio Weekend / Doblo ELX / Siena City 2000 e Siena ELX 2002



11079



ORI 009



ORI 012



ORI 012 VITON



ORI 107



ORI 203



ORI 2109



ORI 2116



11095

40780 B Jogo para I.E - Fire 1.6 16 V. (96-2000) / Pálio Weekend Sport Sti le 1.6-16V (97-2000) / Pálio Stile / Adventure ELX (2001) / Doblo 1.6-16V (2002)



40732 B



ORI 009



ORI 012



ORI 012 VITON



ORI 107



ORI 203



ORI 2109



ORI 2116



ORING 9094



11095

40790 B Jogo para I.E - Fiat Pálio EX 1.0 8 V. / Fire 2001 / Pálio Young 1.0 8 V. / Fire 2001 MPFI.

INJEÇÃO ELETRÔNICA



						
11083	45051 NA	45052 NA	45053 AB	ORI 014	ORI 2109	ORI 2117
45040 NA Jogo de Juntas para I.E - Peugeot 405						

							
45052 NA	45053 AB	56051 NA	56052 NA	ORI 014	ORI 2109	ORI 2117	SCBQ 2003
45050 NA Jogo de juntas para I.E - Peugeot X S1							

		
ORI 203	ORING 2328	11095
45060 B Jogo de juntas para I.E - Peugeot 206 / Clio / Logan		

						
40051 GV	46071 NA	46092 NA	ORI 014	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006
46040 NA Jogo de juntas para I.E - VW / Ford - AP 1.6 EFI 95 ED - sist. Magnetti Marelli - s/ baquelite						
46040 NA-BQ Jogo de juntas para I.E - VW / Ford - AP 1.6 EFI 95 ED - sist. Magnetti Marelli - c/ baquelite s/ peças 40051 GV						

					
40051 GV	46062 NA	46071 NA	46072 NA	ORI 014	
					
ORI 018	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006	11066	11084
46060 NA Jogo para I.E - Gol 1000 ger. I e II / Gol CLI / Santana até 92 – single point FIC / EEC/IV EFI - s/ baquelite s/peças 11066 / 11084					
46060 NA-BQ Jogo para I.E - Gol 1000 ger. I e II / Gol CLI / Santana até 92 - single point FIC/EEC/IV EFI - c/ baq. s/ 11066, 11084 e 40051 GV					
SCKIT 46060 Reparo p/ I.E - Gol 1000 ger. I e II / Gol Cli / Santana até 92 - single point FIC - EEC / IV c/ baquelite c/peças 11066 s/ 11084					

						
40051 GV	46071 NA	46072 NA	ORI 014	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006
46070 NA Jogo para I.E - Escort 1.6 / 1.8 motor AP - sist. Magnetti Marelli - s/ baquelite						
46070 NA-BQ Jogo para I.E - Escort 1.6 / 1.8 motor AP - sist. Magnetti Marelli - c/ baquelite, s/ 40051 GV						

				
40051 GV	46091 NA	46092 NA	SCBQ 1006	
				
ORI 014	ORI 019	ORI 2116	11066	11084
46090 NA Jogo para I.E- Gol 1000 plus - s/ baquelite s/ peças 11066 / 11095				
46090 NA-BQ Jogo para I.E - Gol 1000 plus - c/ baquelite s/ peças 11066 / 11095 e 40051 GV				
SCKIT 46090 Reparo para I.E - Gol 1000 plus c/ baquelite c/ peças 11066 / 11095				

INJEÇÃO ELETRÔNICA



						
46102 NA	46103 NA	46104 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
46100 NA	Jogo para I.E - Polo Classic 1.8 mult point - sistema Magnetti Marelli - s/ peças 11095					
SCKIT 46100	Reparo para I.E - Polo Classic 1.8 - mult point - sistema Magnetti Marelli c/ peças 11095					

							
11071 NA	46104 NA	46112 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 2116	ORI 203	11095
46110 NA	Jogo para I.E - Gol / Parati / Santana / Saveiro (todos) AP / MI - gasolina						
SCKIT 46110	Reparo para I.E - Gol / Parati / Santana / Saveiro (todos) AP / MI - gasolina						

				
11042 NA	11071 NA	11072 NA	11075 CB	
				
46341 B	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
46120 NA	Jogo para I.E. - Gol GTI / Santana GLS AP 2.0 mult point - sistema Bosch LE Jetronic - (s/ peças 11095)			
SCKIT 46120	Reparo para I.E - Gol GTI / Santana GLS AP 2.0 mult point - sistema Bosch LE Jetronic - (c/ peças 11095)			

			
11071 NA	46101 NA	ORI 012	ORI 203
46130 NA	Jogo para I.E - Gol 1.0 / 1.8 / 2.0 AP - multi point - sistema Bosch Motronic		

				
11042 NA	11071 NA	11075 CB	46101 NA	
				
46341 B	ORI 009	ORI 012	ORI 203	11095
46140 NA	Jogo para I.E - Gol geração II - Logus / Pointer / Quantum / Santana 2.0 mult point - sist. Bosch LE Jetronic - (s/ peças 11095)			
SCKIT 46140	Reparo para I.E - Gol ger. II / Logus / Pointer / Quantum / Santana 2.0 - mult point - sist. Bosch LE Jetronic - (c/peças 11095)			


					
40051 GV	40063 NA	46072 NA	46091 NA	46092 NA	
					
ORI 014	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006	11066	11084
46150 NA	Jogo para I.E - Gol plus - sistema FIC IV EEC - s/ baquelite s/ peças 11066 e 11084				
46150 NA-BQ	Jogo para I.E - Gol plus - sistema FIC IV EEC - c/ baquelite s/ peças 11066, 11084 e 40051 GV				
SCKIT 46150	Reparo para I.E - Gol plus - sistema FIC - IV EEC - c/ baquelite c/ peças 11066 e 11084				

		
10452 NA	11071 NA	ORI 203
46160 NA	Jogo para I.E - Golf 1.8 / 2.0 - sistema Bosch	

INJEÇÃO ELETRÔNICA



						
40051 GV	40052 NA	46071 NA	ORI 014	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006
46170 NA	Jogo para I.E - VW 1.6/1.8 - 93 até 12/ 94 - sistema FIC IV EEC - s/ baquelite					
46170 NA-BQ	Jogo para I.E - VW 1.6/1.8 - 93 até 12/ 94 - sistema FIC IV EEC - c/ baquelite, s/ 40051 GV					

					
40051 GV	11071 NA	46062 NA	46071 NA	46092 NA	ORI 014
					
ORI 018	ORI 019	ORI 2116	SCBQ 1006	11066	11084
46180 NA	Jogo para I.E - GOL CLI / GLI / Logus (todos) EFI - sist. FIC IV EEC - s/ baquelite s/ peças 11066 e 11084				
46180 NA-BQ	Jogo para I.E - GOL CLI / GLI / Logus (todos) EFI - sist. FIC IV EEC - c/ baquelite s /peças 11066, 11084 e 40051 GV				
SCKIT 46180	Reparo para I.E - GOL CLI / GLI / Logus (todos) EFI - sist. FIC IV EEC - c/ baquelite c/ peças 11066 e 11084				

						
46191 NA	46192 NA	ORI 021	ORI 107	ORI 2109	ORI 2117	SCBQ 2003
46190 NA	Jogo para I.E - Golf 1.8					

				
11063 NA	11078	11095	ORI 203	ORI 2113
SCKIT 46360	Reparo para I.E - Gol / Parati - motor 1.0 AT 8 V. MI. (Bosch 1 AVS)			

				
11064 NA	11079	ORI 203	ORI 2113	11095
SCKIT 46370	Reparo para I.E - Gol / Parati - motor 1.0 16V. MI. (Bosch 1 AVS)			

		
11079	ORI 203	56095
SCKIT 46380	Reparo para I.E - Fox 2003 ed /Gol 2006 ed/G4-G5 - Golf 2001 ed / Polo 2002 ed/ A3 - 2005/2006 todos 1.6 8V - flex orig. 036133073JG	

				
46334 B	ORI 203	ORING 7510 VIT	ORING 7767 VIT	56095
SCKIT 46390	Reparo para I.E - Polo Fox 2003/AT 1.0 8V. Mpi / Gol 2006 ED (G4) AT-8 V. Flex Mpi (orig. 1601409405) (c/ peças 56095)			

			
46660 NA	46661 NA	46662 NA	ORI 203
46670 NA	Jogo para I.E - Kombi 4cc Multipoint		

		
46334 B	46681 NA	ORI 203
46680 NA	Jogo para I.E - Kombi 1.4 2006 ED	

INJEÇÃO ELETRÔNICA



								
11071 NA	46161 NA	46539 NA	ORI 009	ORI 012	ORI 017 VIT	ORI 203	ORI 211 EPDM	11095
SCKIT 46860 Reparo para I.E - Bora 2000 ed/2.0 8V. / Golf 1.8 - 20 V. turbo / Golf / New Beetle 2.0 8V.								
								
49151 NA	49154 NA	49155 B		49156 B		ORING 6061		
49150 NA Jogo para I.E -Toyota Corolla 1.8 - 4 cils. - multipoint - bico injetor denso								
								
49153 NA	49154 NA	49155 B		49156 B		ORING 6061		
49160 NA Jogo para I.E -Toyota Corolla 1.6 - 4 cils. - multipoint - bico injetor denso								
								
49154 NA	49155 B		49156 B			ORING 6061		
49170 NA Jogo para I.E -Toyota Corolla 1.6/1.8 - 4 cils. - multipoint - bico injetor denso								
								
54451 NA	54452 NA				ORI 203			
54450 NA Jogo para I.E. - Chrysler 92 ED 6 cc. Plymouth								
								
54453 NA	54454 NA	49155 B		ORI 203		ORING 6061		
54460 NA Jogo para I.E. - Chrysler Stratus 95 ED								
								
56081 B	56082 B	ORI 203		ORI 2116	ORI 2117	11095		
56050 B Jogo para I.E - Renault Clio 1.6 16 V MPI								
								
11066	11084	56054 NA	56056 NA	56057 NA	ORI 014	ORI 018	ORI 2116	SCBQ 1006
SCKIT 56060 Reparo para I.E - Renault 19 S - single point - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite								
								
11066	11084	56053 NA	56055 NA	ORI 014	ORI 2109	ORI 2116	SCBQ 1006	
SCKIT 56070 Reparo para I.E – Renault Twingo - sistema Magnetti Marelli - c/ baquelite – single point 1.2								
								
56052 NA	56057 NA	ORI 107		ORI 2109	ORI 2117	ORING 6169	SCBQ 2003	
56080 NA Jogo para I.E - Renault Clio - sistema Bosch single point 1.6 / 19 RN / Clio RL / RT / RN								

INJEÇÃO ELETRÔNICA



11066



11084



56052 NA



56054 NA



56056 NA



56057 NA



ORI 014



ORI 019



ORI 2116



SCBQ 1006

SCKIT 56090

Reparo para I.E. - Renault Clio- sist. Magnetti Marelli - c/ baquelite - s. Point 1.6 / 19 RN / Clio RL / RT / RN



56021 B



OR3 012



OR3 020



ORI 203

56120 B

Jogo para I.E. - Renault / Peugeot 1.0 16 válvulas



56081 B



56082 B



56083 B



56085 B



ORI 203

56130 B

Jogo para I.E. - Renault 1.6 16 V



56084 B



56086 B



ORI 203

56140 B

Jogo para I.E. - Renault 1.6 8 válvulas



56027 B



56029 B



ORI 203

56150 B

Jogo para I.E. - Renault 1.0 8 válvulas



10412 NA



49155 B



91157 NA



ORING 6061

91150 NA

Jogo para I.E. - Clarus GLX 16V - 97 ED



49155 B



91158 NA



ORING 6061

91160 NA

Jogo para I.E. - Hyundai / Sonata / Elantra



49155 B



91159 NA



ORING 6061

91170 NA

Jogo para I.E. - Galloper 98 ED



10412 NA



91151 NA



91152 NA



91153 NA



91156 NA



ORI 203



ORING 7229

91180 NA

Jogo para I.E. - Kia Sportage 96 ED automático / Grand Sportage 98 ED

INJEÇÃO ELETRÔNICA



91451 NA



91452 NA



91453 NA



91454 NA



ORING 6061

91460 NA Jogo para I.E. - Mitsubishi 3000 GT - DOHC V6 - 24 válvulas 92 ED (bi turbo)



91751 NA 1/16



91752 NA



ORI 020 VIT



ORING 6236



ORING 6765

91750 NA Jogo para I.E - Subaru Imprenza 1.8 I / 16 válvulas - gasolina



92051 NA



92052 NA



92053 NA



92054 NA



92055 NA



AAA 008



AAA 010/D



AAC 013



ORING 6162

92050 NA Jogo para I.E - Towner



49155 B




92061 NA 1/16




ORI 2109

92060 NA Jogo para I.E - Hyundai / Sonata / Elantra



92251 NA



92252 NA



92253 NA



92254 NA



92255 NA



92256 NA



11098 B



OR2 008




ORING 19035

92260 NA Jogo para I.E - Nissan Máxima GXE 3.0 I V6 - 93/94

INJEÇÃO ELETRÔNICA



JUNTAS DIVERSAS




			
10342 NA Junta do corpo da borboleta Astra flex 2006 ed...	10413 NA Junta de injeção eletrônica GM	10461 NA Junta da injeção S-10 / Blazer	10462 NA Junta da injeção eletrônica Astra 99 ED
			
10493 NA Junta da válvula EGR Corsa 1.6 MPFI motor Power Tech	11051 NA Junta de injeção eletrônica Ford Ranger	11064 AL Junta de injeção eletrônica Gol 1000 mi (alumínio)	11174 NA Junta da injeção -Tbi F-250 (gas.) F75Z9E936AA
			
15056 NA Junta de injeção eletrônica Suzuki Swift 1.6	16061 NA Junta da injeção eletrônica Honda Civic LX 1.6 L - 16 V	16071 NA Junta da injeção eletrônica Honda Civic EX 1.6 L - 16 V	46061 NA Junta de injeção eletrônica Chevrolet / Ford
			
46093 NA Junta de injeção Volkswagen	46161 NA Junta da injeção eletrônica Golf 1.8/2.0	46191 NA Junta da injeção eletrônica Golf 1.8	49142 NA Junta da injeção eletrônica Toyota Camry motor V6 24 V multi point 3.0 litros
			
49143 NA Junta da injeção eletrônica Toyota Camry motor V6 24 V multi point 3.0 litros	46197 B Borracha vedadora da injeção Golf / Audi - 06A133227D	49144 NA Junta da injeção eletrônica Toyota Camry motor V6 24 V multi point 3.0 litros	49152 NA Junta da injeção eletrônica Toyota Corola 97 em diante
			
56061 NA Junta de injeção eletrônica Renault Megane 2.0 8 V	56062 NA Junta de injeção eletrônica Renault Megane 2.0 8 V	56075 NA Junta da injeção eletrônica Renault Laguna 1.8 L	56091 NA Junta de injeção eletrônica Hyundai Excel importado
			
56092 NA Junta de injeção eletrônica Hyundai Excel importado	56093 NA Junta de injeção eletrônica Hyundai Excel importado	56094 NA Junta de injeção eletrônica Hyundai Excel importado	91154 NA Junta da injeção eletrônica Kia / Sportage 96 automático

INJEÇÃO ELETRÔNICA



			
91155 NA	91471 NA		
Junta da injeção eletrônica Kia / Sportage 96 automático	Junta da injeção tbi Pajero TR4 gasolina		

BORRACHAS

			
11078 B	11079 B	11091 B	11092 B
Anel especial (borracha nitrílica) injeção eletrônica Gol 8V (52x57x5,7x2,5 mm) 7086117	Anel especial (viton) IE Gol 8V (52x57x5,7x2,5 mm) 030133073D	Borracha aranha da injeção eletrônica - KA / Fiesta 95BF9P84AB	Borracha oito da injeção eletrônica KA / Fiesta
			
11094 B	11096 B	11097 B	11098 B
Borracha aranha da injeção eletrônica Motor Zetec 1.4 - 16 V. 96MF9P848BB	Borracha aranha da injeção eletrônica Zetec 1.8	Borracha oito da injeção eletrônica Fiesta CL XS6E9P848AA	Gaxeta da injeção eletrônica KA / Fiesta
			
11099 B	11635 B	16055 B	46197 B
Pino de borracha da injeção eletrônica - KA / Fiesta	Borracha aranha da injeção eletrônica - Zetec Rocam	Vedador da injeção eletrônica Honda	Borracha vedadora da injeção Golf A4 nacional/importado / Audi A3 99/00 / Córdoba / Ibiza - 06A133227D
			
49155 B	56081 B	56082 B	
Bucha da injeção eletrônica Corola / Hyundai / Mitsubishi	Anel da injeção eletrônica Renault Clio	Anel da injeção eletrônica Renault Clio	