

CÂMBIOS



10071 PV



10500 PV



10505 PV



10516 PV



11286 PV



71292 PV



71293 PV

10070 PV **Jogo para câmbio – Caixa CL 2615 A / 2615 B / 2305B / 2615 C – Ford F- 1000 / F-4000 – GM A/C/D 20/40 – Agrale 1600D / 1800D / 4510 D / 5000 D / 5010 D / 7000 / 7500 TD / TX 1600 / 1800 / Micro ônibus / Volare A-6**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10071 PV	2996698	Junta régua da trava	01	11286 PV		Junta	01
10500 PV	7326439	Junta da tomada de força	01	71292 PV		Junta	01
10505 PV	7362604	Junta tampa ret.engrenagem principal	03	71293 PV	228227	Junta do flange caixa intermediária	01
10516 PV		Junta da alavanca	01				



10197 PV



10431 PV



10500 PV



10504 CB



10505 PV



71293 PV



71294 NA



71295 PV

10080 PV **Jogo de Juntas Câmbio Clark 240V 5M – Caminhão 6.80/6.90/F1000 / F2000 / D10 / A40 / C40 / D40 - (3344482)**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10197 PV	7362555	Junta régua trava	01	10505 PV	7362604	Junta do ret. engrenagem principal	02
10431 PV	3762399	Junta da tampa do câmbio	01	71293 PV	228227	Junta flange da cx. intermediária	01
10500 PV	7 362587	Junta tampa tomada de força	02	71294 NA		Junta do câmbio	01
10504 CB	7 362603	Junta caixa de transferência	02	71295 PV		Junta da moringa	01



10510 PV



10511 PV



10512 PV

10186 PV **Jogo de Juntas Câmbio Clark HD Sincronizado 3M Cx. 260T/F Caminhoneta 3100/C14/1416 – 1958 / 1976 Caminhoneta A10 / C10 1964 em diante - (3344481)**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10510 PV	2994560	Junta da tampa do câmbio	01	10512 PV	2994672	Junta da tampa retentora principal	04
10511 PV	8L-7086	Junta da capa retent.engrenagem principal	01				



10376 PV




10500 PV



50183 PV



50185 PV



50187 PV



50188 PV

10193 PV **Jogo de Juntas Câmbio Clark Caixa 280 V/VH/VHC/VHD 5 M (CL 5005) - A60/C60/D60 Caminhão VW D950 / P400 / DT 1400 TD / 6.80 / 6.90 / 11130 / 13130 – (3001985)**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10376 PV	2994752	Junta	01	50185 PV	504253	Junta da tampa de inspeção	01
10500 PV	7 362587	Junta tampa tomada de força	02	50187 PV	02995759	Junta da tampa superior	01
50183 PV	503441	Junta da moringa	01	50188 PV	T13.311971	Junta da tampa da alavanca	01



10376 PV



10500 PV



11147 PV



50183 PV



50185 PV



50188 PV



50189 PV



61783 PV

11140 PV **Jogo de Juntas Câmbio Clark CL-450 / FS 4205/4205A 5 marchas (CL 4005)– caminhão VW 11.130 / 13.130 - (3001987)**

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10376 PV	7326405	Junta	01	50185 PV	7326404	Junta da tampa de inspeção	01
10500 PV	7362587	Junta tampa tomada de força	02	50188 PV	7326506	Junta da tampa da alavanca	01
11147 PV	T2D3120	Junta da tampa do câmbio	01	50189 PV	T13311971	Junta	01
50183 PV	7326403	Junta da moringa	01	61783 PV	T2D311391	Junta da moringa	01

CÂMBIOS



11772 NA



48071 NA



48072 NA



48073 NA



48074 NA



48075 NA



48076 NA




48994 NA

48070 NA Jogo de Juntas Câmbio Caixa ZF.9S-75 Mercedes Benz 1622/2423B / 2423K (Nº ZF-1.308.298.800)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 NA	1290301140	Junta da tomada de força	01	48074 NA	1306302026	Junta da moringa	01
48071 NA	0501314450	Junta da carcaça	01	48075 NA	1304307177	Junta lateral do cilindro	02
48072 NA	1308301026	Junta da tampa da carcaça	01	48076 NA	1268307170	Junta da válvula de bloqueio	01
48073 NA	1308307032	Junta do cilindro	01	48994 NA	1238308166	Junta traseira do câmbio	03



48090 NA



48092 NA



48093 NA



48094 NA



48095 NA



48096 NA



48097 NA



48098 NA



48099 NA



48994 NA

48091 NA / PV Jogo de Juntas câmbio Cx.ZF. 16S 130 / 160 / 190 MBB 1929 / 1932 / 1933 / 1934 / 1935 / 1938 / 1941 / LS 1632 / 1938 – Volvo NL 10/12-(ZF 15S – 1650) VW Titan (orig. 1295298891/ 00900298191/6885992)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48090 NA	1295307162	Junta do câmbio	01	48096 NA	1295307076	Junta do câmbio	02
48092 NA	1296301005	Junta do câmbio	01	48097 NA	1295307054	Junta do câmbio	02
48093 NA	1296301189	Junta do câmbio	01	48098 NA	1295307053	Junta do câmbio	01
48094 NA	1297302022	Junta do câmbio	01	48099 NA	1295306041	Junta do câmbio	01
48095 NA	1296301007	Junta do câmbio	01	48994 NA	1238308166	Junta do câmbio	01



10500 PV



48181 PP



48182 PP



48183 PP



48184 PP

48180 PP Jogo de Juntas Câmbio MBB OM-364 / L 608-D 1972 ED - Cx. G-20 / 24 (orig. 983085860026 / 0090298180)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10500 PV	3122611080	Junta lateral da tampa superior	01	48183 PP	3122611079	Junta tampa dianteira	01
48181 PP	3142610280	Junta da tampa superior	01	48184 PP	3122612179	Junta da tampa engren.principal	01
48182 PP	3142610480	Junta da tampa traseira interna	01				



10500 PV



48181 PP



48182 PP



48183 PP



48184 PP




48695 PP

48190 PP Jogo de Juntas Câmbio Mercedes Benz 709 / 710 - Cx. G-20 / 24 (orig. 6882600100)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10500 PV	3122611080	Junta lateral da tampa superior	01	48183 PP	3122611079	Junta tampa dianteira	01
48181 PP	3142610280	Junta da tampa superior	01	48184 PP	3122612179	Junta da tampa engren.principal	01
48182 PP	3142610480	Junta da tampa traseira interna	01	48695 PP		Junta caixa de câmbio	01


CÂMBIOS



48380 PP Jogo de Juntas câmbio G-3-60 / G-3-36 OM-321/352 / 1111 / 1113 / 1513 orig. 34558670266 (juntas soltas)


48380 ENCARTEL Jogo de Juntas câmbio G-3-60 / G-3-36 OM-321/352 / 1111 / 1113 / 1513 orig. 34558670266 (encartelado)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48184 PP	3122612179	Junta engrenagem principal	01	48391 PP	3212610979	Lateral tampa superior	01
48294 PP	3172611479	Junta moringa MB moderno	01	48392 PP	3212612079	Lateral tampa superior	01
48384 PV		Tampa câmbio rebaixado	01	48393 PP	3212611979	Suporte alavanca	01
48386 PP	3212611379	Tampa traseira intermediária	01	48395 PP	3212612179	Lateral tampa superior	01
48387 PP	3212610779	Tampa dianteira	01	48689 PP		Junta do câmbio	01
48388 PP	3212611279	Tampa superior	01	48988 PP	3222610280	Junta caixa mudanças	01
48389 PP	3212611479	Tampa Traseira	01	48989 PP	33726100079	Junta do câmbio	01
48390 PP	3212610280	Lateral tampa superior	01				



48650 NA Jogo de Juntas Câmbio ZF S-5 6.80 MBB OF-1620 / 1318 / L-1620 / OH 1421 / OH-1318 / 1418 (orig. 0002608100 / 1290298864)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48651 NA	290395030	Junta tampa câmbio	01	48656 NA	1238308201	Junta da tomada de força	01
48652 NA	1290395395	Junta da moringa	01	48657 NA	1290395069	Junta do câmbio	01
48654 NA		Junta do câmbio	01	48658 NA	1290306371	Junta tampa lateral alavanca	01
48655 NA	1290301145	Junta do câmbio	01				



48690 NA Jogo de juntas câmbio G3-55 (Aplicação Veicular) MBB – 1214 / 1218 / 1414 / 1418 / 1614 / 1618 / 1714 / 1718 / LK 1620 / 1718 K / 1720 / 1720 K / 1218 - (orig. 3842604400)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48389 NA	3212611479	Junta tampa traseira	01	48694 NA		Junta da Moringa	01
48689 NA		Junta redução câmbio	01	48695 NA		Junta caixa câmbio	01
48691 NA		Junta tampa caixa	01	48696 NA		Junta da tampa traseira	01
48692 CB		Junta caixa câmbio	01	48697 NA		Junta caixa câmbio	01
48693 CB		Junta caixa câmbio	01				

CÂMBIOS



48085 PV



48086 PV



48087 PV



48089 PV




48484 PV



48488 PV



48968 NA



48991 PV



48994 PV



48996 PV

48960 NA Jogo de Juntas Câmbio ZF-S-1550


N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48085 PV		Junta do câmbio	01	48488 PV	1238308165	Junta da valvula distribuição	01
48086 PV	1250302478	Junta do câmbio	01	48968 NA	ZF-0091308070	Junta da tampa traseira	01
48087 PV	1268303071	Junta do câmbio	01	48991 PV	1250306182	Junta tampa lateral	01
48089 PV	1250303135	Junta do câmbio	01	48994 PV	1238308166	Junta tampa carcaça	01
48484 PV	1205307289	Junta do tubo flange	01	48996 PV	1252307060	Junta tampa trambulador	01



48657 NA



48658 NA



48971 NA



48972 NA



48973 NA



48974 NA



48994 NA

48970 NA Jogo de Juntas Câmbio Caixa ZF S6-820 MBB LK 1123/1723 / Volvo ônibus B-7 - (NºZF -1311298.800)


N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48657 NA	1290395069	Junta	01	48973 NA		Junta	01
48658 NA	1290306371	Junta	01	48974 NA		Junta	01
48971 NA	1311395016	Junta da tampa do câmbio	01	48994 NA	1238308166	Junta da tomada de força	01
48972 NA	1311395022	Junta	01				



48294 PP



48386 PP



48388 PP



48391 PP



48389 PP



48988 PP



48989 PP

48980 PP Jogo de Juntas Cambio Mercedes Benz OM-326 / 352 / 321 Ônibus - (orig. 983455860326)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48294 PP	3172611479	Junta Engrenagem principal	01	48391 PP	3212610979	Lateral tampa superior	01
48386 PP	3212611379	Tampa traseira intermediária	01	48988 PP	3222610280	Junta tampa cx. mudanças	01
48388 PP	3212611279	Tampa superior	01	48989 PP	3372610079	Junta engrenagem redução	01
48389 PP	3212611479	Junta Tampa traseira	01				



48085 PV



48086 PV



48087 PV



48088 PV




48089 PV



48484 PV



48488 PV



48991 PV



48994 PV



48996 PV

48981 PV Jogo de Juntas Câmbio ZF-S-6-90 / OM- 370 / Volvo B-58 - (orig. 0090298189 / 1268298889)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48085 PV		Junta do câmbio	01	48484 PV	1205307289	Junta do tubo flange	01
48086 PV	1250302478	Junta do câmbio	01	48488 PV	1238308165	Junta da valvula distribuição	01
48087 PV	1268303071	Junta do câmbio	01	48991 PV	1250306182	Junta tampa lateral	01
48088 PV	0091308070	Junta traseira	01	48994 PV	1238308166	Junta tampa carcaça	01
48089 PV	1250303135	Junta do câmbio	01	48996 PV	1252307060	Junta tampa trambulador	02

CÂMBIOS




48085 PV



48086 PV



48089 PV



48991 PV



48992 PV



48484 PV



48488 PV



48994 PV



48995 PV



48996 PV




50486 PV

48982 PV Jogo de Juntas Câmbio ZF-S-6-80 + PV-80 / MBB 1519/2219 / 1520 2220 caminhão (orig. 0090298182 / 1250298882)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48085 PV		Junta do câmbio	01	48992 PV	1250308002	Junta tampa traseira	01
48086 PV	1250302478	Junta do câmbio	01	48994 PV	1238308166	Junta tampa carcaça	01
48089 PV	1250303135	Junta do câmbio	01	48995 PV	1250307521	Junta	01
48484 PV	1205307289	Junta do tubo flange	01	48996 PV	1252307060	Junta tampa trambulador	02
48488 PV	1238308165	Junta da válvula distribuição	01	50486 PV	1250312222	Junta tampa dianteira	01
48991 PV	1250306182	Junta tampa superior	01				



48483 NA



48486 NA



48487 NA



48493 NA



48996 NA



48484 NA



48485 PV



48488 NA



48489 NA



48495 NA



48994 NA

48990 NA Jogo de Juntas Câmbio ZF 4K 120/121 - OM-355/6 cilindros 1924-A/1924/1524/1525 (orig. 0090298185 / 1258298885)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48483 NA	0002682280	Junta carcaça planetário	01	48489 NA		Junta do câmbio	01
48484 NA	0002682180	Junta tubo da flange	01	48493 NA	0002621180	Tampa lateral piloto	01
48485 NA	0002670187	Tampa superior trambulador	01	48495 NA	0002642580	Flange saída planetário	01
48486 NA	0002681980	Junta entre carcaça/ planetário	01	48994 NA	0002642980	Junta tomada de força	02
48487 NA	0002681780	Junta tampa lateral	01	48996 NA	3362680179	Tampa inferior trambulador	02
48488 NA	0002680980	Junta válvula distribuidora	01				



48095 AL




48994 NA



50164 NA



50168 NA



50169 NA



50171 NA



50182 NA



50184 NA



50191 NA



50192 NA



50193 NA



50194 NA



50195 AL



50196 AL



50197 NA



50198 AL



50199 AL

50170 NA Jogo de juntas da caixa ZF 16S 1650 / 1651 / 16150) - 16S 221 / 16S 228 / 2280

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48095 AL		Junta	01	50192 NA		Junta	01
48994 NA		Junta	01	50193 NA		Junta	01
50164 NA		Junta	02	50194 NA		Junta	01
50168 NA		Junta	02	50195 AL		Junta	01
50169 NA		Junta	01	50196 AL	050131487	Junta	01
50171 NA		Junta	01	50197 NA		Junta	01
50182 NA		Junta	01	50198 AL		Junta	01
50184 NA		Junta	01	50199 AL		Junta	01
50191 NA		Junta	02				

CÂMBIOS



50286 PV



50287 PV



50288 PV



50289 PV



50290 PV



50291 PV



50292 PV




50294 PV



50295 PV

50280 PV Jogo de juntas câmbio – FNM D-180 / D-9.500 / D-11.000

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
50286 PV		Tampa superior dianteira	01	50291 PV		Junta placa traseira	01
50287 PV		Tampa superior traseira	01	50292 PV		Junta vedação árvore secundária	01
50288 PV		Tampa lateral	01	50294 PV		Vedador caixa de câmbio	02
50289 PV		Tampa superior caixa	01	50295 PV		Vedador pinhão	02
50290 PV		Tampa superior do mult.	01				



48991 PV



48992 PV



48994 PV



48996 PV



50382 PV



50386 PV



50387 PV



50389 PV



50486 PV

50380 PV Jogo de juntas câmbio FNM 210 – CAIXA ZF - 1973 em diante

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
48991 PV		Junta da tampa superior	01	50386 PV		Junta	01
48992 PV		Junta	01	50387 PV		Junta	01
48994 PV		Junta	02	50389 PV		Junta	01
48996 PV		Junta tampa trambulador	02	50486 PV		Junta da tampa dianteira	02
50382 PV		Junta	01				



61674 PV



61681 PV



61684 PV



61686 PV



61691 PV



61795 PV



61677 PV



61679 PV



61689 CB



61692 PV



61693 PV



61694 PV



61695 CB



61695 PV



11772 PV



50936 PV



50937 PV




50938 PV

50880 PV Jogo de Juntas Câmbio EATON FULLER Fiat 190 / 190 H / 190 T - Cx. RT 9513 – (orig. 7114835)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TDAA 7166 A	Junta	01	61686 PV	14918	Junta	01
50936 PV	14349	Junta	01	61689 CB	13952	Junta	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta	01	61691 PV	16669	Junta	02
50938 PV		Junta	01	61692 PV	16861	Junta	01
61674 PV	16929	Junta	01	61693 PV		Junta	01
61677 PV	19481	Junta	01	61694 PV		Junta	01
61679 PV	15532	Junta	01	61695 CB		Arruela de cortiça	01
61681 PV	17097	Junta	02	61695 PV		Arruela de PV	01
61684 PV	TJG 311465-C	Junta	01	61795 PV	19870	Junta	01

CÂMBIOS




59181 NA




59183 NA



59184 NA



59186 NA



59191 NA



59387 PP



ORING 6148



ORING 6765



59185 NA



59188 NA




59189 NA



59192 NA

59170 NA Jogo de Juntas da Caixa GR / S / E801 / 890 / 900 (Unificado) - (orig. 550539/540)


N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59181 NA	1305139	Junta da tampa da reduzida	01	59189 NA	1390376	Junta da tampa do engate	01
59183 NA	1305673	Junta da tampa superior	01	59191 NA	1329586	Junta tampa superior da caixa	01
59184 NA	1329585	Junta da tampa superior	01	59192 NA	1320443	Junta da tampa da caixa redução	01
59185 NA	1329277	Junta da caixa de redução	01	59387 PP	224915	Junta da bomba de óleo	01
59186 NA	1302556	Junta da tampa lateral	01	ORING 6148	804660	Anel Oring	01
59188 NA	387318	Junta da válvula de transferência	04	ORING 6765	810958	Anel Oring	01



59181 NA



59183 NA



59184 NA



59186 NA



59189 NA



59387 PP




ORING 6148



ORING 6765

59180 NA Jogo de Juntas Caixa GR/GRS/RE 890/900 - Scania 8 marchas (caminhão)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59181 NA	1305139	Junta da tampa da reduzida	01	59189 NA		Junta da tampa engate	01
59183 NA	1305673	Junta da tampa superior	01	59387 PP	224915	Junta da bomba de óleo	01
59184 NA	1329585	Junta da tampa superior	01	ORING 6148	804660	Anel Oring	01
59186 NA	1302556	Junta da tampa lateral	01	ORING 6765	810958	Anel Oring	01



59181 NA



59183 NA



59186 NA



59191 NA



59189 NA



59387 PP



ORING 6148



ORING 6765

59190 NA Jogo de Juntas Caixa GR-801 - Scania - 8 marchas (ônibus) (550540)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59181 NA	1305139	Junta da tampa da reduzida	01	59189 NA		Junta da tampa engate	01
59183 NA	1305673	Junta da tampa superior	01	59387 PP	224915	Junta da bomba de óleo	01
59186 NA	1302556	Junta da tampa lateral	01	ORING 6148	804660	Anel Oring	01
59191 NA	1329586	Junta tampa superior da caixa	01	ORING 6765	810958	Anel Oring	01



59384 PV



59381 PV



59382 PV



59383 PV



59379 PV




59385 PV



59386 CB



59387 PP




859380 B

59280 PV Jogo de Juntas Câmbio Scania caixa GR 860 10M - (s/ anéis de borracha 859380 B) - (orig. 550.514/X)

59380 PV Jogo de Juntas Câmbio Scania caixa GR 860 10M - (c/ anéis de borracha 859380 B) - (orig. 550.514)


N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59379 PV	35737	Junta do câmbio	01	59385 PV	254042	Junta da carcaça	01
59381 PV	194515	Junta da reduzida	01	59386 CB	164061	Junta reduzida moderna	01
59382 PV	214747	Junta da tampa traseira	02	59387 PP	224915	Junta	01
59383 PV	194489	Junta da alavanca	01	859380 B		Kit de borrachas	01
59384 PV	194488	Junta da tampa do câmbio	01				

CÂMBIOS



59470 NA Jogo de Juntas câmbio SC automático P/G/R s/ retentor Caixas GR / GRS / GRSO - 875/ 905/ 925R - (orig. 2200139 / 2277492)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59483 NA	1422629	Junta	03	59491 NA	1484798	Junta da tampa	01
59484 NA	1525270	Junta da tampa seletora	01	59492 NA	1520796	Junta da moringa	03
59485 NA	1491382	Junta	01	AAC 018		Arruela de cobre	04
59486 NA	1407551	Junta	01	AAC 020		Arruela de cobre	01
59488 NA	1484800	Junta	01	859470 VIT		Jogo de borrachas	01




59480 PV Jogo de Juntas Câmbio SC - B 111 / BR 112 / K 111 K e S 112 (ônibus) 5 marchas (anos todos) - (orig. 550.516)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59383 PV	1305673	Junta da tampa superior	01	59395 PV	304061	Junta da caixa de transmissão	01
59384 PV	194488	Junta da tampa do câmbio	01	59481 PV	294361	Junta	01
59387 PP	224915	Junta da bomba de óleo	01	59482 PV	294320	Junta	01
59394 B	194414	Anel de borracha da moringa	01				



59490 PV Jogo de Juntas do Retarder - caixas GR/GRS/GRSO-875R/895R 905R/925R Scania P/G/R/S 905R/925R

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59493 CV	1766023	Junta da engrenagem do retarder	01	59495 CV	1799371	Junta da carcaça do retarder	01
59494 CV	1491103	Junta da carcaça do retarder	01	859490 VIT		Kit de anéis de borracha	01



59881 PV Jogo de Juntas Câmbio SC B-110/111 - BR 115/116 ônibus motor dianteiro - (orig. 550.510)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
59383 PV	1305673	Junta da tampa superior	01	59877 PV	224894	Junta	01
59384 PV	194488	Junta da tampa do câmbio	01	59878 PV	194584	Junta da alavanca	01
59386 CB	164051	Junta reduzida moderna	01	59879 PV	194583	Junta	01
59387 PP	224915	Junta da bomba de óleo	01	71654 B	234031	Anel de borracha	01
59394 B	194414	Anel de borracha da moringa	01				

CÂMBIOS



61387 PV




61388 PV



61389 PV



61396 PV



61397 NA

61380 PV Jogo de Juntas do Câmbio Trator Ford 4.600 3 cilindros

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
61387 PV	C5NN-4N-507-A	Junta do eixo traseiro	01	61396 PV	C5NN-7N-057-A	Junta tampa transmissão	01
61388 PV	C5NN-7N-051-B	Junta da tampa transmissão	01	61397 NA	D5NN-7223-B	Junta tampa do câmbio	01
61389 PV	C5NN-7086-A	Junta do eixo principal	01				



61591 NA



61592 NA

61560 NA Jogo de Juntas (Dual Power) Ford série 30

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
61591 NA		Junta	01	61592 NA	83955332	Junta	01



61389 PV



61396 PV



61587 PV



61588 PV



61589 NA

61580 PV Jogo de Juntas do Câmbio Trator Ford 6.600 4 cilindros

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
61389 PV	C5NN-7086-A	Junta do eixo principal	01	61588 PV	C5NN-7N-051-A	Junta tampa transmissão	01
61396 PV	C5NN-7N-057-A	Junta tampa transmissão	01	61589 NA	D2NN-7223-A	Junta tampa do câmbio	01
61587 PV	C5NN-4885-A	Junta eixo traseiro transm.	01				



61389 PV




61396 PV



61587 PV



61588 PV



61589 NA



61591 NA




61592 NA

61590 PV Jogo de Juntas do Câmbio - Ford série 30 (+ Dual Power)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
61389 PV	C5NN-7086-A	Junta do eixo principal	01	61589 NA	D2NN-7223-A	Junta tampa do câmbio	01
61396 PV	C5NN-7N-057-A	Junta tampa transmissão	01	61591 NA		Junta	01
61587 PV	C5NN-4885-A	Junta eixo traseiro transm.	01	61592 NA	83955332	Junta	01
61588 PV	C5NN-7N-051-A	Junta tampa transmissão	01				


CÂMBIOS



61640 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton RT 11710 - (c/ anéis de borracha 861750 B)

61660 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton RT 11710 - (s/ anéis de borracha 861750 B)



N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61666 NA	2UU/301235	Junta da tampa auxiliar	02
50936 PV	TJG 301 235 C	Junta da tampa do cilindro	01	61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	01	61677 PV	TJG 311 463	Junta da válvula	01
61652 PV	2U0 301461 A	Junta	01	61683 PV	TJG 301 865	Junta da tampa tomada de força	01
61653 PV	2U0 301461	Junta	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61663 PV	2UU-311465	Junta carcaça de embreagem	01	61686 PV	2UU-312057	Junta da tampa da caixa	01
61664 PV	2UU-311391	Junta da moringa	01	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca	01
61665 PV	2UU-301235-A	Junta da tampa retentora traseira	01	861750 B		Kit de borrachas	01




61650 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton RTLO 12913A / 14918 B / 16913 B / 18913 A / 12/13/18 marchas - SEM ANÉIS 861740 B

61740 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton RTLO 12913A / 14918 B / 16913 B / 18913 A / 12/13/18 marchas - COM ANÉIS 861740 B


N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61677 PV	TJG 311 463	Junta da válvula	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	02	61678 PV	TJG 301 235 E	Junta do cilindro do Splitter	01
61658 PV	1009551	Junta da caixa	01	61683 PV	TJG 301 865	Junta da tampa tomada de força	01
61659 PV	BG3X71020AA	Junta da caixa	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61663 PV	2UU-311465	Junta carcaça de embreagem	01	61685 PV	2TO301215B	Junta da tampa do rolamento	02
61664 PV	2UU-311391	Junta da moringa	01	61686 PV	2UU-312057	Junta da tampa da caixa	01
61666 NA	2UU/301235	Junta da tampa auxiliar	02	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca do câmbio	01
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	861740 B		Jogo de anéis de borracha	01
61676 PV	TJG 301 235 D	Junta da tampa Splitter	01				

							
11772 PV	50936 PV	50937 PV	61672 PV	61673 PV	61674 PV	61675 PV	
							
61676 PV	61677 PV	61678 PV	61679 PV	61681 PV	61682 PV		
							
61683 PV	61684 PV	61685 PV	61688 F	61795 PV	861750 B		
61670 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton Fuller RT 7608 LL / Ford Cargo C-2422 / C-3530 / cam.VW 24-20 / 24-250 s/ anéis 8 marchas							
61750 PV Jogo de Juntas da caixa Eaton Fuller RT 7608 LL / Ford Cargo C-2422 / C-3530 / cam.VW 24-20 / 24-250 c/ anéis 8 marchas							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61679 PV	TJG 301 235 A	Junta tampa rolamento traseiro	01
50936 PV	TJG 301 235 C	Junta da tampa do cilindro	01	61681 PV	TJG 301 235	Junta tampa rolam.tras.eixo reduzida	02
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	01	61682 PV	TJG 311 391	Junta da tampa dianteira	01
61672 PV	TJG 312 057	Junta da tampa superior	01	61683 PV	TJG 301 865	Junta da tampa da tomada de força	01
61673 PV	TJG 311 465	Junta da carcaça de embreagem	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	61685 PV		Junta da tampa do rolamento	02
61675 PV	TJG 311 615	Junta	01	61688 PV	TJG 311 465 B	Junta da carcaça intermediária	01
61676 PV	TJG 301 235 D	Junta da tampa Splitter	02	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca do câmbio	01
61677 PV	TJG 311 463	Junta da válvula	01	861750 B		Kit de borrachas	01
61678 PV	TJG 301 235 E	Junta do cilindro do Splitter	01				

							
11772 PV	50936 PV	50937 PV	61667 PV	61668 PV	61669 PV	61672 PV	
							
61673 PV	61674 PV	61675 PV	61676 PV	61677 PV	61678 PV	61679 PV	61681 PV
							
61682 PV	61683 PV	61684 PV	61685 PV	61687 PV	61795 PV	861760 B	
61680 PV Jogo de juntas da Cx.Eaton Fuller RT8609 A - Cargo C-2422 /C-2530 /Cam. VW 17-300 24-220/24-250/ 35-300 (s/ anéis 9 marchas)							
61760 PV Jogo de juntas da Cx.Eaton Fuller RT8609 A - Cargo C-2422 /C-2530 /Cam. VW 17-300 24-220/24-250/ 35-300 (c/ anéis 9 marchas)							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61677 PV	TJG 311 463	Junta da válvula	01
50936 PV	TJG 301 235 C	Junta da tampa do cilindro	01	61678 PV	TJG 301 235 E	Junta do cilindro do Splitter	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	01	61679 PV	TJG 301 235 A	Junta tampa rolamento traseiro	01
61667 PV	TJG 301 235 B	Junta da tampa do rolamento	01	61681 PV	TJG 301 235	Junta tampa rolam.tras.eixo reduzida	01
61668 PV	TJG 301 235 H	Junta da tampa do cilindro	01	61682 PV	TJG 311 391	Junta da tampa dianteira	01
61669 PV	TJG 301 235 B	Junta do cilindro	01	61683 PV	TJG 301 865	Junta da tampa da tomada de força	01
61672 PV	TJG 312 057	Junta da tampa superior	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61673 PV	TJG 311 465	Junta da carcaça embreagem	01	61685 PV		Junta da tampa do rolamento	02
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	61687 PV	TJG 311 465 B	Junta da carcaça intermediária	01
61675 PV	TJG 311 615	Junta	01	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca do câmbio	01
61676 PV	TJG 301 235 D	Junta da tampa Splitter	02	861760 B		Kit de borrachas	01

CÂMBIOS




							
61684 PV	61687 PV	61688 F	11772 PV	50936 PV	50937 PV	61667 PV	
							
61668 PV	61669 PV	61672 PV	61673 PV	61674 PV	61675 PV	61676 PV	61677 PV
							
61678 PV	61679 PV	61681 PV	61682 PV	61683 PV	61795 PV	61685 PV	861760 B
61690 PV Jogo de juntas câmbio Eaton Fuller RT 7608/ 8609 - 7608LL/RT 8609 A - Ford Cargo C-2422 / C-3530 s/ anéis unificado 8/9M							
61770 PV Jogo de juntas cambio Eaton Fuller RT 7608/ 8609 - 7608LL/RT 8609 A - Ford Cargo C-2422 / C-3530 c/ anéis unificado 8/9M							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61678 PV	TJG 301 235 E	Junta do cilindro do Splitter	01
50936 PV	TJG 301 235 C	Junta da tampa do cilindro	01	61679 PV	TJG 301 235 A	Junta tampa rolamento traseiro	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	01	61681 PV	TJG 301 235	Junta tampa rol.amento eixo tras.	01
61667 PV	TJG 301 235 B	Junta da tampa do rolamento	01	61682 PV	TJG 311 391	Junta da tampa dianteira	01
61668 PV	TJG 301 235 H	Junta da tampa do cilindro	01	61683 PV	TJG 301 865	Junta da tampa tomada de força	01
61669 PV	TJG 301 235 B	Junta do cilindro	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61672 PV	TJG 312 057	Junta da tampa superior	01	61685 PV		Junta da tampa do rolamento	02
61673 PV	TJG 311 465	Junta da carcaça de embreagem	01	61687 PV	TJG 311 465 B	Junta da carcaça intermediária	01
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	61688 F	2RR 311 465	Junta da carcaça intermediária	01
61675 PV	TJG 311 615	Junta	01	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca	01
61676 PV	TJG 301 235 D	Junta da tampa Splitter	02	861760 B		Kit de borrachas	01
61677 PV	TJG 311 463	Junta da válvula	01				

							
10500 PV	50185 PV	50187 PV	50189 PV	61783 PP	61784 PV	61785 PV	
61780 PV Jogo de juntas câmbio Clark sincronizado caixa FS 5005 / 5205 / CL-550 - Ford Cargo 5 marchas							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10500 PV	02994692	Junta da tomada de força	01	61783 PP	T13 311391	Junta da moringa	01
50185 PV	TN4/301235	Junta da tampa	01	61784 PV	TAR 301235	Junta do câmbio	01
50187 PV	02995759	Junta tampa câmbio	01	61785 PV		Junta do câmbio	01
50189 PV	T13 311971	Junta do câmbio	01				

							
10500 PV	50189 PV	61791 PV	61792 PV	61793 PV	61794 PV		
61790 PV Jogo de juntas câmbio Eaton Fuller FS.6206.A / 5106 / 5306 / 6005 / 6205 / 6206 / 6306 - 6 Marchas (orig. TJG 300001) Eaton 3001990							
N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10500 PV	02994692	Junta da tomada de força	02	61792 PV	A0002612720	Junta do câmbio	01
50189 PV	T13 311971	Junta do câmbio	01	61793 PV	TE3 311391	Junta do câmbio	01
61791 PV	TE3 301455	Junta do câmbio	01	61794 PV		Junta do câmbio	01

CÂMBIOS



61830 PV **Jogo de juntas do Câmbio EATON FTS 16108 / 16112 / PTS 20112L (sem anéis 861850 B).**


61860 PV **Jogo de juntas do Câmbio FTS 16108 / 112 (com anéis 861850).**

Ford Cargo 1932E / 1933 / 2622E / 2623 / 2628E / 2629 / 2632E / 3132E / 3133 – anos 2011 em diante

Iveco 260E25 – 2008 em diante / Iveco Trakker Euro V – 2013 em diante

Volvo VM 260 – 2009 em diante / Volvo VM 270 2011 em diante

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61698 B		Anel raspador cx.7608L	01
61652 PV	2U0 301461 A	Junta da caixa	01	61758 B		Anel 49,2x57,2x8x2,3/5,5	01
61653 PV	2U0 301461	Junta da caixa	01	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca	01
61658 PV	1009551	Junta da caixa	01	61863 PV	BH1X71019BA	Junta dianteira da carcaça	01
61663 PV		Junta	01	61864 PV	BH1X71020AA	Junta cilindro alta	02
61664 PV	2UU-311391	Junta da moringa	01	61865 PV	BH1X71020BA	Junta da tampa do cilindro alta	01
61666 NA	2UU/301235	Junta da tampa retentora traseira	02	61866 PV		Junta do sensor	01
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	61867 PV	BH1X70035AA	Junta do sensor alta e baixa	01
61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01	61868 PV	TGJ312117A	Junta da tampa do bujão	01
61686 PV	2UU-312057	Junta da tampa da caixa	01				



61840 PV **Jogo de juntas do Câmbio EATON FTS 16108 / 16112 / PTS 20112L (sem anéis)**

61850 PV **Jogo de juntas do Câmbio EATON FTS 16108 / 16112 / PTS 20112L (com anéis 861850 B)**

Ford Cargo 2831 2005 ed – Cargo 2932E / 5032E 2006 ed / 6332E 2008 ed

Caminhão VW 26.220 / 26-260 / 31-200 / 31-310 2005 ed – 31-260E Constellation 2008 ed

Volvo VM 260 6X 4R 2006 ed – Caminhão Internacional Durastar 6 x 6 2008 ed.

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da toma de força	01	61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01
61652 PV	2U0 301461 A	Junta da caixa	01	61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01
61653 PV	2U0 301461	Junta da caixa	01	61686 PV	2UU-312057	Junta da tampa da caixa	01
61658 PV	1009551	Junta da caixa	01	61698 B		Anel raspador cx.7608L	01
61663 PV		Junta	01	61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca	01
61664 PV	2UU-311391	Junta da moringa	01	61866 PV		Junta do sensor	01
61666 NA	2UU/301235	Junta da tampa retentora traseira	02	61868 PV	TGJ312117A	Junta da tampa do bujão	01

CÂMBIOS



11772 PV



50936 PV



50937 PV



61663 PV



61664 PV



61674 PV



61684 PV



61795 PV



62073 PV



62074 PV



62075 PV



62076 PV



62077 PV



62078 PV



62079 PV



62081 PV



62082 PV



62083 PV



62084 PV



62085 PV



ORI 224 VIT



ORI 334 VITON

62080 PV Jogo de Juntas da caixa de câmbio Eaton 12JS160T Sinotruck caminhões

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 PV	TJG 301 865 B	Junta da tomada de força	01	62076 PV		Junta	01
50936 PV	TJG 301 235 C	Junta da tampa do cilindro	01	62077 PV		Junta	01
50937 PV	TJG 301 235 F	Junta do cilindro da reduzida	01	62078 PV		Junta	01
61663 PV	2UU-311465	Junta carcaça de embreagem	01	62079 PV		Junta	01
61664 PV	2UU-311391	Junta da moringa	01	62081 PV		Junta da tampa da caixa	01
61674 PV	TJG 301 865 A	Junta da tomada de força	01	62082 PV		Junta	01
61684 PV	TJG 311 465 C	Junta da tampa traseira	01	62083 PV		Junta	01
61795 PV	TJG 301 465	Junta da alavanca	01	62084 PV		Junta	01
62073 PV		Junta	01	62085 PV		Junta	02
62074 PV		Junta	01	ORI 224 VIT		Anel de viton	02
62075 PV		Junta	01	ORI 334 VITON		Anel de viton	01



11772 NA



70181 NA



70182 NA



70183 NA



70184 NA

70180 NA Jogo de Juntas p/ câmbio Cx. S 5.42 / S 5.420 MBB 710/712/914/LO 814/915 / D-20/Silverado/Bonanza / VW 8140/8150 / F-250/F-4000 5M

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 NA	TDAA 7166 A	Junta	01	70183 NA		Junta	01
70181 NA		Junta	01	70184 NA		Junta	01
70182 NA	1307306034	Junta	01				



10505 PV



10510 PV



10511 PV



10512 PV



10548 PV



10549 PV




11781 PV

71180 PV Jogo de Juntas Câmbio (260 F) - F-1000 4 marchas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10505 PV	7 362 604	Junta do ret. da engrenagem principal	02	10548 PV	9307744	Junta da tampa lateral	01
10510 PV		Junta da caixa de controle	01	10549 PV		Junta contr.de mudança de veloc.	01
10511 PV	8L-7686A	Capa retentor engrenagem principal	01	11781 PV	2995568	Junta tampa de inspeção externa	01
10512 PV	2994672	Junta da tampa do retentor	02				



10197 PV



10431 PV



10500 PV



10504 CB



10505 PV



11296 PV

71280 PV Jogo de Juntas Câmbio F-4000 4 marchas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10197 PV	7362555	Junta régua trava	01	10504 CB	7 362 603	Junta da cx de transferência	01
10431 PV	3 762 399	Junta da tampa do câmbio	01	10505 PV	7 362 604	Junta do ret. da engrenagem principal	04
10500 PV	7 362587	Junta tampa tomada de força	01	11296 PV	T06 301229	Junta	01

CÂMBIOS



10500 PV



10505 PV



10431 PV



10197 PV



10376 PV



10504 CB



11286 PV



11296 PV



71293 PV



71294 NA



71295 PV

71290 PV Jogo de Juntas Câmbio Caixa 240 V - F-4000 4 / 5 marchas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10197 PV	7362555	Junta régua trava	01	11286 PV	T06 301229	Junta	01
10376 PV	73266405	Junta	01	11296 PV	C5TZ/7086B	Junta	01
10431 PV	3 762 399	Junta da tampa do câmbio	01	71293 PV	T06 301235	Junta	01
10500 PV	7 362587	Junta tampa tomada de força	01	71294 NA		Junta	01
10504 CB	7 362 603	Junta da cx de transferência	01	71295 PV		Junta	01
10505 PV	7 362 604	Junta do ret. da engrenagem principal	04				



10431 PV 1/64



10500 PV



10505 PV



11286 PV 1/64



71292 PV



71293 PV 1/64

71300 PV Jogo de Juntas Câmbio da F-1000 - 5 Marchas

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10431 PV	3 762 399	Junta da tampa do câmbio	01	11286 PV	T06 301229	Junta	01
10500 PV	7 362587	Junta tampa tomada de força	01	71292 PV	TNQ 711111	Junta	01
10505 PV	7 362 604	Junta do ret. da engrenagem principal	03	71293 PV	T06 301235	Junta	01




11772 NA




48994 NA



50081 NA



50082 NA



50083 NA



50084 NA



50085 NA



50192 NA

72080 NA Jogo de juntas de câmbio do Iveco / Man - 9S1110-TD / 9S1310

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
11772 NA	TJG301865B	Junta da tomada de força	01	50083 NA		Junta lateral	01
48994 NA	0002642980	Junta	01	50084 NA		Junta da tampa	01
50081 NA	1324307058	Junta lateral	01	50085 NA		Junta da moringa	01
50082 NA	0501321879	Junta da tampa do câmbio	01	50192 NA		Junta da caixa	01



74182 NA



74183 NA



74184 NA



74185 NA

74180 NA Jogo de Juntas Cx. Câmbio - Volvo FH 12 - Caixa I-Shift- (20785252)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
74182 NA	20483578	Junta do cambio	01	74184 NA		Junta da tampa da caixa	01
74183 NA	20497205	Junta do cambio	03	74185 NA	21244695	Junta da tampa dos garfos	01



70083 PV



70084 PV



70085 PV



70088 PV



70090 PV



70094 PV



70670 PV



70086 PV

MF-105 PV Jogo de Juntas para câmbio trator MF-modelos 50/65/65X/85X/95X sem a junta (70086 PV) da tampa do hidráulico

MF-106 PV Jogo de Juntas para câmbio trator MF-modelos 50/65/65X/85X/95X com a junta (70086 PV) da tampa do hidráulico

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
70083 PV	181217 M1	Junta da tampa do medidor de óleo	02	70088 PV	180434	Junta da flange	01
70084 PV	180511 M2	Junta da tampa do comando	01	70090 PV	521181	Junta da caixa de transmissão	01
70085 PV	181237 M1	Junta da tampa da carcaça	01	70094 PV	180432	Junta do alojamento	01
70086 PV	181408 M1	Junta da tampa hidráulica	01	70670 PV	180904	Junta do Hidráulico	02

CÂMBIOS



70083 PV



70084 PV



70085 PV



70086 PV



70090 PV



70088 PV



70094 PV



70087 CB



70477 PV



70670 PV

MF 110 PV Jogo de Juntas Câmbio - MF 50 X / 65 / 65 X - completo

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
70083 PV	181217 M1	Junta da tampa do medidor de óleo	02	70088 PV	180434	Junta da flange	01
70084 PV	180511 M2	Junta da tampa do comando	01	70090 PV	521181	Junta da caixa de transmissão	01
70085PV	181237 M1	Junta da tampa da carcaça	01	70094 PV	180432	Junta do alojamento	01
70086 PV	181408 M1	Junta da tampa hidráulica	01	70477 PV	183254 M1	Junta do diferencial	02
70087 CB	184182 M1	Anel (menor)	04	70670 PV	180904	Junta do Hidráulico	02



70083 PV



70084 PV



70085 PV



70086 PV




70090 PV



70088 PV



70094 PV



70089 CB



70477 PV



70670 PV

MF 111 PV Jogo de Juntas Câmbio MF 85 X / 95 X - completo

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
70083 PV	181217 M1	Junta da tampa do medidor de óleo	02	70089 CB	516389	Anel (maior)	04
70084 PV	180512 M1	Junta da tampa do comando	01	70090 PV	521181	Junta da cx.de transmissão	01
70085PV	181237 M1	Junta da tampa da carcaça	01	70094 PV	180432	Junta do alojamento	01
70086 PV	181408 M1	Junta da tampa hidráulica	01	70477 PV	183254 M1	Junta do diferencial	02
70088 PV	180434	Junta da flange	01	70670 PV	180904	Junta do Hidráulico	02



10376 PV



10500 PV



10504 CB



11147 PV



50183 PV



50185 PV



50187 PV



50188 PV



50189 PV



61783 PP



61784 PV



61785 PV

Jogo de juntas unificado do Câmbio Clark CL-280V/VH/VHC/VHD, CL-450/550/551 - Linhas Ford / GM / Perkins/Mwm/Ford cargo e SC1000 PV Caminhões VW (A-60 / C-60 1985 a 1991) / (F-11000 / 12000 / 14000 / 20000 / 21000 / 22000 / F-600 / 700 / 750 / 7000 / 19000) / (P-400 D-700 / 900 / 950 TD-1400 / D-60 / 70 / 80) - (VW 6.80/6.90/11130/13130)- (Cargo 6.6/7.8 simples / turbo 5M

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
10376 PV	2994752	Junta do câmbio	01	50187 PV	02995759	Junta da tampa superior	01
10500 PV	02994692	Junta da tomada de força	02	50188 PV	T13.311971	Junta da tampa alavanca	01
10504 CB	7362603	Junta da cx. transferência	02	50189 PV	T13311971	Junta do câmbio	01
11147 PV	T2D/312057	Junta da tampa	01	61783 PP	T13311391	Junta da moringa	01
50183 PV	503441	Junta da moringa	01	61784 PV	TAR301235	Junta do câmbio	01
50185 PV	504253	Junta da tampa de inspeção	01	61785 PV		Junta do câmbio	01



T-029 PV



T-033 PV



T-034 PV

T-010 PV – (Jogo de juntas do câmbio)



T-023 PV



T-024 PV



T-026 PV



T-027 PV



T-028 PV



T-029 PV



T-047 PV



T-068 PV

T-011 PV - (Jogo de juntas da reduzida)

T-012 PV

T-010 PV Jogo de Juntas do Câmbio Toyota (antigo) até 80 - ROJ-30133701

T-011 PV Jogo de Juntas da reduzida Toyota (antigo) até 80 - ROJ-30134701

T-012 PV Jogo de Juntas de câmbio e Reduzida Toyota (antigo) até 80 - ROJ-30133701/ROJ30134701

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-023 PV		Junta da tampa dianteira	01	T-029 PV	3313298001	Junta da moringa eixo piloto	02
T-024 PV	3615298001	Junta do flange do retentor	01	T-033 PV	3312298001	Junta da tampa do câmbio	01
T-026 PV	3612298001	Junta da tampa lateral	01	T-034 PV	3316298001	Junta da tomada de força	01
T-027 PV	3614198001	Junta da tampa superior	02	T-047 PV	3615498001	Junta da tampa do rolamento do eixo	02
T-028 PV		Junta da tampa rolamento traseiro	01	T-068 PV	3616498001	Junta guia da haste deslizante	01



T-015 PV



T-016 PV



T-017 PV



T-019 PV



T-020 FE



T-021 FE

T-025 FE Jogo de Juntas Xime Toyota até 82 2 rodas (completo)

T-075 PV Jogo de Juntas Xime Toyota até 82 2 rodas (sem feltros T-020 FE / T-021 FE)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-015 PV	4342298001	Junta da roda livre	02	T-019 PV	4343698001	Junta do munhão furo 8 mm	02
T-016 PV		Junta meia lua do Xime	04	T-020 FE	9002303008	Feltro	02
T-017 PV	4343598001	Junta do munhão furo 8 mm	02	T-021 FE	4323998001	Feltro	04



T-054 NA



T-055 PP



T-057 PP



T-058 PP



T-059 PP

T-035 NA Jogo de Juntas Caixa de Direção Toyota (anos todos)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-054 NA	4533298001	Junta da tampa do eixo setor	01	T-058 PP	4532398002	Calço da caixa 0,16 mm	01
T-055 PP	4532398001X1	Calço da caixa 0,20 mm	01	T-059 PP	4532398002 X1	Calço da caixa 0,30 mm	01
T-057 PP		Calço da caixa	01				



T-015 PV



T-018 PV



T-022 FE



T-079 PV

T-056 FE Jogo de Juntas Xime Toyota moderno p/ 2 rodas 82 em diante (completo)

T-076 PV Jogo de Juntas Xime Toyota moderno p/ 2 rodas 82 em diante (sem feltros T-022 FE)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-015 PV	4342298001	Junta da roda livre	02	T-022 FE		Junta do Xime	
T-018 PV	4343598002	Junta do munhão furo 10 mm	02	T-079 PV	4343698001	Junta do munhão furo 8 mm	



T-036 PV



T-038 PV



T-039 PV



T-042 PV



T-043 PV



T-044 PV



T-046 PV

T-061 PV - Jogo de juntas da reduzida



T-037 PV



T-040 PV



T-041 PV



T-045 PV

T-030 PV - Jogo de juntas do câmbio

T-062 PV

T-030 PV Jogo de Juntas Câmbio Toyota 4 marchas 81 / 92 - 3311098003

T-061 PV Jogo de Juntas da Reduzida Toyota 4 marchas 81 / 92 - 33110198006

T-062 PV Jogo de juntas Câmbio e Reduzida Toyota 4 marchas 81 / 92 - 333611098002

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01
T-037 PV	3327298001	Junta da tampa guia	01	T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01
T-038 PV	3614298002	Junta da tampa da caixa	01	T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01
T-039 PV	3614398001	Junta da caixa de extensão	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-040 PV	3313298002	Junta da moringa	01	T-046 PV	3615298003	Junta da flange do eixo	01
T-041 PV	3314298002	Junta da tampa da flange	01				



T-045 PV



T-081 PV



T-083 PV



T-084 PV

T-080 PV



T-036 PV



T-038 PV



T-039 PV



T-042 PV



T-043 PV



T-044 PV



T-046 PV

T-061 PV - Jogo de juntas da reduzida

T-082 PV

T-080 PV Jogo de Juntas do câmbio Toyota moderno 5 marchas 94 em diante - 3311098004

T-082 PV Jogo de Juntas (completo) Câmbio e Reduzida Toyota 5 marchas 94 Em Diante c/ motor 14 B Importado

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-038 PV	3614298002	Junta da tampa da caixa	01	T-046 PV	3615298003	Junta da flange do eixo	01
T-039 PV	3614398001	Junta da caixa de extensão	01	T-081 PV	3311098004	Junta da tampa	01
T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01	T-083 PV	3313298003	Junta da moringa	01
T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01	T-084 PV	3314298003	Junta da extensão	02
T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01				

CÂMBIOS



T-036 PV



T-042 PV




T-043 PV



T-044 PV



T-086 PV



T-088 PV



T-089 PV

T-091 PV - (Jogo de Juntas da reduzida)



T-037 PV



T-040 PV



T-045 PV



T-083 PV



T-084 PV

T-092 PV

T-091 PV Jogo de Juntas da reduzida do Toyota 5 marchas 94 ed (orig. 3611098003) c/ motor Mercedes Benz

T-092 PV Jogo de Juntas (completo) Câmbio e Reduzida do Toyota 5 marchas 94 ed c/ motor Mercedes Benz

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
T-036 PV	3614498001	Junta da tomada de força	01	T-045 PV	3312298002	Junta da tampa	01
T-037 PV	3327298001	Junta da tampa guia	01	T-083 PV		Junta	01
T-040 PV	3313298002	Junta da moringa	01	T-084 PV	3314298003	Junta da extensão	02
T-042 PV	3613498002	Junta guia do eixo seletor	01	T-086 PV	3615298003	Junta da tampa do flange	01
T-043 PV	3614598001	Junta da flange do eixo	01	T-088 PV	3614498002	Junta da caixa de reduzida	01
T-044 PV	3614198002	Junta da tampa da caixa	01	T-089 PV	3614398002	Junta do câmbio e reduzida	01



T-111 PV



T-112 PV



T-113 PV



T-115 CB



T-116 PP

T-110 PV (Jogo de juntas do câmbio)



SCFE 220100



T-115 CB



T-119 CB



T-121 PV



T-122 PV



T-123 PV



T-125 PP

T-120 PV (Jogo de juntas da reduzida)

T-130 PV


T-110 PV Jogo de Juntas Câmbio Toyota Hilux

T-120 PV Jogo de Juntas da Reduzida da Toyota Hilux (com feltro SCFE 220100)

T-130 PV Jogo de Juntas de câmbio e da Reduzida da Toyota Hilux (com feltro SCFE 220100)

N/Número	Original	Descrição	QT	N/ Número	N/Original	Descrição	QT
SCFE 220100		Feltro	01	T-119 CB		Junta	01
T-111 PV	0433135160	Junta	01	T-121 PV		Junta	01
T-112 PV		Junta	02	T-122 PV		Junta	01
T-113 PV		Junta	01	T-123 PV		Junta	01
T-115 CB		Junta	02	T-125 PP		Junta	01
T-116 PP		Junta	01				

JUNTAS DIVERSAS



50088 NA

Junta da carcaça de mudança - câmbio ZF-16-5-221/ 1455 / 1650 / 2180 -
ZF-16-5-1685 / 2220 / 2280 / 2320 / 2321- ZF-16-5-2325 / 2523 / 2525
0501317240 / 0501324072 / 0501322265