



SCANIA – P-93




59001 FB




59326 B




59016 NA




59029 NA



59091 NA



59092 NA




59096 PV



59130 NA



59017 SIL



59023 S



59035 NA



59028 NA



59030 NA



59031 NA



59032 NA



59033 NA



59034 NA



59036 NA



59037 NA



59038 NA



59040 NA



59045 NA




59046 NA



59048 NA



59076 NA



59090 NA



59121 S



59122 NA



59124 NA



59245 B



59248 B



59732 NA



48372 CV



59266 NA



59267 NA




AAA 008/A



SCVO 112 CV

59086 CV

Continuação
SCANIA – P-93




59005 CB Jogo do motor s/ cabeçote s/ anéis de camisa s/ retentor

59005 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote s/ anéis de camisa s/ retentor

59006 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote s/ anéis de camisa c/ retentor (orig. 551.449)

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59001 FB	1403258	Junta do cabeçote	06	59076 NA	1375992	Junta do Cano de óleo	01
59016 NA	1412666	Junta do Carter	01	59086 CV		Jogo juntas da turbina	01
59017 SIL	1302827	Cinta da camisa	06	59090 NA	1413938	Junta da carcaça do volante	01
59023 S	1437296	Junta do coletor de escape	06	59091 NA	1320296	Junta da distribuição	01
59028 NA	366545	Junta da distribuição	01	59092 NA	1350376	Junta da distrib. c/ tomada força	01
59029 NA	1320298	Junta da distribuição	01	59096 PV	1350375	Junta da distrib. s/ tomada força	01
59030 NA	1326291	Junta do filtro	01	59121 S	364791	Junta do coletor de escape	06
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59122 NA	366547	Junta do coletor de admissão	06
59032 NA	1384468	Junta da bomba d'água	01	59124 NA	1671156	Junta da admissão – serie 3	01
59033 NA	1332089	Junta do filtro de óleo	01	59130 NA	1320295	Junta da tampa lateral	02
59034 NA	1350378	Junta do radiador de óleo - bloco	01	59245 B	1123306	Anel de vedação tampa - bloco	01
59035 NA	1437296	Junta do coletor de arrefecimento	06	59248 B	381235	Anel da bomba óleo tubo sucção	01
59036 NA	1422705	Junta bocal vareta de óleo	01	59326 B	378299	Junta da tampa de válvulas	06
59037 NA	1350379	Junta do radiador de óleo - bloco	01	59732 NA	1392196	Junta da carcaça do rotor	01
59038 NA	1350380	Junta do radiador de óleo - bloco	01	859006 B		Kit de borrachas	01
59040 NA	1381484	Junta do filtro rotativo	01	959006		Kit de arruelas	01
59045 NA	366538	Junta da tampa do comando	01	02069 BRG-S	369478	Retentor	01
59046 NA		Junta da admissão	01	02235 BAG-S	369477	Retentor	01
59048 NA	1116355	Junta do filtro rotativo	01				

SCANIA – P-93



59012 FB CB Jogo superior c/ cabeçote p/ 1 cilindro (551484)


SCANIA 124 DSC 12 – MOTOR 360 - MECÂNICO - 1998 / 1999




59103 FB-M




59125 B




59126 B




59128 NA




59129 NA



59230 NA



59093 B



59094 B




59116 PV



59229 B




59221 FS



59324 CV



59224 NA



59242 B



59031 NA




59036 NA



59076 NA



59133 NA



59135 NA




59142 NA



59145 PV



59187 NA



59231 SIL




59232 PV



59233 B



59235 BSIL



59237 NA



59241 PV



RB 03248 T



RD 03250 T



59243 B



59265 NA



59266 NA



59376 NA



SCVO 011 CV




SCVO 112 CV


SCVO 020 CV

Continuação


SCANIA 124 DSC 12 - MOTOR 360 – MECÂNICO - 1998 / 1999 (Continuação)




59246 BC



ORING 18116



859106 B



959106

59106 CB Jogo do motor s/ cabeçote c/ anéis de camisa - (orig.551.356-X)

59106 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa - (orig. 551.356)

59106 FB CB OR Jogo do motor padrão original c/ cabeçote c/ anéis de camisa - (orig. 551.356)

59106 FB CB R Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa, c/ retentores

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59103 FB-M	1468555	Junta do cabeçote	06	59229 B	1390211	borr. do tubo de admissão	01
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59230 NA	1374326	Junta da tampa lateral	03
59036 NA	13744330	Junta bocal vareta de óleo	01	59231 SIL	1382187	Junta do filtro rotativo	01
59076 NA	13755992	Junta do Cano de óleo	01	59232 PV	1374517	Junta filtro d'água	01
59093 B	1328995	Anel da camisa (Grosso)	06	59233 B	1401985	borr. do tubo de admissão	01
59094 B	1433063	Anel da camisa (Fino)	06	59235 SIL	1367849	Junta do filtro de óleo	01
59116 PV	1373508/509	Junta do cárter	01	59237 NA	1374344	Junta da bomba d'água	01
59125 B	1367027	Junta da tampa de válvulas	06	59241 PV	1374336	Junta tubulações e mangueiras	01
59126 B	1367028	Junta da tampa de válvulas	06	59242 B	1349497	Junta do radiador de óleo	01
59128 NA	1375383	Junta da tampa lateral	01	59243 B	1403883	Junta da bomba d'água	01
59129 NA	1374334	Junta da distribuição SC mecânico	01	59246 BC	1374842	Arr. vedação do cano de retorno	12
59133 NA	1375387	Junta da cx. distribuição	01	59324 CV		Junta do coletor de admissão	06
59135 NA	1374327	Junta da cx. distribuição motriz	01	859106 B		Kit de borrachas	01
59142 NA	1374333	Junta carcaça do termostato	01	959106		Kit de arruelas	01
59145 PV	1374325	Junta tubo sensor temperatura	01	ORING 18116	1398810	Anel de vedação do bico injetor	24
59187 NA	1374346	Junta da bomba hidráulica	01	RB 03248 T		Retentor dianteiro	01
59221 FS	1309051	Juntas do coletor de escape	06	RB 03250 T		Retentor traseiro	01
59224 NA	1374342	Junta do tubo de admissão	01	SCVO 020 CV		Jogo juntas da turbina	01



59103 FB



59125 B



59126 B



59221 FS



59234 B



59246 BC



59324 CV



AAC 009/C




ORING 18116

59111 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (p/ 1 cilindro)

59111 FB CB OR Jogo superior padrão original c/ cabeçote (p/ 1 cilindro)

SCANIA 124 DSC 12 SÉRIE 4 - MOTOR 360 / 400 / 420 - ELETRÔNICO 2000 EM DIANTE




59103 FB-M SC




59116 PV




59230 NA




59226 B




59227 B




59228 B




59093 B



59094 B



59117 PV



59128 NA



59031 NA



59036 NA



59076 NA



59133 NA



59135 NA



59142 NA



59145 PV



59187 NA



59221 FS



59324 CV




59224 NA



59239 SIL




59229 B



59231 SIL



59232 PV



59237 NA



59233 B



59235 SIL



59241 PV



59243 B



RB 03248 T



RD 03250 T



59246 BC



59265 NA



59266 NA



59376 NA



SCVO 011 CV




SCVO 112 CV

SCVO 020 CV


Continuação



ORING 18116



859106 B



959106

59107 CB Jogo do motor s/ cabeçote c/ anéis de camisa

59107 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa

59107 FB CB OR Jogo do motor padrão original c/ cabeçote c/ anéis de camisa

59107 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa, c/ retentores

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59103 FB-M	1468555	Junta do cabeçote	06	59229 B	1390211	Borr. do tubo de admissão	01
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59230 NA	1374326	Junta da tampa lateral	03
59036 NA	13744330	Junta bocal vareta de óleo	01	59231 SIL	1382187	Junta do filtro rotativo	01
59076 NA	13755992	Junta do Cano de óleo	01	59232 PV	1374517	Junta filtro d'água	01
59093 B	1328995	Anel da camisa (Grosso)	06	59233 B	1401985	Junta da bomba de óleo	01
59094 B	1433063	Anel da camisa (Fino)	06	59235 SIL	1367849	Junta do filtro de óleo	01
59116 PV	1373508/509	Junta do cárter	01	59237 NA	1374344	Junta da bomba d'água	01
59117 PV	1403129	Junta da distribuição SC eletrônico	01	59239 SIL	1502798	Junta do radiador de óleo	01
59128 NA	1375383	Junta da tampa lateral	01	59241 PV	1374336	Junta tubulações e mangueiras	01
59133 NA	1375387	Junta da cx. distribuição	01	59243 B	1403883	Junta da bomba d'água	01
59135 NA	1374327	Junta da cx. distribuição motriz	01	59246 BC	1374842	Arr.de vedação cano de retorno	12
59142 NA	1374333	Junta carcaça do termostato	01	59324 CV		Junta do coletor de admissão	06
59145 PV	1374325	Junta tubo sensor temperatura	01	859106 B		Kit de borrachas	01
59187 NA	1374346	Junta da bomba hidráulica	01	959106		Kit de arruelas	01
59221 FS	1309051	Junta do coletor de escape	06	ORING 18116	1398810	Anel de vedação do bico injetor	24
59224 NA	1374342	Junta do tubo de admissão	01	RB 03248 T		Retentor dianteiro	01
59226 B	1401982	Junta da tampa inferior	06	RB 03250 T		Retentor traseiro	01
59227 B	1414422	Junta da tampa de válvulas	06	SCVO		Jogo de juntas da turbina	01
59228 B	1411851	Junta da tampa de válvulas	06				



59103 FB-M SC



59221 FS



59226 B



59227 B



59234 SIL



59246 BC



59324 CV



AAC 009/C



ORING 18116

59110 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (para 1 cilindro)

59110 FB CB OR Jogo superior padrão original c/ cabeçote (para 1 cilindro)



59103 FB



59221 FS



59226 B



59227 B



59228 B



59234 B



59246 BC



59324 CV



AAC 009/C




ORING 18116

59112 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (para 1 cilindro) - orig. 551.363-X

59112 FB CB OR Jogo superior c/ cabeçote padrão original (para 1 cabeçote) - orig. orig. 551.363


SCANIA - 124 - UNIFICADO (360 / 400 / 420) MECÂNICO E ELETRÔNICO - TODOS



59103 FB-M SC




59125 B




59126 B




59116 PV




59117 PV




59129 NA




59226 B




59227 B




59228 B




59128 NA




59230 NA




59239 SIL



59242 B



59093 B



59094 B



59031 NA



59036 NA



59076 NA



59133 NA



59145 PV



59135 NA



59142 NA




59187 NA



59221 FS




59229 B



59231 SIL



59232 PV



59324 CV



59224 NA



59233 B



59235 SIL



59237 NA



59241 PV



59243 B



05679 GRAGH



05680 GRAGH



59246 BC



59265 NA



59266 NA



59376 NA




SCVO 011 CV



SCVO 112 CV

SCVO 020 CV


Continuação




ORING 18116



59255 B



859106 B



959106

59108 CB Jogo do motor s/ cabeçote c/ anéis de camisa s/ vedador s/ retentor

59108 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa s/ vedador s/ retentor

59108 FB CB OR Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa s/ vedador s/ retentor

59108 FB-CB-R Jogo do motor c/ cabeçote c/ anéis de camisa c/ vedador c/ retentor

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59103 FB-M	1468555	Junta do cabeçote	06	59228 B	1411851	Juntas da tampa de válvulas	06
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59229 B	1390211	Borr. do tubo de admissão	01
59036 NA	13744330	Junta bocal vareta de óleo	01	59230 NA	1374326	Junta da tampa lateral	03
59076 NA	13755992	Junta do Cano de óleo	01	59231 SIL	1382187	Junta do filtro rotativo	01
59093 B	1328995	Anel da camisa (Grosso)	06	59232 PV	1374517	Junta filtro d'água	01
59094 B	1433063	Anel da camisa (Fino)	06	59233 B	1401985	Junta da bomba de óleo	01
59116 PV	1373508/509	Junta do cárter	01	59235 SIL	1367849	Junta do filtro de óleo	01
59117 PV	1403129	Junta da distribuição	01	59237 NA	1374344	Junta da bomba d'água	01
59125 B	1367027	Junta da tampa de válvulas	06	59239 SIL	1433886	Junta do radiador de óleo	01
59126 B	1367028	Junta da tampa de válvulas	06	59241 PV	1374336	Junta tubulações e mangueiras	01
59128 NA	1375383	Junta da tampa lateral	01	59242 B	1349497	Junta do radiador de óleo	01
59129 NA	1374334	Junta da distribuição vent. cárter	01	59243 B	1403883	Junta da bomba d'água	01
59133 NA	1375387	Junta da cx. distribuição	01	59246 BC	1374842	Arr. vedação do cano de retorno	12
59135 NA	1374327	Junta da cx. distribuição motriz	01	59324 CV		Junta do coletor de admissão	06
59142 NA	1374333	Junta carcaça do termostato	01	859106 B		Kit de borrachas	01
59145 PV	1374325	Junta tubo sensor temperatura	01	959106		Kit de arruelas	01
59187 NA	1374346	Junta da bomba hidráulica	01	ORING 18116	1398810	Anel de vedação do bico injetor	24
59221 FS	1309051	Junta do coletor de escape	06	SCVO 020 CV		Jogo de juntas da turbina	01
59224 NA	1374342	Junta tubo admissão	01	59255 B	1328563	Vedador de válvulas	24
59226 B	1401982	Juntas da tampa inferior	06	05679		Retentor dianteiro	01
59227 B	1414422	Juntas da tampa de válvulas	06	05680 GRAGH		Retentor traseiro	01

RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS SCANIA 124 (UNIFICADO)



59103 FB-M SC



59125 B



59126 B



59221 FS



59226 B



59227 B



59228 B



59234 SIL



59246 BC



59324 CV



AAC 009/C




ORING 18116


59113 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (p/ 1 cilindro)

59113 FB CB OR Jogo superior padrão original c/ cabeçote (p/ 1 cilindro)


SCANIA – P-94 / 94H / 94I / 94U



59001 FB



59026 B




59024 NA


59016 NA




59029 NA



59091



59092



59096 PV



59017 SIL



59021 SU



59022 NA



59027 SU




59023 S



59035 NA



59090 NA



59130 NA



59028 NA



59030 NA



59031 NA



59032 NA



59033 NA



59034 NA



59036 NA



59037 NA



59038 NA



59040 NA



59045 NA



59046 NA



59048 NA



59076 NA



59124 NA



59245 B



59248 B



59732 NA



48372 CV



59266 NA



59267 NA





AAA 008/A



SCVO 112 CV

59086 CV


Continuação

Continuação							
							
02069 BRG-S		02235 BAG-S		859006 B		959006	
59305 CB		Jogo do motor P-94/94-H/94-I/94/94V s/ cabeçote s/ anéis de camisa s/ retentor					
59305 FB CB		Jogo do motor P-94/94-H/94-I/94/94V c/ cabeçote s/ anéis de camisa s/ retentor					
59306 FB CB		Jogo do motor P-94/94H/94I/94U c/ cabeçote s/ anéis de camisa c/ retentor - orig. 551526 / 551560					
59306 FB CB R VIT		Jogo do motor P-94/94H/94I/94U c/ cabeçote c/ anéis de camisa c/ retentor - orig. 551526 / 551560					
Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59001 FB	1403258	Junta do cabeçote	06	59040 NA	1381484	Junta do filtro rotativo	01
59016 NA	1412666	Junta do Carter	01	59045 NA	366538	Junta da tampa do comando	01
59017 SIL	1302827	Cinta da camisa	06	59046 NA		Junta da admissão	01
59021 SU	1336138	Junta do coletor de escape	06	59048 NA	1116355	Junta do filtro rotativo	01
59022 NA	1349714	Junta do coletor de admissão	06	59076 NA	1375992	Junta do Cano de óleo	01
59023 S	1384877	Junta do coletor de escape	06	59086 CV		Jogo de juntas da turbina	01
59024 NA	1409888	Junta do coletor de admissão	01	59090 NA	1413938	Junta da carcaça do volante	01
59026 B	1420776	Junta da tampa de válvulas	06	59091 NA	1320296	Junta da distribuição	01
59027 SU	1437296	Junta do coletor de escape	02	59092 NA	1350376	Junta da distrib. c/ tomada força	01
59028 NA	366545	Junta da distribuição	01	59096 PV	1350375	Junta da distrib. s/ tomada força	01
59029 NA	1320298	Junta da distribuição	01	59124 NA	1671156	Junta da admissão – serie 3	01
59030 NA	1326291	Junta do filtro	01	59130 NA	1320295	Junta da tampa lateral	02
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59245 B	1123306	Anel de vedação tampa – bloco	01
59032 NA	1384468	Junta da bomba d´água	01	59248 B	381235	Anel da bomba óleo tubo sucção	01
59033 NA	1332089	Junta do filtro de óleo	01	59732 NA	1392196	Junta da carcaça do rotor	01
59034 NA	1350378	Junta do radiador de óleo - bloco	01	859006 B		Kit de borrachas	01
59035 NA	1437296	Junta do coletor de arrefecimento	06	959006		Kit de arruelas	01
59036 NA	1422705	Junta bocal vareta de óleo	01	02069 BRG-S	369478	Retentor	01
59037 NA	1350379	Junta do radiador de óleo - bloco	01	02235 BAG-S	369477	Retentor	01
59038 NA	1350380	Junta do radiador de óleo - bloco	01				

59001 FB	59021 S	59022 NA	59023 S	59026 B
59027 SU	59035 NA	59045 NA	59046 NA	59124 NA
AAC 008/C	AAC 009/C	OR3 048	ORING 6090	ORING 6096

59312 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (p/1 cilindro)

SCANIA 124 P/G/R - EURO 3 DC11 340 / 380 - DC12 340 / 380 / 420 2008/2011



59103 FB-M SC




59116 OR




59179 EPDM




59117 PV



59426 SIL



59427 B




59428 SIL



59442 B CH



59221 OR




59324 CV



59431 OR



59095 VIT



59098 VIT



59031 NA



59036 NA



59039 B



59133 NA



59141 SIL



59142 NA



59143 SIL



59224 NA



59229 B



59235 SIL



59337 PV



59246 BC



59254 B



59441 PV



59445 OR



59532 OR



59076 NA



59255 B



05679 GRAGH



05680 GRAHF



59177 CV



59267 NA




AAA 016/A




AAA 022


SCVO 040 CV



ORING 18116



859106 VIT



959106

59407 CB OR Jogo do motor padrão original s/ cabeçote c/ anéis de camisa s/retentores s/ vedadores

59407 FB CB OR Jogo do motor padrão original c/ cabeçote c/ anéis de camisa s/retentores s/ vedadores









59407 FB CB R Jogo do motor padrão original c/ cabeçote c/ anéis de camisa c/retentores c/ vedadores

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59103 FB-M SC	1468555	Junta do cabeçote	06	59254 B	1421825	Junta da carcaça do termostato	01
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59324 CV	1516474	Junta da admissão	06
59036 NA	1374330	Junta bocal vareta de óleo	01	59337 PV	1541633	Junta da bomba d'água	01
59039 B	1500216	Junta tubo sensor da temperatura	01	59426 SIL	1449542	Junta da tampa de válvulas (inferior)	06
59076 NA	1375992	Junta do cano de óleo	01	59427 B	1497061	Junta da tampa lateral	03
59095 VIT	1768938	Anel de camisa (fino)	06	59428 SIL	1505366	Junta da tampa de válvulas	06
59098 VIT	1730424	Anel de camisa (grosso)	06	59431 OR	1885869	Junta do filtro rotativo	01

Continuação

59116 OR	1373508/509	Junta do cárter	01	59441 PV	1441303	Junta do cano e mangueiras d'água	01
59117 PV	1403129	Junta da distribuição	01	59442 B-CH	1746135	Junta do radiador de óleo	01
59133 NA	1375387	Junta da cx. distribuição	01	59445 OR	1484309	Junta da distribuição	01
59141 SIL	1461331	/Junta da bomba hidráulica	01	59532 OR	1546033	Junta montagem compressor	01
59142 NA	1374333	Junta carcaça do termostato	01	859106 VIT		Kit de borrachas (viton)	01
59143 SIL	1549027	Junta da bomba d'água	01	959106		Kit de arruelas	01
59179 EPDM	1445514	Junta do refrigerador de óleo	01	ORING 18116	1398810	Anel de vedação do bico injetor	24
59221 OR	1309051	Junta do coletor de escape	06	ORING 18116	1398810	Anel de vedação do bico injetor	01
59224 NA	1374342	Junta do tubo de admissão	01	SCVO 040 CV		Jogo juntas da turbina	24
59229 B	1390211	Borr. do tubo de admissão	01	59255 B		Vedador de válvulas	01
59235 SIL	1367849	Junta do filtro de óleo	01	05679 GRAGH		Retentor Dianteiro	01
59246 BC	1374842	Arr.de vedação do cano de retorno	12	05680 GRAHF		Retentor traseiro	01

SCANIA 124 P/G/R K EURO 5 DC13A - 360/400/440/480 2012 EM DIANTE

		
59401 FB-M	59415 OR	59417 OR
		
59426 SIL	59427 B	59428 SIL
		
59443 NA	59444 NA	59531 OR
		
59095 VIT	59098 VIT	59421 OR
		
59132 B	59141 SIL	59431 OR
		
59076 NA	59265 NA	59266 NA
		
59573 AI	59267 NA	59376 NA
		
AAA 014	AAA 022	
SCVO 050 AI		
59408 CB	Jogo do motor padrão original s/ cabeçote	
59408 FB CB	Jogo do motor padrão original c/ cabeçote	


Continuação

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59401 FB- M	1893055	Junta de cabeçote	06	59417 OR	1520507	Junta do cárter	01
59031 NA	1391726	Radiador de óleo	01	59421 OR	1530112	Junta do coletor de escape	06
59036 NA	1374330	Junta bocal vareta de óleo	01	59426 SIL	1449542	Junta da tampa de válv. (inferior)	06
59039 B	1500216	tubo sensor da temperatura	01	59427 B	1497061	Junta da tampa lateral	03
59076 NA	1375992	Junta do cano de óleo	01	59428 SIL	1505366	Junta da tampa de válvulas	06
59095 VIT	1768938	Anel de camisa (fino)	06	59431 OR	1885869	Junta do filtro rotativo	01
59098 VIT	1730424	Anel de camisa (grosso)	06	59443 NA	1921899	Junta do radiador de óleo	01
59132 B	1886594	Junta da bomba d'água	01	59444 NA	1921895	Junta do radiador de óleo	01
59141 SIL	1461331	/junta da bomba hidráulica	01	59531 OR	1863303	Junta do filtro rotativo	01
59265 NA	139472	Junta do cano de óleo	01	59545 B	1783811	Junta da tampa de inspeção	01
59266 NA	1671153	Junta de lubrificação	01	859408 B		Kit de borrachas	01
59324 CV	1516474	Junta da admissão	06	959408/		Kit de arruelas	01
59415 OR	1888065	Junta do cárter	06	SCVO 050 AI		Jogo de juntas de turbina	01

SCANIA 124 P/G/R - EURO 3 DC11 380 / 420 - DC 12 340 / 380 / 420 2008/2011

						
59103 FB-M SC	59221 OR	59234 SIL	59324 CV	59426 SIL	59428 SIL	AAC 009/C
59411 FB CB Jogo superior c/ cabeçote (p/1 cilindro) orig. 1725112						


SUPERIOR SCANIA 124 P/G/R T EURO 5 440 D9/D13/D16 até 2011- PGRT 440 XPI D9/XPI D13

SUPERIOR SCANIA 124 P/G/R T EURO 5 440 D9/D13/D16 até 2011- PGRT 440 XPI D9/XPI D13 versão antiga) c/ cabeçote (p/1 cilindro) (orig. 1925824 / 2268357 / 2308201)							
							
59401 FB-M SC		59234 SIL		59246 BC		59421 OR	
							
59424 NA-TEL		59434 SIL		59526 B		59527 B	
						AAC/009/C	
59412 FB CB Jogo superior Scania 124 P/G/R T EURO 5 440 D9/D13/D16 até 2011- PGRT 440 XPI D9/XPI D13 versão antiga) c/ cabeçote (p/1 cilindro) (orig. 1925824 / 2268357 / 2308201)							
Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59401 FB-M SC	1893055	Junta de cabeçote	01	59434 SIL		Borr. do tubo de combustível	01
59234 SIL	1368061	Borr. do cano tubo combustível	01	59526 B	1779110	Junta da tampa superior	01
59246 BC	1374842	Arr. emborrachada cano injetor	02	59527 B	1772475	Junta da tampa inferior	01
59421 OR	1530112	Junta do coletor de escape	01	AAC 009/C		Arruela 9,6 x 20 x 2,0 mm	01
59424 NA-TEL	1519724	Junta do coletor de admissão	01				

SUPERIOR SCANIA 124 P/G/R K EURO 5 440 DC13 360/400/440/480 2012 EM DIANTE

							
59401 FB-M SC	59426 B	59428 B	59421 OR				
							
59324 CV	59434 SIL	59234 SIL	59246 BC	AAC/009/C			
59413 FB CB Jogo superior Scania 124 P/G/R K EURO 5 440 DC13 360/400/440/480 2012 EM DIANTE							
Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59401 FB-M SC	1893055	Junta de cabeçote	01	59426 B	1449542	Junta inferior da tampa de válvulas	01
59234 SIL	1368061	Borr. do cano tubo combustível	01	59428 B	1497061	Junta superior da tampa de válvulas	01
59246 BC	1374842	Arr. emborrachada cano injetor	02	59434 SIL		Borr.do tubo de combustível	01
59324 CV	1519724	Junta do coletor de admissão	01	AAC 009/C		Arruela 9,6 x 20 x 2,0 mm	01
59421 OR	1530112	Junta do coletor de escape	01				

SCANIA - L-75 / 76 / 110 - CAMINHÃO / ONIBUS (Motor Nacional)




59606 FA CB Jogo do motor c/ cabeçote s/ retentor s/ borracha de camisa

59606 FA CB R Jogo do motor c/ cabeçote s/ retentor s/ borracha de camisa c/ retentores

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59601 FA	161870	Junta do cabeçote	02	59642 FE	139146	Retentor virabrequim dianteiro	01
59616 NA	131144	Junta do cárter	01	59643 NA	152667	Junta coletor escape (redonda)	01
59626 CB	258459	Junta da tampa de válvulas	02	59644 NA	291826	Junta do termostato	02
59627 PV	277632	Junta coletor admissão	02	59646 NA	278602	Junta da passagem d'água	01
59628 PV	287553	Junta dianteira distribuição	01	59679 GV		Junta	01
59629 PV	287554	Tampa interna distribuição	01	59681 GV	139030	Junta	01
59630 NA	181333	Tampa dos tuchos	02	59688 NA		Junta do compressor	01
59631 PV	139028	Tampa do cárter	01	59689 PP	139049	Junta da bomba de óleo	01
59632 PV	231795	Carcaça bomba d'água	01	59690 PV	287555	Carcaça do volante	01
59633 PV	302226	Junta da tampa distribuição	01	59691 NA	141926	Junta do compressor	01
59634 PV	139274	Junta da tampa distribuição	01	59692 NA	141920	Junta do compressor	01
59635 PV	139108	Junta coletor escape	01	59721 FA		Junta do escape (menor)	02
59636 PV	35309	Respiro dos tuchos	01	59722 CI		Junta do escape (maior)	02
59637 PV	131305	Suporte do dínamo	01	859606 B		Kit de borrachas	01
59638 PV	35161	Junta bomba d'água	01	959600 TR		Kit de travas do motor 59605	01
59639 GV	139123	Junta suporte balanceiro	06	959606		Kit de arruelas	01
59640 GV	139044	Junta do termostato	02	02069		Retentor	01
59641 FE	139149	Retentor virabrequim traseiro	01	02235		Retentor	01

SCANIA 112/113 HW – UNIFICADO



59700 CB Jogo do motor s/ cabeçote

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59616 NA	131144	Junta do cárter	01	59733 PV	277637	Junta do abafador	01
59626 CB 3/16"	258459	Junta tampa de válvulas	02	59820 FS		Jogo de juntas do coletor escape	01
59627 PV	277632	Junta col. admissão 111 / 112	02	59788 PV	332598	Junta da bomba hidráulica	01
59628 PV	287553	Junta tampa dianteira distribuição	01	59924 NA	1671154	Junta da admissão	01
59629 PV	287554	Junta tampa interna distribuição	01	59929 PV	1675602	Junta da caixa de distribuição	01
59630 PV	181333	Junta tampa dos tuchos	02	59930 B	292811	Vedador da tampa de válvulas	04
59632 PV	231795	Carcaça bomba d'água	01	59955 NA	287789	Junta da tubagem coletor de escape	01
59633 PV	302226	Junta tampa de distribuição	01	859706 B		Kit de borrachas	01
59644 NA	291826	Junta do termostato	02	959700 TR		Kit de travas do motor	01
59646 NA	278602	Junta da passagem d'água	01	959706		Kit de arruelas	01
59690 PV	287555	Junta da carcaça do volante	01	OR3 022	325245	Anel de borracha	01
59723 FA	235178	Jogo coletor de escape	01	SCKIT 759700		Kit de juntas	01
59730 PV	238403	Junta do filtro	01	SCVO 020 CV		Jogo de juntas da turbina	01


SCANIA – L-111 / L-112




59702 FB-M



59626 CB



59627 PV



959711



59644 NA



59646 NA



59723 FA




59733 PV




59735 GV

SUPERIOR



59630 PV



59616 NA



59628 PV



59629 PV



59690 PV



59632 GV



59633 GV



59730 NA



02069 BRG-S



02235 BRG-S



59264 NA



59265 NA



59634 GV



59636 CB



59638 GV



59643 NA



59680 GV



59699 NA



59729 GV



59731 NA




59734 GV



59789 PP


SCKIT 759705




802305 B



959700 TR



859706 B



959706

59705 CB Jogo do motor s/ cabeçote

59706 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote

59708 FB CB R B Jogo do motor (completo) c/ cabeçote c/ retentor c/ borrachas camisa











59711 CB Jogo superior s/ cabeçote

59711 FB CB Jogo superior c/ cabeçote

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59702 FB	217980	Junta do cabeçote	02	59690 PV	287555	Junta da carcaça do volante	01
59264 NA	139471	Junta do cano de lubrificação do turbo	01	59699 NA	232961	Junta do rotativo	01
59265 NA	139472	Junta do cano de retorno do turbo	01	59723 FA	235178	Jogo do coletor do escapamento	01
59616 NA	131144	Junta do cárter	01	59729 GV	292759	Junta do tubo de entrada d'água	01
59626 CB	258459	Junta tampa de válvulas	02	59730 NA	238403	Junta do filtro	01
59627 PV	277632	Junta coletor admissão	02	59731 NA	183938	Junta cone escapamento	01
59628 PV	287553	Junta tampa dianteira distribuição	01	59733 PV	277637	Junta do abafador	01
59629 PV	287554	Junta tampa interna distribuição	01	59734 GV	235610	Junta do tubo de retorno de óleo	01
59630 PV	181333	Junta tampa dos tuchos	02	59735 GV	238148	Junta do termostato	01
59632 PV	231795	Carcaça bomba d'água	01	59789 PP	1238777	Junta da bomba de óleo	01
59633 PV	302226	Junta tampa de distribuição	01	02069 BRG-S		Retentor traseiro do virabrequim	01
59634 GV	139274	Junta da tampa de distribuição	01	02235 BRG-S		Retentor dianteiro do virabrequim	01
59636 CB	35309	Junta do respiro dos tuchos	01	802305 SIL	VERDE	Jogo borr. anéis de camisa	01
59638 GV	35161	Junta da bomba d'água	01	859706 B		Kit de borrachas	01
59643 NA	152667	Junta do coletor de escape	01	959700 TR		Kit de travas do motor	01
59644 NA	291826	Junta do termostato	02	959706		Kit de arruelas	01
59646 NA	278602	Junta da passagem d'água	01	SCKIT 759705		Kit de juntas do motor	01
59680 GV	139471	Junta da peneira da bomba de óleo	01				


Obs. o item 959711 faz parte somente do jogo superior

SCANIA – 112 HW / 113

							
59702 FB	59626 CB	59820 FS	59925 PV				
							
959711	59644 NA	59733 PV	59646 NA				
							
59924 NA	59935 GV	59936 NA	59948 NA				
							
		59955 NA	OR3 022				
SUPERIOR							
							
59616 NA	59630 PV	59628 PV	59929 PV				
							
59690 PV	59629 PV						
							
59632 PV	59646 NA	59730 NA	59788 NA				
							
		59930 B	02069				
							
			02235				
							
59264 NA	59636 CB	59638 PV	59699 NA				
							
59729 PV	59732 NA	59734 PV	59740 PV				
							
			59789 PP				
							
SCVO 020 CV	859706 B	959700 TR	959706				
59710 CB Jogo do motor s/ cabeçote							
59710 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote							
59710 FB CB R Jogo do motor (completo) c/ cabeçote c/ retentores s/ anéis de camisa							
59710 FB CB R B Jogo do motor (completo) c/ cabeçote c/ retentores c/ anéis de camisa							
59713 CB Jogo superior s/ cabeçote							
59713 FB CB Jogo superior c/ cabeçote							
Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59702 FB	373472	Junta do cabeçote	02	59929 PV	1675602	Junta caixa de distribuição	01
59616 NA	251242	Junta do cárter	01	59930 B	292811	Vedador da tampa de válvulas	04
59626 CB	258459	Junta da tampa de válvulas	02	59935 GV	371238	Junta da carcaça do termostato	01
59628 PV	332512	Junta da distribuição	01	59936 NA	1320292	Junta da vareta do cárter	01
59629 PV	287554	Junta da tampa da distribuição interna	01	59948 NA	295060	Junta do termostato	01
59630 PV	181383	Junta da tampa dos tuchos	02	59955 NA	287789	Junta tubagem coletor escape	01
59632 PV	231795	Junta da bomba d´água	01	859706 B		Kit de borrachas	01
59644 NA	291826	Junta do termostato	02	959700 TR		Kit de travas	01
59646 NA	278602	Junta da passagem d´água	01	959706		Kit de arruelas	01
59690 PV	287555	Junta da carcaça do volante	01	OR3 022	811031	Anel de borracha	01
59730 NA	238403	Junta do filtro de óleo	01	SCKIT 759710		Kit de juntas	01
59733 PV	277633	Junta da tampa lateral	01	SCVO 020 CV		Jogo juntas da turbina	01
59788 NA	332598	Junta da bomba hidráulica	01	02069		Retentor	01
59820 FS		Jogo juntas tubagem escape	01	02235		Retentor	01
59925 PV		Jogo de juntas admissão	01				

Obs. o item 959711 faz parte somente do jogo superior

SCANIA – LK 140 / 141 – LKS 140 / LKS 141




SCKIT 759805

59805 CB Jogo do motor s/ cabeçote, c/ borrachas

59806 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote, c/ borrachas


59806 FB CB R VIT Jogo do motor c/ cabeçote, c, retentores, c/ borrachas

Número	Original	Descrição	QT	Número	Original	Descrição	QT
59801 FB	170274	Junta do cabeçote	08	59833 NA	170702	Junta da tampa do suporte central	01
59816 NA	170700	Junta do cárter	01	59834 NA	259718	Junta	01
59821 S		Junta do escape	08	59835 NA	170372	Junta	01
59822 NS	170907	Junta do escape	01	59842 GV	170686	Junta da tampa da bomba d'água	01
59823 S	170932	Junta da tubagem	02	859805 B		Kit de borrachas	01
59826 B	170610	Junta da tampa de válvulas	08	959800 TR		Kit de travas do motor	01
59827 PV	170694	Junta da lateral do bloco cilindro	02	959805		Kit de arruelas	01
59829 NA	170705	Junta da carcaça do volante	01	02069		Retentor	01
59830 NA	170706	Junta da carcaça da distribuição	01	02235		Retentor dianteiro	01
59831 NA	170738	Junta da tampa da bomba d'água	01	SCKIT 759805		Kit de juntas do motor	01



59812 FB-M Jogo superior c/ cabeçote (orig. 551.469)


SCANIA – LK / TR 142 / 143




59801 FB-M



59816 NA




59827 PV



59826 B




59829 NA



59830 NA



59831 NA



59833 NA



59849 NA



59872 NA



13027 FS



59921 SU



59922 NA



59089 NA



59099 NA



59680 GV



59732 NA



59788 PV



59822 NS



59823 S



59834 NA



59835 NA



59842 GV




59933 B




59936 PV



59968 SU



859805 B



959805



959800 TR



02069



02235



59828 NA



59832 GV



59836 GV



59837 NA



59838 GV



59839 GV



59840 GV



59841 GV



59843 GV



59844 GV



59845 NA



59846 GV



59847 NA



59848 NA



59943 GV

SCKIT 759805

SCANIA – LK / TR 142 / 143 - (Continuação)

 59923 NA				 59264 NA								 59265 NA		 59266 NA		 59263 CV		 59777 CV	
 59260 CV																			
59905 CB Jogo do motor s/ cabeçote, c/ borrachas																			
59905 FB CB Jogo do motor c/ cabeçote, c/ borrachas s/ retentores																			
59905 FB CB R B Jogo do motor c/ cabeçote, c/ borrachas, c/ retentores																			
Número		Original		Descrição		QT		Número		Original		Descrição		QT					
13027 FS				juntas da saída de escape		08		59834 NA		259718		Junta		01					
59089 NA		369 229		Junta da bomba de óleo		01		59835 NA		170372		Junta		01					
59099 NA		1392929		Junta do filtro rotativo		01		59842 GV		170686		Junta tampa bomba d´água		01					
59260 CV		149069/72		Jogo juntas da turbina		01		59872 NA		1392459		Junta coletor de admissão		08					
59680 GV				Junta		01		59921 SU		390918		Junta escape		08					
59732 NA		170765		Junta da carcaça filtro rotativo		01		59922 NA		1378226		Junta coletor escape		08					
59788 PV		139 274		Junta		01		59923 NA		295275		Junta da distribuição d´água		01					
59801 FB-M		170274		Junta do cabeçote		08		59933 B		1362889		Junta do bocal do óleo		01					
59816 NA		170700		Junta do cárter		01		59936 PV		1320592		Junta da vareta do cárter		01					
59822 NS		170907		Junta da tubagem de escape		01		59943 GV		290819		Junta do cano d´água		01					
59823 S		170932		Junta da tubagem de escape		02		59968 SU		303419/1		Junta da admissão		01					
59826 B		170610		Junta da tampa de válvulas		08		859805 B				Kit de borrachas		01					
59827 PV		170694		Junta da lateral bloco cilindro		02		959800 TR				Kit de travas do motor		01					
59829 NA		170705		Junta da carcaça e volante		01		959805				Kit de arruelas		01					
59830 NA		170706		Junta da carcaça e distribuição		01		02069				Retentor traseiro		01					
59831 NA		170738		Junta da tampa bomba d´água		01		02235				Retentor dianteiro		01					
59833 NA		170702		Junta da tampa suporte centr.		01		SCKIT 759805				Kit de juntas do motor		01					

				
59801 FB-M	59826 B	59839 GV	59849 NA	
				
59921 SU	71050 B	AAC 009/C	ORI 019	13027 FS
59911 FB Jogo superior c/ cabeçote c/ anel vulcanizado – (551503)				

					
59801 FB-M	59821 S	59826 B	59828 NA	59832 NA	
					
59837 NA	59839 GV	59849 NA	59872 NA	59921 SU	59922 NA
					
13027 S	71050 B	AAA 008	AAA 016/A	AAC 009/C	ORI 019
59912 FB CB Jogo superior unificado LK 140 / 141 / 142 / 143 c/cabeçote c/ anel vulcanizado - (551503)					



JOGOS DE JUNTAS DE CARTER

59416 OR	59415 OR	59416 OR
Jogo de juntas do Carter (c/ filete) Scania 124 360 / 400 / 420 1373508 / 1865674 / 551351/ 551551	Jogo de juntas do Carter - SC P/G/R/T 6 cils. Euro 5 2012 ed DC13A F/K/N onibus - E2011 / ind / marítimo geração de bloco cilindros 2 1888065/ 2252092/ 1849318	Jogo de juntas do cárter (c/ filete) Scania 5 CC DC9A - 1865676 / 1744776
59417 OR	59516 OR	59517 OR
Junta do carter quadro escalonado Scania P/G/R/T E-2011 motores D9/DC9/D13/D13A/D16/D16A 1520507 / 2252095	Junta do cárter - Scania D9/OC9/K/N/F ônibus série F/K/N 2004 ed - D9/OC9/DCO9A/D10 9M caminhão P/G/R/T 2003 ed /E2011 2010 1520503	Junta do sub cárter Scania D13/K Ônibus série K/N 2004ED - 2359169 / 1909699

CÂMBIOS

59181 NA	59183 NA	59184 NA	59186 NA	59191 NA	59387 PP
ORING 6148	ORING 6765	59185 NA	59188 NA	59189 NA	59192 NA
59170 NA Jogo de Juntas da Caixa GR / S / E801 / 890 / 900 (Unificado) - (550539/540)					
59181 NA	59183 NA	59184 NA	59186 NA	59387 PP	ORING 6148
ORING 6765					
59180 NA Jogo de Juntas Caixa GR/GRS/RE 890/900 - Scania 8 marchas (caminhão)					
59181 NA	59183 NA	59186 NA	59191 NA	59387 PP	ORING 6148
ORING 6765					
59190 NA Jogo de Juntas Caixa GR-801 - Scania - 8 marchas (ônibus) (550540)					
59384 PV	59381 PV	59382 PV	59383 PV	59387 PP	ORING 6148
59379 PV	59385 PV	59386 CB	59387 PP	59388 B	59389 B
				59390 B	59391 B
				59392 B	59393 B
				59394 B	859380 B
59280 PV Jogo de Juntas Câmbio Scania caixa GR 860 10M - (SEM ANÉIS DE BORRACHA) - (550.514/X)					
59380 PV Jogo de Juntas Câmbio Scania caixa GR 860 10M - (COM ANÉIS DE BORRACHA) - (550.514)					





CÂMBIOS

				
59483 NA	59484 NA	59485 NA	59486 NA	59488 NA
				
59491 NA	59492 NA	AAC 018	AAC 022	859470 VIT


59470 NA Jogo de Juntas câmbio SC automático P/G/R s/ retentor Caixas GR / GRS / GRSO - 875/ 905/ 925R - (2200139 / 2277492)

						
59383 PV	59384 PV	59387 PP	59394 B	59395 PV	59481 PV	59482 PV

59480 PV Jogo de Juntas Câmbio SC - B 111 / BR 112 / K 111 K e S 112 (ônibus) 5 marchas (anos todos) - (550.516)

			
59493 CV	59494 CV	59495 CV	859490 VIT


59490 PV Jogo de Juntas do Retarder - caixas GR/GRS/GRSO-875R/895R 905R/925R Scania P/G/R/S 905R/925R

				
59383 PV	59384 PV	59386 CB	59387 PP	59394 B
				
59877 PV	59878 PV	59879 PV	71654 B	

59881 PV

Jogo de Juntas Câmbio SC B-110/111 - BR 115/116 ônibus motor dianteiro - (550.510)

59881 PV Jogo de Juntas Câmbio SC B-110/111 - BR 115/116 ônibus motor dianteiro - (550.510)

			
59151 NA	59153 NA	59154 NA	59155 NA
Junta da tampa da carcaça da válvula do freio- P 94 1380609	Junta da tampa lateral da caixa GR 801 Scania 124 - 1357623	Junta tampa cilindro de curso longitudinal - Scania 124 1351817	Junta do câmbio - LK 113 orig. 387317

			
59175 VIT	59178 NA	59194 B	59196 GV
Anel da morsa Scania 124 1331914	Junta da caixa planetária GR / S / SH / 900 1305142	Anel borracha da morsa (grosso moderno) câmbio GR 871 1309563	Junta da alavanca de câmbio 6 marchas 1302556

			
59378 PV	59394 B	ORING 6160 VIT	ORING 7089 VIT (marrom)
Junta da tampa da alavanca cambio 10 marchas (fechada) 387312	Anel da morsa de câmbio (fino) Scania 110 / 111 / 112 194414	Anel da caneca (15,3x2,4 mm) Cx. de câmbio GR/GRS/GRSE 801/890/900 (804658 / 90190637)	Anel da morsa Scania 124 6/8 marchas (89,5 x 3,0 mm) 1331914

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA - REPAROS



ORING 021



ORING 026



ORING 034



ORING 059



ORING 069

859180 B Jogo de anéis da caneca - caixa GR/S 801 (BORRACHA) – sem retentor



ORING 021



ORING 026



ORING 034



ORING 059



ORING 069



59193 B

859181 B Reparo da caneca de transferência - caixa GR/S 801 (BORRACHA) - com retentor - (57037-K)

859181 VIT Reparo da caneca de transferência - caixa GR/S 801 (VITON) - com retentor - (57037-K)

859181 VIT-OR Reparo da caneca de transferência - caixa GR/S 801 (VITON) - com retentor original - (57037-K)



ORING 034



ORING 049



ORING 054



ORING 6160



59195 B

859182 VIT Reparo da caneca da reduzida - caixa GR/S 901 (VITON) - com retentor - (57036 K)

859182 VIT-OR Reparo da caneca da reduzida - caixa GR/S 901 (VITON) - com retentor original - (57036 K)

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA - REPAROS



59388 B



59389 B



59390 B



59391 B



59392 B



59394 B



ORING 6160



OR3 024



OR3 040

859380 B Jogo de anéis do câmbio – Scania 111 / 113 - sem retentor



59388 B



59389 B



59390 B



59391 B



59392 B



OR3 040



02261 GAE

859381 B Reparo da caneca do câmbio – Scania 111 / 113 - com retentor

TURBINAS



48372 CV



59266 NA



59267 NA



AAA 008/A



SCVO 112 CV

59086 CV Jogo de juntas p/ turbina P-93 / P-94 - (551.452)



59263 CV



59264 NA



59265 NA



59266 NA



59777 CV

59260 CV Jogo de Juntas p/ turbina TK 051- Scania (chapa) base com divisão



59263 CV



59264 NA



59265 NA



59266 NA



59778 CV

59261 CV Jogo de Juntas para turbina TK 51 (base s/ divisão)



59264 NA



59265 NA



59266 NA



59283 S



59777 CV

59270 PAK CV Jogo de Juntas para turbina TV 7704 - Scania LK 141 / 142 (59283 (corbestos) / 59777 (chapa))



59265 NA



59266 NA



59376 NA



SCVO 011 CV



SCVO 012 CV

SCVO 010 CV Jogo de Juntas para turbina TA 045 - HW (base sem divisão)



59265 NA



59266 NA



59376 NA



SCVO 011 CV



SCVO 112 CV

SCVO 020 CV Jogo de juntas turbina TA 045 - HW 112 (base com divisão)

TURBINAS


59087 NA 1/64"	59173 AI	59174 CV	59262 NA
Junta do cano de óleo da turbina P 94 / 124 - 1409888	Junta do turbo GTA 4082S 1801735	Junta da turbina GTA K-27	Junta do caracol da turbina 149069
59263 CI (cobre)	59268 NA	59283 FA	59376 NA
Junta de caracol da turbina 222499	Junta do cano da turbina 420641	Junta do caracol da turbina TV 7704	Junta do cano de descarga
59573 AI			
Junta da turbina (multilâminas) SC P/G/R - 2137185 / 1801737			


COMPRESSOR DE AR

							
50272 NA	50274 NA	50275 NA	50276 NA	50277 NA	59688 NA	59691 NA	59692 NA
50260 NA Jogo de Juntas Compressor Bendix TU-FLU 500 - (532529 / 264704)							

						
50272 NA	50273 NA	50274 NA	50275 NA	50277 NA	59691 NA	59692 NA
50270 NA Jogo de Juntas para compressor Bendix – TU-FLU 700 - (539692 / 539693)						

				
SC 102 NA	SC 103 NA	SC 104 NA	SC 105 NA	
				
SC 106 NA	SC 107 NA	SC 108 NA	SC 109 NA	SC 111 NA
SC 100 NA Jogo de juntas para compressor Bendix Tuflo 500 (522393) - (sem a junta SC 101 NA)				
SC 110 NA Jogo de juntas para compressor Varga EL 1300 (com a junta SC 101 NA)				



							
SC 103 NA	SC 104 NA	SC 105 NA	SC 106 NA	SC 107 NA	SC 108 NA	SC 109 NA	SC 111 NA
SC 130 NA Jogo de juntas para compressor Varga EL 1300 / 1600 2 cilindros - Scania / Volvo / VW (522393 / 6885900)							

	
SC 148 NA	SC 149 NA
SC 200 NA Jogo de juntas para compressor Knorr LP 49 - 2 cils. - Scania P 94 / 114 / 124 / 164 / Volvo FH12 / B-10M	

COMPRESSOR DE AR

			
59532 OR	59545 B	59984 NA	OR3 115
Junta do suporte de montagem do compressor Scania P/G/R/T 1546038	Vedador do suporte da montagem do compressor Scania 360/400/440/480 - mtr DC13/ DC13A - 1783811	Junta de válvula Bendix TC2 (manetin)	Anel do compressor (114,5 x 3 mm) SC 124 - 323790/ 362128
			
OR3 120	SC 193 NA	SC 194 NA	SC 195 NA
Anel vedador do compressor - 811052	Junta para compressor Knorr Scania P 94 / 114	Junta para compressor Knorr - Scania P94 / 114	Junta para compressor Knorr - Scania P 94 / 114

JUNTAS DE DIFERENCIAL

			
59678 GV	59694 AL	59696 AL	59892 GV
Junta do pinhão L 75 / 76 184129	Junta tampa de diferencial (maior) 12 furos - L-75/ 76 / 110 - 168938	Junta tampa de diferencial (menor) 12 furos - 111/112 - 182503	Junta protetor rolamento do pinhão 174772
			
59893 GV	59894 NA	59896 AL	59897 PV
Junta do pinhão 284478	Junta do pinhão 390269	Junta tampa diferencial (14 furos) L -112 / 113 - 308097	Junta bomba de óleo diferencial RPB 735 - 1414593
			
59982 NA	59995 PV / AL	59996 AL	59997 PV
Junta tampa de diferencial do LK - com eixo reduzido 274179	Junta do diferencial R-885 s/ redução nos cubos (14 furos) Scania 440 2014 ed - 2062847	Junta do diferencial R-780 SC R-113 / T-113/ R-143 T-143/94 / 114 /124/164	Junta da redução do eixo da coroa e pinhão - SC 124 diferencial RBP- 735/736/835 - 1414595

JUNTAS DE SEMI EIXO / CUBO / CALOTA / TRUCK

			
59197 PV	59343 B	59344 CB	59345 CB
Junta da redução do eixo traseiro do SC 124 - 1515265	Anel de cubo Facchini moderno 308900310	Cubo da carreta Randon 4 furos (aro 20 - 22) - 2020001187	Cubo da carreta Randon/ rodoviária 6furos (aro 20-22) - 20200120
			
59346 CB	59347 CB	59348 CB	59349 CB
Junta bug em tanden canavieiro 8 furos - 204750	Junta cubo carreta FNV 5 furos	Junta cubo carreta FNV- 6 furos	Cubo Randon moderno 4 furos (menor) - 202000119



JUNTAS DE SEMI EIXO / CUBO / CALOTA / TRUCK

			
59617 CB	59682 CB-1/4"	59717 CB / GV	59981 NA
Junta calota dianteira L 75 / 76 / 110 / 111 - 121469	Anel cubo traseiro L-75/76/110/ 111/112/113/114/P93/94 / 114 / 124 / 142 / 143 - 120310	Junta calota dianteira - L 112 156938	Junta cubo reduzido LK (antigo) 315859
			
59983 NA	SC 302 CB / GV		
Junta cubo reduzido LK moderno 527973	Junta de cubo (5 furos) 11100275		

JOGOS E JUNTAS DE ADMISSÃO / ESCAPE / TUBAGEM

				
59023 SU	59121 SU	59222 NA	59223 NA	59229 B
59020 SU	Jogo do coletor de escape P-93	59218 NA	Jogo de admissão - Scania série 4	
				
59222 NA / SU	59223 NA / SU	59224 NA / SU	59221 S	
59220 NA	Jogo do coletor de admissão - HW 124 (todas em NA)		59225 S	Jogo coletor escape - L-124
59220 SU	Jogo do coletor de admissão - HW 124 (todas em SU)			
				
59222 NA	59224 SU	59323 NA	59421 FS	
59320 NA	Jogo do col.de admissão HW 124 / motor 420 evolução	59420 FS	Jogo do coletor de escape – Scania P/G/R E-2011 (caminhão / ônibus) - 1530112 X	
				
59621 NA	59645 NA	59948 NA	59721 CI	59722 CI
59623 NA	Jogo do escape - L-110	59723 CI	Jogo da tubagem escape - L -111/112	
				
59824 FS	59825 FS	59821 S	59823 S	59828 NA
59820 FS	Jogo juntas tubagem escape - HW-112 / 113	59870 S	Jogo de juntas de escape - LK 140 / 141	
				
59828 NA	59821 S	59927 NA	59928 NA	
59871 NA	Jogo de juntas admissão Scania V8	59875 S	Jogo de juntas escape Scania V8	59925 NA
				Jogo de juntas admissão HW 112/113


JOGOS E JUNTAS DE ADMISSÃO / ESCAPE / TUBAGEM

 59025 NA Junta de admissão Scania P-93 - 1437296	 59127 NA Junta da admissão Scania L-113 (Marítimo) - 1384553	 59221 FF Junta da tubagem de escape (multilâminas) Scania 124 - 1309051	 59324 CV (chapa) Junta coletor adm. motor 400 / 420 evolução - 1516474
 59421 FS Junta do coletor de escape Scania P/G/R E-2011 (caminhão/ônibus) 1530112 / 2086028	 59521 OR Junta do coletor de escape 4 furos SC 124 "coletor Batatais" 1309051/1	 59522 FF Junta coletor de escape - SC P/G /R/T FKN/E2011 DC13A DC9/13/16 caminhão e ônibus 2086028	 59524 NA Junta da admissão Scania 111 / 112 / 113 (todos)
 59622 FA Junta da saída do escape L-110	 59624 NA Junta do coletor admissão SC 111 / 112 - 309339 ou 338332	 59643 NA Junta do coletor de escape - redonda Scania L-111/112/113 - 152667	 59724 NA Junta da admissão HW 112 /113 526199
 59727 NA Junta de admissão SC 112 / 113	 59731 CO 0,25 Junta do cone do escapamento SC L-111/112 - B76 ônibus - 183938	 59716 B Anel de silicone da admissão Scania (todos) 1302243	 59868 SU Junta do coletor de admissão 303419
 59924 NA Junta da admissão – HW 113 1671154	 ORING 6191 VIT (viton) Anel da admissão do turbo SC série 4 (64,5x3 mm) - 1331820 / 368035		



RADIADOR DE ÓLEO / BOMBA DE ÓLEO

					
59031 NA	59034 NA	59037 NA	59038 NA	ORING 6275	OR3 106
59050 NA Jogo de Juntas do Radiador de óleo – Scania P93/94 - 551451					


						
59030 NA	59732 NA	ORING 2245	ORING 2252	ORING 3932	ORING 6352	OR3 011
59060 NA Jogo de Juntas do Filtro Rotativo - Scania P 93 - 551453						

				
59231 B	AAA 022/B	ORING 2245	ORING 2252	OR3 011
59160 B Jogo de Juntas do Filtro Rotativo - Scania 124 - 551352				

RADIADOR DE ÓLEO / BOMBA DE ÓLEO

							
59574 NA	59575 NA	59576 NA	59577 GV				
59599 NA	Jogo do rotativa Scania L-75 / 76 / 110						
							
59699 NA	59730 NA	59732 NA	ORING 2245	ORING 2252	ORING 3932	ORING 6352	
59620 NA	Jogo de Juntas do Rotativo - Scania L-75 / 76 - 111 / 112						
							
59099 NA	59732 NA	ORI 011	ORI 013	ORI 026	ORING 2245	ORING 2252	ORING 3932
59920 NA	Jogo de Juntas do Rotativo - Scania LK 142 / 143						
							
59179 EPDM	59231 SIL (silicone)	59236 B / VIT	59238 B / VIT				
Borr.do radiador cx. de mudanças GR / GRS 890 / 900R série 4 - 360 / 400 / 420 - 1445514	Borracha do filtro rotativo SC 124 1382187	Anel (maior) do radiador óleo do 124 - 1352886 / 1496381	Anel (menor) do radiador óleo do 124 - 1352885 / 1484765				
							
59239 SIL (silicone)	59240 B	59242 SIL (silicone)	59257 B				
Junta do radiador de óleo do 124 2000 em diante - 1502798	Anel da bomba de óleo SC 124 1351692	Borr.do radiador de óleo SC 124 98/99 - 1349497/1349947	Anel (menor)do filtro rotativo SC 124 / P96 / E-2011 (moderno) 1475433				
							
59258 B	59325 NA	59442 NA	59487 GV 1/32"				
Anel (maior)do filtro rotativo SC 124 / P96 / E-2011 (moderno) - 1769799	Junta do radiador d'água Scania agrícola	Junta do radiador de óleo Scania série 5	Junta da guarnição da bomba de óleo c/ guia				
							
59531 OR	59937 NA	59938 NA	59989 PP				
Junta do filtro rotativo Scania P/G/R/T - 1863303	Junta da bomba de óleo R143 - 170723	Junta da bomba de óleo R143 - 1103352	Junta da bomba de óleo R143 / T 143 -242300				
							
OR3 029 VIT	ORING 2241 S (silicone)	ORING 2245 S (silicone)					
Anel do pescador da bomba de óleo Scania 124 (viton verde) - 349419	Anel do radiador de óleo SC L-111 /112/113/114/P96 (98,02x3,53mm) 323451 / 235700	Anel do filtro rotativo SC L-75/ 76/ 110/111/112/113 (110,75 x 3,53 mm 372984					

BORRACHAS DE CAMISA




59693 B


802305 B Jogo de borrachas de camisa – Scania 110 / 111 / 112 / 113 – (borracha) preto

802305 SIL Jogo de borrachas de camisa – Scania 110 / 111 / 112 / 113 – (silicone) verde

802305 VIT Jogo de borrachas de camisa – Scania 110 / 111 / 112 / 113 – (viton) verde



59093 B



59094 B



59093 B




59094 B

802306 B Jogo de borracha de camisa do SC 124 (borracha) (c/ 12 peças)

802306 VIT Jogo de borracha de camisa do SC 124 (viton) (c/ 12 peças)

802307 B Jogo de borracha de camisa - SC 124 - (borracha) (c/ 2 peças)


802307 VIT Jogo de borracha de camisa - SC 124 - (viton) - (c/ 2 peças)



59693 VIT



59817 V



59693 SIL



59817 V

802308 VIT Jogo de borracha camisa – Scania 141 / 142 / 143 (viton)

802309 SIL Jogo de borr. de camisa - SC HW 112/113 ecológico (silicone)

802309 VIT Jogo de borr.de camisa – SC HW 112/113 ecológico (viton)



59063 VIT (viton)



59093 B / VIT



59094 B / VIT



59095 VIT



59098 VIT

Anel de camisa (verde)
Scania P93 / 94 - 323662

Anel de camisa (grosso) SC
124 (147 x 4 mm) - 1328995

Anel de camisa (fino) Scania
1433063



Anel de camisa (fino)
Scania série 5 - 1768938

Anel de camisa (grosso)
Scania série 5 - 1730424


CALÇOS DE CAMISA

				59505 AC	0,05 mm	161816	
				59515 F	0,16 mm	1520503	
59120 F 0,16	0,16 mm	1546784		59520 F	0,20 mm		
59120 F 0,20	0,20 mm	1546787		59525 F	0,25 mm		
59120 F 0,25	0,25 mm	1546787		59530 F	0,30 mm		
59120 F 0,30	0,30 mm	1546788		59535 F	0,35 mm		
59120 LT 0,10	0,10 mm	1546784		59510 LT	0,10 mm	1118375	
59120 LT 0,15	0,15 mm	1546784		59515 LT	0,15 mm		
59120 LT 0,20	0,20 mm	1546787		59520 LT	0,20 mm		
59120 LT 0,25	0,25 mm	1546787		59525 LT	0,25 mm		
59120 LT 0,30	0,30 mm	1546788		59530 LT	0,30 mm		
59120 LT 0,35	0,35 mm			59535 LT	0,35 mm		
Calço de camisa - 139,6 x 148,0 mm Scania 124 modelos 360 / 400 / 420				Calço de camisa - 149 x 155 mm Scania L75 / 76 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 LK 140 / 141 / 142 / 143			

JUNTAS DE BOMBA D'ÁGUA / RADIADOR / VÁLVULA TERMOSTÁTICA

			
59043 SIL	59132 B	59143 SIL	59437 NA
Junta da bomba d'água SC série 4 1388737	Junta da bomba d'água Scania série 5 DC9/DC13/XPI 1886594 / 1782197	Junta da bomba d'água (borracha) SC 124 moderno 1549027	Junta da bomba d'água SC 124 P/G/R/K Euro 5 DC13A-motor 360/400/440/480 2012 ed - 2135472 / 1778922

JUNTAS DIVERSAS

			
59244 B (maior) Anel da válvula termostática T-114 / R-124 mecânico 1351075	59254 B (menor) Carcaça termostato Scania 124 eletrônico 1421825 ou 1358996	59720 B Anel da válvula termostática L 112 / HW 113 - 351197	59725 PV Junta do tubo d'água do radiador (intercooler) - L-112/113/114 312189
			
59115 NA Junta do Carter (inteira) Scania 124 - 551351	59152 NA Junta carcaça válvula freio Scania P 94 - 1347339	59176 PV Junta da bomba basculante da cabine SC 124 1549740 CP/CR N/L) caminhões P/G/R/T	59234 SIL Borracha (oito) cano tubo combustível Scania 124 1368061 / 2016583
			
59246 BC Arruela emborrachada do cano injetor Scania série 4 - 1374842	59247 B Anel ventilação Scania 114/124 - 1403128	59249 B Anel da bomba injetora SC 124 1376911	59252 SIL Anel de silicone para bomba injetora SC P/G/R/T moderno 1891558
			
59275 AL Junta carcaça volante (alumínio) 287555	59331 NA Junta da tampa cega do cooler SC 112 - 1000000	59414 NA Junta (inteira) cárter do SC P/G/R / T- caminhão DC13A F/K/N ônibus E2011 / Ind./marítimo - 1888065	59425 B Junta da tampa de válvulas SC série 4 / motor 124 estacionário 1401984
			
59429 PV /junta da distribuição SC P-96 estacionário - 1423290	59501 CA Junta de cabeçote SC sueco 2 cilindros - 257381	59615 NA Junta do Carter (inteira) Scania 110 / 111 / 112 / 113	59647 B Bucha da dir.hidraulica ZF 1117730
			
59849 NA Junta de admissão Scania LK 142/143 - 1671214	59955 NA Junta do tubo de saída escape Scania HW 112 - 287789	59993 SIL Anel da carcaça traseira do diferencial R-885 - 1777547	ORING 6623 Anel 78,0 x 3,0 mm 1319541
			
ORING 6665 Anel de borr. - (25,10 x 1,60 mm) 1725494 / 804888	ORING 7245 Anel de vedação do tubo intercooler SC 124 (76,0 x 3,0 mm) 1373126		