

CALÇOS PARA DIFERENCIAL



11516 F	11516 F1	11516 F2	11516 F3
SCCA 02000 Jogo de calço de ajuste de diferencial - D-20			

11507 F	11507 F1	11507 F2	11507 F3
SCCA 02001 Jogo de calço de ajuste de diferencial - (8 peças)			

11508 F	11508 F1	11508 F2	11508 F3	11510 F	11510 F1	11510 F2	11510 F3
SCCA 02002 Jogo de calço de ajuste de diferencial - (8 peças)							

11510 F	11510 F2	11510 F3
11507 F	11507 F2	11507 F3
11508 F	11508 F2	11508 F3
SCCA 02036 Jogo de calço de ajuste de rolamento do diferencial Willys / F-75 / F-100 / F-1000 - todas até 91 - Albarus com ou sem tração positiva - BC7C/4658/EN		

11511 F	11511 F1	11511 F2
11510 F	11510 F1	11510 F2
11509 F	11509 F1	11509 F2
SCCA 02053 Jogo de calço de ajuste de rolamento do diferencial F-4000 82 em diante todas - com diferencial Albarus / VW- 6.80 / 6.90 / 7.110 todas - BA-401.105-X		

11512 F	11512 F1	11512 F2	11512 F3
11516 F	11516 F1	11516 F2	11516 F3
SCCA 02079 Jogo de calço de ajuste de rolamento do diferencial D-20 todas / F-1000 c/diferencial braseixo - 5.227.982			

11519 F	11519 F2	11519 F3
11517 F	11517 F2	11517 F3
SCCA 02080 Jogo de calço de ajuste do rolamento de diferencial F-4000 até 81 / F350 até 71 todas / D400 até 76 todas c/ dif. braseixo - obs. só usa calço de rolam.do pinhão		

11513 F	11513 F2	11513 F3	11517 F	11517 F2	11517 F3	11518 F	11518 F2	11518 F3
SCCA 02081 Jogo de calço de ajuste de rolamento do diferencial - F-1000 92 em diante - diferencial Albarus								

11519 F	11519 F2	11519 F3	11506 F	11506 F2	11506 F3
SCCA 02096 Jogo de calço de ajuste de rolamento - diferencial F4000 87 ed / A/C/D-40 / VW-7.90/ 7.110/ 8.140 todos c/ dif. Braseixos-BA402006X					

11512 F	11512 F2	11512 F3	11515 F	11515 F2	11515 F3
SCCA 02457 Jogo de calço de ajuste de rolamento do diferencial Agrale TX-1600 / 1800c/ diferencial Albarus - orig. BA-402.005					


CALÇOS PARA DIFERENCIAL




SCCA 02536 Jogo de calço de ajuste do rolamento do diferencial D-20 95/96 turbo / F-1000 todas - c/ dif. Braseixo orig. BA-402.004-X




SCCA 02702 Jogo de calço do diferencial ranger / S-10




SCCA 02802 Jogo de calço - F-2000 / Agrale 1000




SCCA 04879 Jogo de calço de ajuste da coroa




SCCA 04880 Jogo de calço de ajuste de pinhão



SCCA 06870 Jogo de calço de ajuste de pinhão



SCCA 06880 Jogo de calço (52 x 69 mm) do diferencial Ford




















SCCA 06890 Jogo de calço da transferência para caixa de marchas

CALÇOS PARA DIFERENCIAL



CALÇOS DIVERSOS

 <p>11497 F 0,16 MM 11497 F1 0,20 MM 11497 F2 0,25 MM 11497 F3 0,30 MM</p> <p>Calço de pinhão</p>	 <p>11498 F 0,16 MM 11498 F1 0,20 MM 11498 F2 0,25 MM 11498 F3 0,30 MM</p> <p>Calço de pinhão</p>	 <p>11499 F 0,16 MM 11499 F1 0,20 MM 11499 F2 0,25 MM 11499 F3 0,30 MM</p> <p>Calço do Câmbio Eaton</p>	 <p>11500 F (0,16 mm) 02995913 11500 F1 (0,20 mm) 02995911 11500 F2 (0,25 mm) 02995914 11500 F3 (0,30 mm) 02995912</p> <p>Calço lateral grande - Tinkão F 13000 A 22000 / F-750 - D-70/950 - VW 11.130 / 13.130</p>
 <p>11501 F (0,16 mm) 02994137 11501 F1 (0,20 mm) 02994136 11501 F2 (0,25 mm) 02994138 11501 F3 (0,30 mm) 02994139</p> <p>Calço do pinhão - Tinkinho F-600 / 11000 / A / C / D-60 - D-700</p>	 <p>11502 F (0,16 mm) 02995915 11502 F1 (0,20 mm) 02995916 11502 F2 (0,25 mm) 02995917 11502 F3 (0,30 mm) 02995918</p> <p>Calço do pinhão - Tinkão F-13000 A 22000 / D-700 / 950 / VW 11.130 / 13.130</p>	 <p>11503 F (0,16 mm) 02994128 11503 F1 (0,20 mm) 02994127 11503 F2 (0,25 mm) 02994129 11503 F3 (0,30 mm) 02994130</p> <p>Calço lateral pequeno - Tinkinho / Tinkão - F-600 / 22000 / C / D-60-70 / D-700 / 950 - VW 11.130 / 13.130</p>	 <p>11504 F (0,16 mm) 02994131 11504 F1 (0,20 mm) 02994133 11504 F2 (0,25 mm) 02994132 11504 F3 (0,30 mm) 02994131</p> <p>Calço lateral grande - Tinkinho F-600 / 11000 / A / C / D-60 - D-700</p>
 <p>59157 F</p> <p>Calço do cilindro de transferência diferencial R660 / 662 / 665 / 680 / 735 / 780 / 782 / 835 - 1528733</p>	 <p>SC 361 F 0,16 mm SC 361 F 0,20 mm SC 361 F 0,25 mm SC 361 F 0,28 mm</p> <p>Calço (flandres) da transmissão Willys</p>	 <p>SC 362 F 0,16 mm SC 362 F 0,20 mm SC 362 F 0,25 mm SC 362 F 0,30 mm</p> <p>Calço (flandres) da transmissão Mitsubishi L-200</p>	 <p>SC 364 F 0,10 mm SC 364 F 0,15 mm</p> <p>Calço 113 x 172 x 0,15 mm 07358130</p>
 <p>SC 368 F 0,10 mm SC 368 F 0,15 mm</p> <p>Calço 113x192x0,10 MM 7358030</p>	 <p>13345 F 0,10 mm 13345 F1 0,15 mm 13345 F2 0,20 mm 13345 F3 0,25 mm 13345 F4 0,30 mm</p> <p>Calço do Xime - Willys</p>	 <p>T-117 F 0,10 mm T-117 F1 0,15 mm T-117 F2 0,20 mm T-117 F3 0,25 mm T-117 F4 0,30 mm</p> <p>Calço do Xime - Toyota</p>	 <p>T-118 F 0,10 mm T-118 F1 0,15 mm T-118 F2 0,20 mm T-118 F3 0,25 mm T-118 F4 0,30 mm</p> <p>Calço do Xime - Toyota</p>
 <p>TRAVA F-4000</p> <p>Trava aranha do cubo da F-4000 98 em diante</p>			